C - 9 - 2012

(10) 관내 굴착토사 운반장비는 관의 크기, 작업 싸이클 등을 고려하여 가장 적절한 능력을 가짐과 동시에 안전한 방법을 강구하여 운반장비 종류를 선정하고 협소한 공간에서 근로자와의 협착과 충돌방지를 위한 경광등, 후방접근감지 센서 등 안전장치를 설치하여야 한다.



<그림 17> 도달기지 관통



<그림 18> 관내 토사 운반

- (11) 관내 굴착토사 운반장비의 운행공간과 근로자의 이동통로는 반드시 분리 하여 설치하여야 한다.
- (12) 굴착토사 운반 장비는 다음 사항을 포함하여 1회/일 이상 점검을 통해 정상대를 유지하여야 한다.
- (가) 낙석, 낙하물 등의 위험이 예상되는 작업 시 견고한 헤드가드 설치상태
- (나) 브레이크 및 클러치의 작동상태
- (다) 조명 및 경광등 경보장치 작동상태
- (라) 타이어 및 차륜의 이상 유무 상태
- (마) 부속장치의 상태 등
- (13) 굴착토사를 반출하기 위하여 인양 버켓을 사용할 때에는 다음사항을 준수 하여야 한다.
- (가) 버켓은 훅에 정확히 걸고 상하 작업 시 이탈하지 않도록 하여야 한다.
- (나) 버켓에 부착된 토사는 반드시 제거하고 낙하 시 비산방지에 주의하여 상 하작업을 실시하여야 한다.
- (다) 버켓을 인양하는 작업구 하부에는 경광등, 안전표지판 등을 설치하고 인양 작업 중에는 근로자의 출입을 통제하여야 한다.
- (라) 작업구 등 개구부에서 인양물을 확인할 경우에는 반드시 안전대 등을 착용