


由于PCB采用V割拼版出货，外边框的尺寸误差会比较大，为 $\pm 0.4\text{mm}$ ，排针和螺丝孔相对于PCB边框的尺寸也会受到影响，但由于排针之间和螺丝孔之间的相对尺寸不受PCB边框的影响，所以实际并不会影响装配，为了保证图纸的简洁性，这里没有标注排针、螺丝孔和PCB外边框的尺寸实际误差 ( $\pm 0.4\text{mm}$ )



右视图-此视图标注的尺寸误差为 $\pm 0.2\text{mm}$

7.27mm

1.66mm

图纸：FK750M6-XBH6 机械尺寸

设计：反客科技

版本：V1.0

时间：2024-5-24