

## มาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูป สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

รายการคุณลักษณะของไม้		ชั้นคุณภาพ			
			Α	В	
	ความหนา	12, 16, 19, 22, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 88,100 มิลลิเมตร			
	ความกว้าง	22, 25, 38, 50, 63, 75, 88, 100, 125 มิลลิเมตร			
ขนาดแนะนำ	ความยาว	1.00, 1.10, 1.20, 1.25, 1.30, 1.50, 2.00 เมตร			
ไม้แปรรูป ขนาดพิเศษ ไม้แปรรูปที่มีขนาดความห			รูปที่มีขนาดความหนา คว	หนา ความกว้าง ความยาวนอกเหนือ	
		จากที่กำหนดไว้			
	ขนาดความคลาดเคลื่อน	ความหนาและความกว้าง 0-5 มิลลิเมตร			
	ที่ยอมรับ	ความยาว 0-50 มิลลิเมตร			
ชั้นคุณภาพ		A	ไม้แปรรูปที่ตัดตำหนิออกแล้ว ได้ไม้เกลี้ยงท่อนยาวที่สุด ยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของความยาวที่กำหนด		
		В	ไม้แปรรูปที่ตัดตำหนิออกแล้วได้ไม้เกลี้ยงท่อนยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และไม้ใช้งานได้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของความยาวที่กำหนด  หรือ		
			ของความยาวที่กำหนด	เนึ่งท่อนยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	
ความชี้น		ไม่เกิน 12%			

## 

- 1. ไม้แปรรูป หมายถึง ไม้ยางพาราแปรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ผ่านการเลื่อย อัดน้ำยาและอบแห้งเรียบร้อยแล้ว
- 2. ไม้เกลี้ยง หมายถึง ไม้ที่ปราศจากตำหนิใด ๆ ทั้ง 4 ด้าน ยกเว้นตำหนิขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร
- **3. ตำหนิ** หมายถึง ตาดำ รอยแตก เส้นดำ ราดำ ไม้ซ้ำน้ำ เปลือก ไส้ลึก

<u>หมายเหตุ</u> ไม้ที่มีรูมอดให้ถือเป็นไม้เสีย