Technische Universität Ilmenau Fakulät IA Fachgebiet Rechnerarchitektur

Praktikum Rechnerarchitektur 1 WS 2021/22

# Versuchsprotokoll

Versuche zur x86-Assemblerprogrammierung

16.11.2021

#### A1: Lauflicht

Versuchsaufbau anhand einfacher Assemblerprogramme. Benutze parallele digitale Ein- und Ausgabebaugruppen, die mit den LED-Reihen, der Tasten- und der Schalterreihe sowie den Sieben-Segment-Anzeigen verbunden sind.

#### Grundaufgabe a: Funktionen ermitteln

```
; Programmbereich:
              MOV
                     EDX,400000H ;Groessee der Verzoegerung
              MOV
                     [verzoe], EDX; Verzoegerung speichern
              MOV
                    EDI,10
                               ; EDI = 10
      m1:
              VOM
                    ESI, OFFSET ziff
                                       ; Adresse von ziff in ESI
      m2:
              MOV
                    AL,[ESI+EDI-1]
                                      ;AL=ziff+9
              UILL
                    OBOH, AL ; SiebenSegment schreibt AL
              CALL
                    zeit
                               ;warten
              DEC
                     EDI
                               ; EDI = EDI - 1
11
                               ;if(EDI!=0) goto m2
              JNZ
              MOV
                    AL,OFFH
14
                               ;AL=255 (dec)
      m3:
              OUT
                    5CH,AL
                               ;LED Reihe links schreiben
              NOT
                    AL
                               ;AL negieren
              OUT
                    5DH,AL
                               ;LED Reihe rechts schreiben
17
              CALL zeit
                               :warten
18
                     BL,AL
              MOV
                               ; Inhalt von AL wird noch gebraucht
19
                     AL,59H
20
              ΙN
                               ; Tastenreihe rechts lesen auf AL
              ВТ
                    EAX,7
                               ;Bit 7 von EAX in Carry Flag
21
              MOV
                    AL,BL
                               ; AL bekommt alten Wert zurueck
22
              JC
                               ;if(m1==0) goto m1
                    m 1
24
              JMP
                               ;goto m3 (Loop)
25
      ; zeit ist ein Unterprogramm, welches nur Zeit verbrauchen soll:
26
                    ECX, [verzoe] ; Lade wartezeit
      zeit:
              MOV
27
      z1:
              DEC
                    ECX
                             ; ECX = ECX - 1
28
              JNZ
                    z1
                               ;if(ECX!=0) goto z1
              RET
                               ; zurueck zum Hauptprogramm
30
31
      ; Datenbereich:
32
33
      verzoe DD
                               ; Eine Speicherzelle (Doppelwort)
                    3FH,03H,6DH,67H,53H,76H,7EH,23H,7FH,77H
```

anf setzt die Länge der Wartezeit

- m1 Lädt Register
- m2 Zählt auf Sieben Segment Anzeige
- m3 schreibt auf LED Reihe links und invertierend rechts
- zeit Verbraucht Zeit nach "verzoe"

#### Grundaufgabe b

#### einfaches Lauflicht

auf der rechten LED-Reihe soll ein sichtbarer Lichtpunkt von links nach rechts laufen und immer wieder von links beginnen

```
MOV
                  EDX,400000H
1 anf:
         MOV
                 [verzoe],EDX
         MOV
                 AL, 80H
                             ;Startwert fuer LED Reihe
5 lauf: OUT
                 5CH, AL
                             ;Wert auf LED Reihe schreiben
         CALL
                 zeit
                             ;warten
         ROR
                 AL, 1
                             ;Bits um 1 nach rechts
         JMP
                 lauf
                             ;Schleife wiederholen
                 ECX,[verzoe]
10 zeit:
         MOV
         DEC
                 ECX
11 z1:
         JNZ
                  z1
         RET
```

#### Lauflicht mit Geschwindigkeitsumschalter

das Lauflicht soll durch den linken Schalter zwischen ßchnell"(Schalter oben) und "langsam"(Schalter unten) umschalten

```
A1, 80H
       MOV
                 EDX, 400000H
                                 ; Wert fuer "langsam"
3 lauf:
                 [verzoe], EDX ; "langsam" in Speicher
         MOV
         OUT
                 5CH, AL
                                 ;LED Reihe schreiben
5
         MOV
                 BL, AL
                                 ;AL speichern
6
                                ;Schalter einlesen
         IN
                 AL, 58H
         BT
                 AL, 7
                                ;7. Bit von AL in Carry Flag
                           ;Carry Flag = 0, schalter unten
         JNC
                 langsam
         MOV
                 EDX, 200000H ; Wert fuer "schnell"
                 [verzoe], EDX ; "schnell" in Speicher
         MOV
11
                                 ;Carry Flag umschalten (0)
         CMC
14 langsam: CALL
                 zeit
                                 ;warten
15
         MOV
                 AL, BL
                                 ; AL aus speicher zurueck
         ROR
                 AL,1
                                 ;Bits um 1 nach rechts
16
                                 ;Schleife wiederholen
         JMP
                 anf
                 ECX,[verzoe]
19 zeit: MOV
        DEC
                 ECX
20 z1:
         .IN7.
                 21
21
         RET
```

#### Lauflicht verändert Richtung

zusätzlich zum oben implementierten soll die Bewegungsrichtung des Lichtpunktes durch den rechten Schalter der Schalterreihe zwischen "nach linksünd "nach rechts" wechseln.

```
anf: MOV Al, 80H
lauf: MOV EDX, 400000H; Wert fuer "langsam"
MOV [verzoe], EDX; "langsam" in Speicher
```

```
5CH, AL
                            ;LED Reihe schreiben
                  BL, AL
         MOV
                                  ;AL speichern
                  AL, 58H
                                  ;Schalter einlesen
         ΤN
         ВТ
                  AL, 7
                                  ;7. Bit von AL in Carry Flag
                                  ; Carry Flag = 0, Schalter unten
          JNC
                  langsam
                                  ; Wert fuer "schnell"
         MOV
                  EDX, 200000H
         MOV
                  [verzoe], EDX
                                  ;"schnell" in Speicher
10
                                  ; Carry Flag umschalten
         CMC
11
12 langsam: CALL
                 zeit
                                  ;warten
        MOV
                 AL, BL
13
                                 ;AL aus speicher zurueck
                                  ; O. Bit von AL in Carry Flag
         BT
                 AL, O
14
         JNC
                 rechts
                                  ;Carry Flag = 1; Schalter oben
         R.O.T.
                  AL,1
                                  ;Bits um 1 nach links
16
         CMC
                                  ; Carry Flag umschalten (0)
         JMP
                                  ;Schleife wiederholen
                  anf
18
19 rechts: ROR
                  AL, 1
                                 ;Bits um 1 nach rechts
         JMP
                                  ;Schleife wiederholen
                  anf
21 zeit: MOV
                  ECX,[verzoe]
22 z1: DEC
                  ECX
         JNZ
                  z1
         RET
```

#### Lauflicht mit Invertierung

durch drücken einer beliebigen Taste der blauen Tastenreihe wird die Anzeige invertiert, d.h. der Lichtpunkt ist dunkel etc. Invertierung nur solange die Taste gedrückt wird.

```
anf:
         MOV
                  A1, 80H
2 lauf:
         MOV
                  EDX, 400000H
                                  ; Wert fuer "langsam"
                  [verzoe], EDX ;"langsam" in Speicher
         MOV
                  BL, AL
         MOV
                                ;Kopie von AL anlegen
         ΙN
                  AL, 59H
                                 ;Tastenreihe einlesen
         AND
                 AL, FFH
                                 ;UND Operation mit FF
         JΖ
                                 ; kein Schalter gedrueckt
                 nopress
         NOT
                  BL.
                                  ;BL invertieren
         MOV
                  AL, BL
                                  ;AL ueberschreiben
                  5CH, AL
                                  ;LED Reihe schreiben
10 nopress: OUT
         ΙN
                  AL, 58H
                                  ;Schalter einlesen
11
         ВТ
                  AL, 7
                                 ;7. Bit von AL in Carry Flag
         JNC
                 langsam
                                 ;Carry Flag = 0, Schalter unten
         MOV
                  EDX, 200000H ; Wert fuer "schnell"
14
         MOV
                 [verzoe], EDX ; "schnell" in Speicher
         CMC
                                  ; Carry Flag umschalten
16
17 langsam: CALL
                  zeit
                                  ;warten
        MOV
                  AL, BL
                                  ; AL aus speicher zurueck
                  AL, O
                                  ; 0. Bit von AL in Carry Flag
19
         ΒT
                                  ;Carry Flag = 1; Schalter oben
         JNC
                  rechts
20
         ROL
                  AL.1
                                  ;Bits um 1 nach links
21
         CMC
                                  ; Carry Flag umschalten (0)
22
         JMP
                  anf
                                  ;Schleife wiederholen
24 rechts: ROR
                 AL, 1
                                  ;Bits um 1 nach rechts
         JMP
                  anf
                                  ;Schleife wiederholen
25
26 zeit: MOV
                  ECX , [verzoe]
                 ECX
27 z1:
         DEC
         JNZ
28
         RET
```

#### Zusatzaufgabe

Erweiterungen des Programms nach eigenen Ideen:

- symetrische LED Reihe zur Mitte
- Sieben Segment zählt 9 Schritte mit

```
anf:
         MOV
                 Al, 80H
         MUA
                 EDI, 0
         MOV
                 ESI, OFFSET ziff
         MOV
                 EDX, 400000H ; Wert fuer "langsam"
4 lauf:
                 [verzoe], EDX ;"langsam" in Speicher
         MOV
                 BL, AL
                                ;Kopie von AL anlegen
         MOV
                 AL, 59H
         ΙN
                                 ;Tastenreihe einlesen
                 AL, FFH
         {\tt AND}
                                 ;UND Operation mit FF
                 nopress
                                 ; kein Schalter gedrueckt
         NOT
                 BL
                                ;BL invertieren
10
                                ; AL ueberschreiben
         MOV
                 AL, BL
11
12 nopress: OUT
                 5CH, AL
                                 ;LED Reihe links schreiben
        NOT
                 AL
                                ;AL negieren
13
                           ;LED Reihe rechts schreiben
14
         OUT
                 5DH,AL
                 BH, [ESI+EDI-1]; Sieben Segment berechnen
         MOV
        OUT
                 OBOH, BH ; Sieben Segment schreiben
16
        DEC
                 EDI
                                 ;Sieben Segment runterzaehlen
                               ;Timer auf O setzen
18
         JΖ
                 timer
                                ;Schalter einlesen
         IN
                 AL, 58H
19
         вт
                 AL, 7
                                ;7. Bit von AL in Carry Flag
20
                                ;Carry Flag = 0, Schalter unten
21
         JNC
                 langsam
         MOV
                 EDX, 200000H ; Wert fuer "schnell"
                 [verzoe], EDX ; "schnell" in Speicher
23
         CMC
                                 ; Carry Flag umschalten
24
25 langsam: CALL
                 zeit
                                 :warten
                 AL, BL
        MOV
                                 ; AL aus speicher zurueck
27
         ΒT
                 AL, O
                                 ; 0. Bit von AL in Carry Flag
                                 ;Carry Flag = 1; Schalter oben
         JNC
                 rechts
28
                                 ;Bits um 1 nach links
         ROL
29
                 AL,1
         CMC
                                 ; Carry Flag umschalten (0)
30
         JMP
                 anf
                                 ;Schleife wiederholen
32 rechts: ROR
                 AL, 1
                                ;Bits um 1 nach rechts
                 anf
                                 ;Schleife wiederholen
33
        JMP
34 timer: MOV
                 BH, OFFH
         RET
36 zeit:
         MOV
                 ECX,[verzoe]
37 z1:
                 ECX
         DEC
         JNZ
                 z1
         RET
```

## A2: Timerbaustein

Arbeite mit einem programmierbaren Interfacebaustein, der über eigene Register angesprochen wird. Als Beispiel dient ein Programmierbarer Intervalltimer (PIT, auch als "Zähler-Zeitgeber-Baustein" oder "Timerbaustein" bezeichnet) vom Typ 8254.

Frequenzen der C-Dur Tonleiter								
Ton	c'	ď	e'	f'	g'	a'	h′	c"
f(Hz)	261,6	293,7	329,6	349,2	392,0	440,0	493,9	523,2
Zählkonstante	7662	6825	6079	5730	5102	4545	4056	3824
Freq(Hex)	1DEEH	1AA9H	17BFH	1662H	13EEH	11C1	FD8H	EF0H

#### Grundaufgabe a

Der Kanal 0 des Timerbausteins soll als programmierbarer Frequenzgenerator benutzt werden. Dazu wird die Betriebsart "Mode 3" verwendet (Frequenzteiler mit symmetrischer Rechteckschwingung am Output). Die Output-Frequenz soll 440 Hz betragen. Als Input benutzen Sie den eingebauten 2-MHz-Generator.

Zählkonstante: 
$$\frac{2MHz}{440Hz} = 4545,4545 = (11C1)_{16}$$

```
MOV AL, 36H; Steuerbyte 00110110

OUT 57H, AL

MOV AL, 0C1H; LSB

OUT 54H, Al

MOV AL, 011H; MSB

OUT 54H, AL
```

#### Grundaufgabe b

Schalten Sie die Tonausgabe zunächst wieder ab und erweitern Sie das Programm um die Initialisierung der PIT-Kanäle 1 und 2. Die am Output des Kanals 2 angeschlossene LED soll mit einer Periodendauer von 0,5s blinken. Es ist wiederum Mode 3 zu benutzen. Da beide Kanäle hintereinander geschaltet (kaskadiert) sind, müssen Sie die benötigte Frequenzteilung auf beide Kanäle aufteilen. Außer der LED haben Sie diesmal keine weitere Kontrollmöglichkeit.

Zählkonstante: 
$$\frac{2MHz}{2Hz}/2 = 1000000/2 = 500000$$

```
MOV AL, OB6H; Kanal 2

OUT 57H, AL

MOV AL, OFFH

OUT 56H, AL

MOV AL, OFFH

OUT 56H, AL

MOV AL, O76H; Kanal 1

OUT 57H, AL

MOV AL, OFFH

OUT 57H, AL

MOV AL, OFFH

OUT 55H, AL

MOV AL, OFFH

OUT 55H, AL

MOV AL, OFFH

OUT 56H, AL
```

## Grundaufgabe c

Die Tonausgabe von Kanal 0 wird wieder eingeschaltet. Sie soll jetzt aber nur noch dann aktiv sein, wenn gerade eine beliebige Taste in der blauen Tastenreihe gedrückt ist. Dazu müssen Sie in der Endlosschleife des Programms eine entsprechende Abfrage einbauen.

#### Fortgeschrittene Aufgabe d

Erweitern Sie das Programm dann so, dass den einzelnen Tasten unterschiedliche Frequenzen zugeordnet sind. Es wird angenommen, dass nicht mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Das Blinken der LED von Aufgabe b) soll weiterhin funktionieren.

```
noton: MOV AL, 59H
        OUT 57H, AL
3 taste: IN AL, 59H
        MOV BL, AL
         AND AL, OFFH
                       ; keine taste gedrueckt
         JZ noton
        MOV AL, BL
        AND AL, 001H ; Taste A
        JNZ tonA
       MOV AL, BL
10
       AND AL, 003H ; Taste B
11
        JNZ tonB
12
       MOV AL, BL
13
        AND AL, 004H ; Taste C
        JNZ tonC
15
        JMP taste
16
17 tonA: MOV AL, OC1H
       OUT 54H, AL
        MOV AL, 011H
19
        OUT 54H, AL
20
        JMP taste
21
22 tonB: MOV AL, 008H
        OUT 54H, AL
        MOV AL, OFDH
24
        OUT 54H, AL
25
        JMP taste
26
27 tonC: MOV AL, 000H
       OUT 54H, AL
        MOV AL, OEFH
29
       OUT 54H, AL
30
       JMP taste
```

#### A3: Matrixtastatur

Eine 4x4 Matrixtastatur ist über Zeilen- und Spaltenleitungen verbunden. Um eine gedrückte Taste zu erkennen müssen alle Zeilen nacheinander abgefragt werden. Bei jedem Abfrageschnitt erhält man die Information über die gedrückten Tasten jeweils einer Zeile.

#### Grundaufgabe a

Alle Zeilen der Matrix je einmal abfragen und zurückkehren. Falls eine gedrückte Taste erkannt wurde, soll in einem gewählten Byteregister eine von Null verschiedene Tastennummer übergeben werden. Dies geschieht mit dem Unterprogramm *matr*.

Wie *matr* soll das Unterprogramm *wmatr* alle Zeilen der Matrix abfragen aber erst beim Erkennen eines Tastendrucks zurückkehren. Das bedeutet, dass es das Drücken einer Taste abwartet und dann deren Nummer übergibt.

Zur Durchführung sollen die Unterprogramme nacheinander in einem Hauptprogramm aufgerufen werden. Das Hauptprogramm selbst soll in einer ëwigenSSchleife arbeiten und die erkannte Tastennummer binär auf einer der LED-Zeilen anzeigen.

```
CALL wmatr
                                 ; Tasten abfragen
2
         MOV AL, BL
                                 ; Ausgabe vorbereiten
         OUT 5Dh, AL
                                 ; Bits auf LED-Port
         JMP main
                                 ; Schleife
6 matr:
                                 ; Zeile einlesen
         IN AL, 5Ah
         MOV BL, AL
                                 ; in Register B
         SHL BL, 4
                                 ; Bits nach oben schieben
         IN AL, 5Bh
                                 ; Spalte einlesen
10
         OR BL, AL
                                 ; Spalten & Zeilen zusammenfassen
         RET
12
13 wmatr:
        CALL matr
                                 ; Tasten abfragen
        JNZ wmatr
                                 ; weiter wenn keine Taste gedrueckt
15
16 wloop: CALL matr
                                 ; Taste abfragen
        JZ wloop
                                 ; weiter wenn Taste gedrueckt
         RET
```

Listing 1: aufgabe 3a

#### Grundaufgabe b

Realisiere ein Programm, das die jeweils gedrückte Ziffer in lesbarer Darstellung auf der linken Stelle der Sieben-Segment-Anzeigen anzeigt. Tastaturbelegung:

```
0 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | - | -
- | - | -
```

```
MOV DX, OBBh; Startwertpointer 7Seg.Anzeige

anf:

CALL wmatr; Tasten abfragen

CALL ziff; Ziffern abfragen

CALL anz; Ausgabe auf Anzeige

JMP anf
```

```
7 matr:
                                 ; Zeile einlesen
         IN AL, 5Ah
        MOV BL, AL
                                 ; in Register B sichern
         SHL BL, 4
                                 ; Bits nach oben schieben
         IN AL, 5Bh
                                 ; Spalte einlesen
11
         OR BL, AL
                                 ; Spalten & Zeilen in Byte zusammenfassen
12
         RET
13
14 wmatr:
        CALL matr
                                 ; Tasten abfragen
        JNZ wmatr
                                 ; weiter wenn keine Taste gedrueckt
16
17 w2:
        CALL matr
                                 ; Taste abfragen
         JZ w2
                                 ; weiter wenn Taste gedrueckt
18
         RET
19
20 ziff:
         CMP BL, 17h
21
         JNC z1
22
        MOV BH, 3Fh
23
        RET
25 z1:
        CMP BL, 18h
         JNC z2
26
        MOV BH, 03h
27
         RET
28
         CMP BL, 20h
29 z2:
30
         JNC z3
         MOV BH, 6Dh
31
         RET
32
        CMP BL, 24h
33 z3:
34
        JNC z4
        MOV BH, 67h
35
36
        RET
        CMP BL, 33h
37 z4:
         JNC z5
38
         MOV BH, 53h
39
         RET
40
        CMP BL, 34h
41 z5:
42
         JNC z6
        MOV BH, 76h
        RET
44
        CMP BL, 36h
45 z6:
         JNC z7
46
         MOV BH, 7Eh
48
         RET
49 z7:
         CMP BL, 40h
         JNC z8
50
         MOV BH, 23h
51
52
        RET
53 z8:
        CMP BL, 65h
         JNC z9
54
        MOV BH, 7Fh
55
         RET
57 z9:
         CMP BL, 66h
         JNC zq
58
         MOV BH, 77h
59
         RET
60
61 zq:
        MOV BH, 04h
         RET
63 anz:
         MOV AL, BH
         OUT DX, AL
```

66 RET

Listing 2: aufgabe 3b

#### Fortgeschrittene Aufgabe c

Erweitere das Programm so dass gedrückte Ziffern der Reihe nach nebeneinander angezeigt werden und beim erreichen der letzten Stelle wieder links beginnt. Das Drücken einer nicht als Ziffer definierten Taste soll eine leere Stelle erzeugen.

```
MOV DX, OBBh
                                   ; Startwertpointer 7Seg.Anzeige
2 anf:
          CALL wmatr
                                   ; Tasten abfragen
          CALL ziff
                                   ; Ziffern abfragen
          CALL anz
                                   ; Ausgabe auf Anzeige
5
         JMP anf
6
7 matr:
         IN AL, 5Ah
                                  ; Zeile einlesen
         MOV BL, AL
                                  ; in Register B sichern
                                  ; Bits nach oben schieben
          SHL BL, 4
10
          IN AL, 5Bh
                                   ; Spalte einlesen
          OR BL, AL
                                   ; Spalten & Zeilen in Byte zusammenfassen
13
          RET
14 wmatr:
         CALL matr
                                   ; Tasten abfragen
15
16
         JNZ wmatr
                                   ; weiter wenn keine Taste gedrueckt
17 w2:
        CALL matr
                                  ; Taste abfragen
         JZ w2
                                   ; weiter wenn Taste gedrueckt
18
19
         RET
20 ziff:
         CMP BL, 17h
         JNC z1
         MOV BH, 3Fh
23
         RET
24
        CMP BL, 18h
25 z1:
         JNC z2
         MOV BH, 03h
         RET
28
29 z2:
         CMP BL, 20h
30
         JNC z3
31
         MOV BH, 6Dh
          RET
32
33 z3:
         CMP BL, 24h
         JNC z4
34
35
         MOV BH, 67h
         RET
37 z4:
        CMP BL, 33h
         JNC z5
38
         MOV BH, 53h
39
40
41 z5:
         CMP BL, 34h
         JNC z6
42
         MOV BH, 76h
43
44
        RET
45 z6:
        CMP BL, 36h
         JNC z7
46
          MOV BH, 7Eh
47
          RET
```

```
49 z7: CMP BL, 40h
         JNC z8
50
         MOV BH, 23h
51
         RET
53 z8:
         CMP BL, 65h
         JNC z9
54
         MOV BH, 7Fh
55
         RET
56
57 z9:
        CMP BL, 66h
         JNC zq
58
        MOV BH, 77h
59
         RET
60
        CMP BL, 77h
61 zq:
62
         JNC z1
         MOV BH, 04h
63
         RET
64
65 anz:
         MOV AL, BH
         OUT DX, AL
         CMP DX, OBOh
68
         JC rst
         DEC DX
         RET
72 rst:
         MOV DX, OBBh
73 RET
```

Listing 3: aufgabe 3c

## Fortgeschrittene Aufgabe d

Verhindere das Prellen der Tasten durch Software um doppelte Tastendrücke zu vermeiden.

```
MOV DX, OBBh
                                   ; Startwertpointer 7Seg.Anzeige
2 anf:
          CALL wmatr
                                   ; Tasten abfragen
         CALL ziff
                                   ; Ziffern abfragen
         JMP anf
6 wmatr:
         CALL matr
        CMP BH, Oh
         JNZ wmatr
10 lp:
         CALL matr
          CMP BH, Oh
11
                                  ; Entprelltimer
         JZ lp
12
         RET
13
14 matr:
         MOV ECX, 5000h
15
        DEC ECX
16 t:
         JNZ t
17
         MOV AL, O1h
18
          OUT 5Ah, AL
19
          IN AL, 5Bh
20
         MOV BL, AL
21
22 z0:
         CMP BL, 01h
23
         JNC z1
         MOV BH, 3Fh
25
         RET
26
27 z1: CMP BL, 02h
```

```
JNC z2
          MOV BH, 03h
29
         RET
30
31 z2:
         CMP BL, 04h
32
          JNC z3
          MOV BH, 6Dh
33
          RET
34
        CMP BL, 08h
35 z3:
         JNC w2
37
         MOV BH, 67h
         RET
38
39 w2:
         MOV AL, 02h
          OUT 5Ah, AL
40
41
          IN AL, 5Bh
          MOV BL, AL
42
43 z4:
        CMP BL, 01h
          JNC z5
44
         MOV BH, 53h
         RET
        CMP BL, 02h
47 z5:
          JNC z6
48
          MOV BH, 76h
49
50
          RET
51 z6:
          CMP BL, 04h
          JNC z7
52
          MOV BH, 7Eh
53
          RET
54
55 z7:
         CMP BL, 08h
          JNC w3
56
         MOV BH, 23h
57
         RET
58
        MOV AL, 04h
59 w3:
          OUT 5Ah, AL
60
          IN AL, 5Bh
61
         MOV BL, AL
62
63 z8:
        CMP BL, 01h
          JNC z9
         MOV BH, 7Fh
65
         RET
66
         CMP BL, 02h
67 z9:
          JNC zq
69
          MOV BH, 77h
          RET
70
          MOV BH, Oh
71 zq:
          RET
72
73 anz:
          MOV AL, BH
74
          OUT DX, AL
75
          CMP DX, OBOh
76
          JC rst
          DEC DX
          RET
79
         MOV DX, OBBh
80 rst:
         RET
```

Listing 4: aufgabe 3d

## ${\bf Zusatzaufgabe}$

Realisiere einen einfachen Taschenrechner der einstellige nichtnegative Dezimalzahlen addiert und das einbis zweistellige Ergebnis auf der Sieben-Segment-Anzeige anzeigt. Definiere dafür Tasten für  $_{\prime\prime}$ + $^{\prime\prime}$  und  $_{\prime\prime}$ = $^{\prime\prime}$ .

$$\begin{array}{c|ccccc}
1 & 2 & 3 & 4 \\
5 & 6 & 7 & 8 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
+ & 0 & 0 & =
\end{array}$$

Listing 5: addition