Technische Universität Ilmenau Fakulät IA Fachgebiet Rechnerarchitektur

Praktikum Rechnerarchitektur 1 WS 2021/22

Versuchsprotokoll

Versuche zur x86-Assemblerprogrammierung

16.11.2021

A1: Lauflicht

Versuchsaufbau anhand einfacher Assemblerprogramme. Benutze parallele digitale Ein- und Ausgabebaugruppen, die mit den LED-Reihen, der Tasten- und der Schalterreihe sowie den Sieben-Segment-Anzeigen verbunden sind.

Grundaufgabe a: Funktionen ermitteln

```
; Programmbereich:
                      EDX,400000H
                                    ; Groessee der Verzoegerung
      anf:
               MOV
               MOV
                      [verzoe],EDX ; Verzoegerung speichern
      m1:
               MOV
                      EDI,10
                                 ; EDI=10
               MOV
                      ESI, OFFSET ziff
                                          ; Adresse von ziff in ESI
               MOV
                      AL, [ESI+EDI-1]
                                          ;AL=ziff+9
      m2:
               OUT
                      OBOH, AL
                                 ;SiebenSegment schreibt AL
               CALL
                      zeit
                                 ; warten
               DEC
                      EDI
                                 ;EDI=EDI-1
11
               JNZ
                      m2
                                 ;if(EDI!=0) goto m2
13
               VOM
                      AL,OFFH
                                 ;AL=255 (dec)
14
                                 ;LED Reihe links schreiben
               OUT
                      5CH,AL
      m3:
               NOT
                      ΑL
                                 ;AL negieren
16
               OUT
                      5DH,AL
                                 ;LED Reihe rechts schreiben
17
               CALL
                      zeit
                                 ; warten
               MOV
                      BL,AL
                                 ; Inhalt von AL wird noch gebraucht
19
               ΙN
                      AL,59H
                                 ; Tastenreihe rechts lesen auf AL
20
               BT
                      EAX,7
                                 ;Bit 7 von EAX in Carry Flag
               MOV
                      AL,BL
                                 ; AL bekommt alten Wert zurueck
                                 ; if (m1==0) goto m1
               JC
                      m 1
                                 ;goto m3 (Loop)
               JMP
                      mЗ
24
25
      ; zeit ist ein Unterprogramm, welches nur Zeit verbrauchen soll:
26
               MOV
                      ECX, [verzoe] ; Lade wartezeit
      zeit:
27
      z1:
               DEC
                      ECX
                                 ; ECX = ECX - 1
28
               JNZ
                      z1
                                 ;if(ECX!=0) goto z1
               RET
                                 ; zurueck zum Hauptprogramm
30
31
      ; Datenbereich:
32
               DD
                                 ; Eine Speicherzelle (Doppelwort)
      verzoe
```

```
34 ziff DB 3FH,03H,6DH,67H,53H,76H,7EH,23H,7FH,77H
```

anf setzt die Länge der Wartezeit

m1 Lädt Register

m2 Zählt auf Sieben Segment Anzeige

m3 schreibt auf LED Reihe links und invertierend rechts

zeit Verbraucht Zeit nach "verzoe"

Grundaufgabe b

einfaches Lauflicht

auf der rechten LED-Reihe soll ein sichtbarer Lichtpunkt von links nach rechts laufen und immer wieder von links beginnen

```
anf:
                   EDX,400000H
          MOV
                   [verzoe],EDX
          MOV
          VOM
                   AL, 80H
                                ;Startwert fuer LED Reihe
          OUT
                   5CH, AL
                                ; Wert auf LED Reihe schreiben
5 lauf:
          CALL
                   zeit
                                ; warten
          ROR
                   AL, 1
                                ;Bits um 1 nach rechts
          JMP
                   lauf
                                ;Schleife wiederholen
          MOV
                   ECX,[verzoe]
10 zeit:
11 z1:
          DEC
                   ECX
          JNZ
                   z1
          RET
```

Lauflicht mit Geschwindigkeitsumschalter

das Lauflicht soll durch den linken Schalter zwischen ßchnell"(Schalter oben) und "langsam"(Schalter unten) umschalten

```
anf: MOV Al, 80H
lauf: MOV EDX, 400000H; Wert fuer "langsam"
```

```
MOV
                   [verzoe], EDX
                                     ;"langsam" in Speicher
                   5CH, AL
                                     ;LED Reihe schreiben
           OUT
           MOV
                   BL, AL
                                     ;AL speichern
           ΙN
                   AL, 58H
                                     ;Schalter einlesen
                                     ;7. Bit von AL in Carry Flag
           ВT
                   AL, 7
           JNC
                   langsam
                                     ;Carry Flag = 0, schalter unten
                   EDX, 200000H
                                     ; Wert fuer "schnell"
          MOV
                    [verzoe], EDX
                                     ;"schnell" in Speicher
           MOV
                                     ; Carry Flag umschalten (0)
           CMC
13
14 langsam: CALL
                   zeit
                                     ; warten
                   AL, BL
          MOV
                                     ; AL aus speicher zurueck
           ROR
                   AL,1
                                     ;Bits um 1 nach rechts
16
           JMP
                   anf
                                     ;Schleife wiederholen
17
                   ECX, [verzoe]
19 zeit:
          MOV
20 z1:
           DEC
                   ECX
                   z1
           JNZ
           RET
```

Lauflicht verändert Richtung

zusätzlich zum oben implementierten soll die Bewegungsrichtung des Lichtpunktes durch den rechten Schalter der Schalterreihe zwischen "nach linksünd "nach rechts"wechseln.

```
anf:
          MOV
                   Al, 80H
                   EDX, 400000H
2 lauf:
          VOM
                                    ; Wert fuer "langsam"
          MOV
                   [verzoe], EDX
                                    ;"langsam" in Speicher
          OUT
                   5CH, AL
                                    ;LED Reihe schreiben
                   BL, AL
          MOV
                                    ;AL speichern
                   AL, 58H
          ΙN
                                    ;Schalter einlesen
                                    ;7. Bit von AL in Carry Flag
          BT
                   AL, 7
                                    ; Carry Flag = 0, Schalter unten
          JNC
                   langsam
                                    ; Wert fuer "schnell"
                   EDX, 200000H
          MOV
          MOV
                   [verzoe], EDX
                                    ;"schnell" in Speicher
          CMC
                                    ; Carry Flag umschalten
 langsam: CALL
                                    ; warten
                   zeit
          MOV
                   AL, BL
                                    ; AL aus speicher zurueck
13
          BT
                   AL, O
                                    ; O. Bit von AL in Carry Flag
14
          JNC
                                    ;Carry Flag = 1; Schalter oben
                   rechts
15
```

```
ROL
                    AL,1
                                      ;Bits um 1 nach links
                                      ; Carry Flag umschalten (0)
           CMC
           JMP
                    anf
                                      ;Schleife wiederholen
19 rechts: ROR
                    AL, 1
                                      ;Bits um 1 nach rechts
           JMP
                    anf
                                      ;Schleife wiederholen
21 zeit:
           MOV
                    ECX, [verzoe]
22 z1:
           DEC
                    ECX
           JNZ
                    z1
23
           RET
```

Lauflicht mit Invertierung

durch drücken einer beliebigen Taste der blauen Tastenreihe wird die Anzeige invertiert, d.h. der Lichtpunkt ist dunkel etc. Invertierung nur solange die Taste gedrückt wird.

```
anf:
          MOV
                   Al, 80H
                   EDX, 400000H
 lauf:
          MOV
                                     ; Wert fuer "langsam"
                   [verzoe], EDX
                                     ;"langsam" in Speicher
          MOV
                   BL, AL
          MOV
                                     ;Kopie von AL anlegen
                   AL, 59H
                                     ;Tastenreihe einlesen
          ΙN
          AND
                   AL, FFH
                                     ; UND Operation mit FF
                   nopress
                                     ; kein Schalter gedrueckt
           J7.
          NOT
                   BL
                                     ;BL invertieren
          MOV
                   AL, BL
                                     ; AL ueberschreiben
 nopress: OUT
                   5CH, AL
                                     ;LED Reihe schreiben
                   AL, 58H
                                     ;Schalter einlesen
          ΙN
11
          ВТ
                   AL, 7
                                     ;7. Bit von AL in Carry Flag
           JNC
                   langsam
                                     ;Carry Flag = 0, Schalter unten
                                     ; Wert fuer "schnell"
          MOV
                   EDX, 200000H
14
                   [verzoe], EDX
                                     ;"schnell" in Speicher
          MOV
                                     ; Carry Flag umschalten
          CMC
17 langsam: CALL
                   zeit
                                     ; warten
          MOV
                   AL, BL
                                     ; AL aus speicher zurueck
                   AL, 0
                                     ; O. Bit von AL in Carry Flag
          ВТ
19
                                     ;Carry Flag = 1; Schalter oben
           JNC
                   rechts
20
                   AL,1
                                     ;Bits um 1 nach links
          ROL
21
                                     ;Carry Flag umschalten (0)
          CMC
22
                                     ;Schleife wiederholen
           JMP
                   anf
23
24 rechts: ROR
                   AL, 1
                                     ;Bits um 1 nach rechts
                                     ;Schleife wiederholen
           JMP
                   anf
```

```
26 zeit: MOV ECX,[verzoe]
27 z1: DEC ECX
28 JNZ z1
29 RET
```

Zusatzaufgabe

Erweiterungen des Programms nach eigenen Ideen:

- symetrische LED Reihe zur Mitte
- Sieben Segment zählt 9 Schritte mit

```
MOV
                   A1, 80H
anf:
           MOV
                   EDI, 0
           MOV
                   ESI, OFFSET ziff
                   EDX, 400000H
 lauf:
           MOV
                                    ; Wert fuer "langsam"
          MOV
                   [verzoe], EDX
                                     ;"langsam" in Speicher
                   BL, AL
          MOV
                                     ;Kopie von AL anlegen
                   AL, 59H
                                     ;Tastenreihe einlesen
           ΙN
           AND
                   AL, FFH
                                     ;UND Operation mit FF
           JΖ
                   nopress
                                     ; kein Schalter gedrueckt
           NOT
                   BL
                                     ;BL invertieren
11
          MOV
                   AL, BL
                                     ;AL ueberschreiben
 nopress: OUT
                   5CH, AL
                                      ;LED Reihe links schreiben
           NOT
                   ΑL
                                     ;AL negieren
           OUT
                   5DH, AL
                                     ;LED Reihe rechts schreiben
14
           MOV
                   BH, [ESI+EDI-1]
                                     ; Sieben Segment berechnen
           OUT
                   овон,вн
                                     ; Sieben Segment schreiben
16
           DEC
                   EDI
                                     ; Sieben Segment runterzaehlen
17
                                     ; Timer auf O setzen
           JΖ
                   timer
18
                   AL, 58H
                                     ;Schalter einlesen
           ΙN
19
           ВТ
                   AL, 7
                                     ;7. Bit von AL in Carry Flag
20
                                     ; Carry Flag = 0, Schalter unten
                   langsam
           JNC
21
           MOV
                   EDX, 200000H
                                     ; Wert fuer "schnell"
           MOV
                    [verzoe], EDX
                                     ;"schnell" in Speicher
23
           CMC
                                     ; Carry Flag umschalten
 langsam: CALL
                   zeit
                                     ; warten
           MOV
                                     ; AL aus speicher zurueck
                   AL, BL
26
           ВТ
                   AL, 0
                                     ; O. Bit von AL in Carry Flag
           JNC
                   rechts
                                     ;Carry Flag = 1; Schalter oben
           ROL
                   AL,1
                                     ;Bits um 1 nach links
29
```

```
CMC
                                      ; Carry Flag umschalten (0)
                                      ;Schleife wiederholen
           JMP
                    anf
32 rechts: ROR
                    AL, 1
                                      ;Bits um 1 nach rechts
           JMP
                    anf
                                      ;Schleife wiederholen
          MOV
                    BH, OFFH
34 timer:
           RET
           MOV
                    ECX, [verzoe]
36 zeit:
                    ECX
37 z1:
           DEC
           JNZ
                    z1
           RET
```

A2: Timerbaustein

Arbeite mit einem programmierbaren Interfacebaustein, der über eigene Register angesprochen wird. Als Beispiel dient ein Programmierbarer Intervalltimer (PIT, auch als "Zähler-Zeitgeber-Baustein" oder "Timerbaustein" bezeichnet) vom Typ 8254.

Frequenzen der C-Dur Tonleiter								
Ton	c'	ď	e'	f′	g'	a′	h′	c"
f(Hz)	261,6	293,7	329,6	349,2	392,0	440,0	493,9	523,2
Zählkonstante	7662	6825	6079	5730	5102	4545	4056	3824
Freq(Hex)	1DEEH	1AA9H	17BFH	1662H	13EEH	11C1	FD8H	EF0H

Grundaufgabe a

Der Kanal 0 des Timerbausteins soll als programmierbarer Frequenzgenerator benutzt werden. Dazu wird die Betriebsart "Mode 3" verwendet (Frequenzteiler mit symmetrischer Rechteckschwingung am Output). Die Output-Frequenz soll 440 Hz betragen. Als Input benutzen Sie den eingebauten 2-MHz-Generator.

Zählkonstante:
$$\frac{2MHz}{440Hz} = 4545,4545 = (11C1)_{16}$$

```
MOV AL, 36H; Steuerbyte 00110110
OUT 57H, AL
MOV AL, 0C1H; LSB
```

```
4 OUT 54H, Al
5 MOV AL, 011H; MSB
6 OUT 54H, AL
```

Grundaufgabe b

Schalten Sie die Tonausgabe zunächst wieder ab und erweitern Sie das Programm um die Initialisierung der PIT-Kanäle 1 und 2. Die am Output des Kanals 2 angeschlossene LED soll mit einer Periodendauer von 0,5s blinken. Es ist wiederum Mode 3 zu benutzen. Da beide Kanäle hintereinander geschaltet (kaskadiert) sind, müssen Sie die benötigte Frequenzteilung auf beide Kanäle aufteilen. Außer der LED haben Sie diesmal keine weitere Kontrollmöglichkeit.

Zählkonstante:
$$\frac{2MHz}{2Hz}/2 = 1000000/2 = 500000$$

```
1 MOV AL, OB6H; Kanal 2
2 OUT 57H, AL
3 MOV AL, OFFH
4 OUT 56H, AL
5 MOV AL, OFFH
6 OUT 56H, AL
7
8 MOV AL, O76H; Kanal 1
9 OUT 57H, AL
10 MOV AL, OFFH
11 OUT 55H, AL
12 MOV AL, OFFH
13 OUT 56H, AL
```

Grundaufgabe c

Die Tonausgabe von Kanal 0 wird wieder eingeschaltet. Sie soll jetzt aber nur noch dann aktiv sein, wenn gerade eine beliebige Taste in der blauen Tastenreihe gedrückt ist. Dazu müssen Sie in der Endlosschleife des Programms eine entsprechende Abfrage einbauen.

```
noton: MOV AL, 59H
```

```
OUT 57H, AL

taste: IN AL, 59H

AND AL, OFFH

JZ noton ; keine taste gedrueckt

JMP ton

ton: MOV AL, OC1H

OUT 54H, AL

MOV AL, O11H

OUT 54H, AL

JMP taste
```

Fortgeschrittene Aufgabe d

Erweitern Sie das Programm dann so, dass den einzelnen Tasten unterschiedliche Frequenzen zugeordnet sind. Es wird angenommen, dass nicht mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Das Blinken der LED von Aufgabe b) soll weiterhin funktionieren.

```
MOV AL, 59H
noton:
          OUT 57H, AL
3 taste: IN AL, 59H
          MOV BL, AL
          AND AL, OFFH
          JZ noton
                            ; keine taste gedrueckt
          MOV AL, BL
          AND AL, 001H
                            ; Taste A
          JNZ tonA
          MOV AL, BL
10
          AND AL, 003H
                            ; Taste B
11
          JNZ tonB
12
          MOV AL, BL
          AND AL, 004H
                           ;Taste C
          JNZ tonC
15
          JMP taste
16
          MOV AL, OC1H
17 tonA:
          OUT 54H, AL
          MOV AL, 011H
19
          OUT 54H, AL
20
          JMP taste
          MOV AL, 008H
          OUT 54H, AL
```

```
24 MOV AL, OFDH
25 OUT 54H, AL
26 JMP taste
27 tonC: MOV AL, OOOH
28 OUT 54H, AL
29 MOV AL, OEFH
30 OUT 54H, AL
31 JMP taste
```

Zusatzaufgabe

A3: Matrixtastatur

Eine 4x4 Matrixtastatur ist über Zeilen- und Spaltenleitungen verbunden. Um eine gedrückte Taste zu erkennen müssen alle Zeilen nacheinander abgefragt werden. Bei jedem Abfrageschnitt erhält man die Information über die gedrückten Tasten jeweils einer Zeile.

Grundaufgabe a

Alle Zeilen der Matrix je einmal abfragen und zurückkehren. Falls eine gedrückte Taste erkannt wurde, soll in einem gewählten Byteregister eine von Null verschiedene Tastennummer übergeben werden.

Listing 1: matr

Wie *matr* soll das Unterprogramm *wmatr* alle Zeilen der Matrix abfragen aber erst beim Erkennen eines Tastendrucks zurückkehren. Das bedeutet, dass es das Drücken einer Taste abwartet und dann deren Nummer übergibt.

Listing 2: wmatr

Zur Durchführung sollen die Unterprogramme nacheinander in einem Hauptprogramm aufgerufen werden. Das Hauptprogramm selbst soll in einer ëwigenSSchleife arbeiten und die erkannte Tastennummer binär auf einer der LED-Zeilen anzeigen.

Listing 3: mainA

Grundaufgabe b

Realisiere ein Programm, das die jeweils gedrückte Ziffer in lesbarer Darstellung auf der linken Stelle der Sieben-Segment-Anzeigen anzeigt.

Listing 4: mainB

Fortgeschrittene Aufgabe c

Erweitere das Programm so dass gedrückte Ziffern der Reihe nach nebeneinander angezeigt werden und beim erreichen der letzten Stelle wieder links beginnt. Das Drücken einer nicht als Ziffer definierten Taste soll eine leere Stelle erzeugen.

Listing 5: mainC

Fortgeschrittene Aufgabe d

Verhindere das Prellen der Tasten durch Software um doppelte Tastendrücke zu vermeiden.

Listing 6: mainD

Zusatzaufgabe

Realisiere einen einfachen Taschenrechner der einstellige nichtnegative Dezimalzahlen addiert und das ein- bis zweistellige Ergebnis auf der Sieben-Segment-Anzeige

Listing 7: addition