GenLaw 平面区域软件验证工艺卡


S3-REGION-island-CARD-r2 / 保留圆形岛台

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

矩形来料：8 × 6 × 1.5 mm；6061-T6 仅作材料标签

通用 XYZ；φ1 可中心切削平底铣刀；单次装夹，夹具未建模

顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上；单位 mm；降低面深 0.5，底厚 1.0



俯视：着色区域降低；白色岛台 / 侧壁保留，边界来自原 CAD

X1–7、Y1–5 的圆角槽，R0.5；保留中心 (4,3)、半径 0.65 的圆形岛台至来料顶面。

P1 深 0.5；平底，侧壁垂直。原 CAD 中有 1 个岛台、0 组开口边；须按完整边界清除，不跨越保留区域。

每层最大切深 0.25 mm，50% 步距，Offset、顺铣、中心进入；层间回安全高度，侧壁 / 底部余量为零。

封闭区域不开口、不外延。 工艺卡和 CAD 先冻结，再生成 NC；制造公差、粗糙度与实际资源仍待确认。

工序 / 工步内容

S3-REGION-island-CARD-r2

OP05 来料核对

OP05.1	核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认等大毛坯前提。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	按原 CAD 边界铣 P1 平面区域，深 0.5 mm、平底、侧壁垂直；X1–7、Y1–5 的圆角槽，R0.5；保留中心 (4,3)、半径 0.65 的圆形岛台至来料顶面。 按附件分层清除，保留全部岛台和侧壁。

OP20 去毛刺

OP20.1	槽边与外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	检查完整轮廓、切深与底厚；如有开口或岛台，分别检查外缘余料与岛台保留；制造公差与检验依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件

G54 零变换；S3000 rpm；水平 F120、下刀 F60 mm/min。

安全高度 Z2、清空高度 Z3；刀具有效切长 5、总长 20。

CAM 曲线精度 0.001 mm；开口延伸 0 mm；最终网格 0.025 mm。

参数仅作为显式软件条件，不自动补到真实卡。检验原坐标轮廓、切深、底面，以及存在的开口 / 岛台；整卡与制造验收尚未批准。