GenLaw 孔系软件验证工艺卡

S2-three-holes-CARD-r1 / 增加第三孔 / r1


合成验证件 · 未作工艺师傅审阅或生产批准

零件 / 毛坯：8 × 6 × 1.5 mm；完整等大矩形来料

材料：6061-T6 标签；设备：通用 XYZ；同一 φ2 钻头、单次装夹

坐标：顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上；装夹模型尚未验证

名义尺寸示意：输入 CAD，非仿真结果



H1：φ2 通孔；孔心 (2, 2) mm；贯穿 1.5 mm 板厚

H2：φ2 通孔；孔心 (5.5, 4) mm；贯穿 1.5 mm 板厚

H3：φ2 通孔；孔心 (5.5, 1.5) mm；贯穿 1.5 mm 板厚

工艺顺序：H1 → H2 → H3

最终检验：逐孔检查孔径、孔位、贯穿。制造公差和粗糙度依据待补；软件回归条件另存，不代替工艺批准。

工序 / 工步内容

S2-three-holes-CARD-r1

OP05 来料核对

OP05.1	核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认等大毛坯前提。

OP10 钻

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	钻 H1：在 (2, 2) 加工 φ2 通孔，贯穿 1.5 mm 板厚。
OP10.3	钻 H2：在 (5.5, 4) 加工 φ2 通孔，贯穿 1.5 mm 板厚。
OP10.4	钻 H3：在 (5.5, 1.5) 加工 φ2 通孔，贯穿 1.5 mm 板厚。

OP20 去毛刺

OP20.1	孔口/外缘是否处理及是否倒角，由制造要求决定，尺寸待审。

OP30 检验

OP30.1	按批准的 CAD 与要求逐项检验孔径、孔位、贯穿和外形。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件（与工艺意图分开）

G54 零变换；钻头 φ2 / 118°；转速 1000 rpm；进给 60 mm/min

参数来源：开发者显式软件参考配置；钻尖补偿由 CAM 推导。

未验证：真实夹具、刀柄、材料切削物理、粗糙度及整卡非几何工序。