开发验证工艺卡（合成，非生产批准）
样本：ｂａｓｅｌｉｎｅ

本卡用于复合工步输入接口测试；ＣＡＤ　与加工资源另行冻结。
ＯＰ０５．１　来料检查：矩形坯　８　×　４　×　１．５　ｍｍ；材料标签　６０６１-Ｔ６。
ＯＰ１０．１　按显式软件参考资源装夹；本例不验证真实压板。
ＯＰ１０．２　同一装夹下依次：面铣厚度　Ｐ１　→　铣外轮廓　Ｃ１　→　螺旋铣孔　Ｈ１　→　螺旋铣孔　Ｈ２
特征顺序：Ｐ１ > Ｃ１ > Ｈ１ > Ｈ２

Ｐ１：面铣厚度；刀具　Ｔ１。
　　目标厚度　１　ｍｍ；顶面为平面。
Ｃ１：铣外轮廓；刀具　Ｔ１。
　　长　８、宽　４、厚　１　ｍｍ；两端半圆。
　　中心　［４．０，　２．０］　ｍｍ；长轴　Ｘ；贯穿毛坯外形。
Ｈ１：螺旋铣孔；刀具　Ｔ１。
　　孔径　２　ｍｍ；孔心　［２，　２］　ｍｍ；贯穿孔。
Ｈ２：螺旋铣孔；刀具　Ｔ１。
　　孔径　２　ｍｍ；孔心　［６，　２］　ｍｍ；贯穿孔。

ＯＰ２０．１　检验：名义形状按独立　ＣＡＤ，软件条件另列。
本卡未给定尺寸公差；不据此判定生产合格。
人工编写草案用于接口测试，未运行模型自动识别。