开发验证工艺卡（合成，非生产批准）
样本：h o l e s - f i r s t

本卡用于复合工步输入接口测试；C A D　与加工资源另行冻结。
O P 0 5 . 1　来料检查：矩形坯　8　×　4　×　1 . 5　mm；材料标签　6 0 6 1 - T 6。
O P 1 0 . 1　按显式软件参考资源装夹；本例不验证真实压板。
O P 1 0 . 2　同一装夹下依次：面铣厚度　P 1　→　螺旋铣孔　H 2　→　螺旋铣孔　H 1　→　铣外轮廓　C 1
特征顺序：P 1 > H 2 > H 1 > C 1

P 1：面铣厚度；刀具　T 1。
　目标厚度　1　mm；顶面为平面。
H 2：螺旋铣孔；刀具　T 1。
　孔径　2　mm；孔心　[ 6 ,　2 ]　mm；贯穿孔。
H 1：螺旋铣孔；刀具　T 1。
　孔径　2　mm；孔心　[ 2 ,　2 ]　mm；贯穿孔。
C 1：铣外轮廓；刀具　T 1。
　长　8、宽　4、厚　1　mm；两端半圆。
　中心　[ 4 . 0 ,　2 . 0 ]　mm；长轴　X；贯穿毛坯外形。

O P 2 0 . 1　检验：名义形状按独立　C A D，软件条件另列。
本卡未给定尺寸公差；不据此判定生产合格。
人工编写草案用于接口测试，未运行模型自动识别。