

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM:

CENTRO/PLANTA: 4750

202400827242

		OLOGIN			
DESCRI MANUT	ÇÃO OM: MEC 2351AM01				
)BSER	VAÇÕES:				
PERMIS	SÕES DE TRABALHO SEGURO				
	OOLO DE MADALHO OLOGIO				
-	ÃO NECESSITA PTS			RAC8 - TRABALHO EM TALUDES	S (ANEXO 8A)
	AC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANE	XO 1)		DUTROS	
	RABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	0.5)		PTS DEVE SER REALIZADA APE	
	AC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEX		N	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMEN MINÉRIO E SISTEMAS DE DESA	GUAMENTO
(<i>A</i>	AC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ANEXO 4)			MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO	
	AC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO		(MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO PERMISÕES LOCAIS)	
_	AC10 - TRABALHO EM ELETRICIDAI	DE (ANEXO 10)	F	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO POTENCIAL PARA DESABAMEN'	TO DE MATERIAL
	AC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	200 41 70 417		MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTUR	
] A	TIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI: TIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI: RT		[] N	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJAT	EAMENTO
RESPOI	NSÁVEIS PELO CENTRO EMITE	NTE:			
IÚMER	O ART:	NÚMEF	RO PRO:		

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT MEC 2351AM01

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto

OM 202400827242

Número	escrição Equipamento						Centro de Custo 1360338	Criti	cidade C	Tipo Contador				
Nº Identificação T							. 	 radioativa						
Local de Instalaçã	ăo				De	Descrição do Local de Instalação								
COSS-BCO-FT	C-AMT	01-235°	1AM01			AMOSTRADOR POLPA, SPA								
Local de Instalaçã COSS-BCO-FT						Descrição do Local de Instalação Superior AMOSTRAGEM								
Características do	Equipar	nento			•									
ORDEM DE Data Inicio	MANU Hora		AO ta Fim	Hora Fim	Duração	1	Prioridade	т	ipo de Manuten	cão	Tin	o de Atividade		
Date	Início	241	~		(h)			•	.po ao manatongao					
06/03/2024	00:00	06/03/2	1	24:00	12.800	Mé			itenção Preve			Serviço de Man.		
Ponto de Partida Comprimento					Plano de Manuter 1561343						o do Plano OMAM00001			
Ponto Final			Unidade	de Medida		Condição de Operação Parada Desenergizada								
Status Sistema O LIB IMPR CAF		יואארו פ	V SCDM				Status Usuár EXEC VPTS							
Equipe		DIVIN	Respons				Planeja	dor						
SU137				e Manute	nção /	1								
PREVENTIVA	FLOTA	ÇÃO	<u></u>											
NOTA DE M	IANUT	ENÇÃ	10											
NOTA DE N	Desci	ição					Data Solic 00/00/00		Autor		Ou	tras Solicitações		
NOTA DE N														
	ENTO	DA O	RDEM											

		()Sim ()Não
:	<u> </u>	

Fim Conserto

Parada Produção

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT MEC 2351AM01

OM 202400827242

Tarefa	Descrição								
TAR	EFAS								
Γarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO 56 DIAS AMOSTRADORES	PM01	SU137ME	2	6.4	12.8	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope PRGM	eração					
0010	REALIZAR APT PTE E CHECK LIST DE EPIS	PM01	EX130ME	1	6.4	6.4	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.202 ² 24:00:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope PRGM	eração					
0015	BLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU137	1	0.1	0.1	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0020	RETIRAR MANGUEIRAS DO AMOSTRADOR	YPM0	SU137	1	0.3	0.3	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.202 24:00:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0025	VERIFICAR OBSTRUCOES NO SISTEMA	YPM0	SU137	1	0.8	0.8	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E				
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0030	RETIRAR PARAFUSOS DO FLANGE DA VALVULA	YPM0	SU137	1	0.2	0.2	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0035	VERIFICAR MANGOTE DE BORRACHA	YPM0	SU137	1	0.5	0.5	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT MEC 2351AM01

OM 202400827242

TAREFAS

				1 1				_	
Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ		Jsuário Ope	ração				1	
0040	REALIZAR LIMPEZA NA ALIM DO AMOSTRADOR	YPM0	SU137	1	0.3	0.3	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0045		YPM0	SU137	1	0.8	0.8	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0050	RECOLOCAR PARAFUSOS FLANGE VALV	YPM0	SU137	1	0.1	0.1	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0055	RECOLOCAR MANGUEIRA DO AMOSTRADOR	YPM0	SU137	1	0.1	0.1	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	REALIZAR 5S NA AREA	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0065	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	06.03.2024 00:00:00	06.03.2024 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							