

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

CENTRO/PLANTA: 4750

N° OM: 202305028822

	•	SEGUR	U	11.00		
DESC	CRIÇÃO OM: M MAN ELET GAV MOT PAINEL 225	51BBO108				
	ERVAÇÕES:					
JBSI	ERVAÇUES.					
PERI	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO	:				
]	NÃO NECESSITA PTS		[]	RAC8 - TRABALHO EM T	ΓALUDES (ANE)	XO 8A)
j	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANE	XO 1)	Ĺĵ	OUTROS	,	,
j	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	,	Ĺ	PTS DEVE SER REALIZA	ADA APENAS E	М САМРО
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEX	(O 5)	ij	MIN.SUBTERRÂNEA - IS	SOLAMENTOS N	MANUSEIO DE
				MINÉRIO E SISTEMAS D		
[x]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO (ANEXO 4)		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇ		
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEX	O 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TF (PERMISÕES LOCAIS)	RABALHO EM E	ELETRICIDADE
[x]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDA	DE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TE POTENCIAL PARA DESA		
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - AI		
[] []	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI ART		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HI	IDROJATEAME	NTO
	IFICATIVA: PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITE	NTE:				
NÚM	ERO ART:	NÚMEF	RO PRO:			



PE-3M MAN ELET GAV MOT PAINEL 2251BBO108 OM 202305028822

EQUIPAMENTO							
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo	Criticidade	Tipo Contador		
11987316	BOMBA ENGRENAG, S50A	BOMBA ENGRENAG, S50AD1_2251BO108					
Nº Identificação Técnica 2251BO108			Término da Garanti	a Fonte	radioativa		
Local de Instalação COSS-BCO-MOA-MOA0)1-2251MO01-BBO108	Descrição do Local de Instalação BOMBA ENGRENAGEM HIDROD - 2251BO108					
Local de Instalação Superior COSS-BCO-MOA-MOA0		Descrição do Local de Instalação Superior MOINHO SEMI AUTO, SAG 38 X 23					
Características do Equipamento SOSSEGO ATLANTICO SUL USINA METAIS BASICOS							

ORDEM DE MANUTENÇÃO

						_								
Data Inicio Hora Dat Date Início		a Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade		Tipo de Manutenção		Tipo de Atividade					
23/11/2023	08:00	23/11/	2023	11:20	2.400	Média	dia Manutenção Preve		dia Manutenção Pre		dia Manutenção Pre		entiva	Serviço de Man.
Ponto de Partida			Comprim	ento			ano de Mar 557464	nutenção		o do Plano MAN ELET GAV MOT				
Ponto Final			Unidade				Condição de Operação Parada Desenergizada							
Status Sistema O		NV SCE)M			1	Status Usuário Ordem AGDO AGPR VPTS							
Equipe			Responsável				Planejador							
SU132 Líder de Manutença			nção /		010									
PREVENTIVA	ELETRI	CA					Mina S	Sossego						

NOTA DE MANUTENÇÃO

	1101=114710			
Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
		00/00/0000		

DETALHAMENTO DA ORDEM

PE-3M MAN ELET GAV MOT PAINEL 2251BBO108
PIT STOP CANCELADO

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
	/	()Sim ()Não



DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0010	AÇÕES DE SEGURANÇA TAG:
	=======================================
	## 1 - ELABORAR PTS, OM, CHECKLIST DE EPI, ART
	a) AS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE CAMPO, DEVEM SER REALIZADAS ORIUNDAS DE
	ORDEM DE SERVIÇO OU MANUTENÇÃO, EM CONJUNTO COM A ANÁLISE DE RISCO, E
	PROCEDENDO COM O USO DE EPI'S APROPRIADOS.
	b) PREENCHER ANÁLISE DE RISCO DA TAREFA # ART, UTILIZAR TODOS OS EPI'S
	OBRIGATÓRIOS DA ÁREA E DA ATIVIDADE
	c) QUAISQUER ATIVIDADES NÃO DESCRITAS NESTA O.M DEVERÁ SER ELABORADA UMA NOVA ART PARA CADA DESVIO DESCRITO
	d) TODA ALTERAÇÃO PROVISÓRIA NAS CONDIÇÕES DE QUALQUER PARTE DO AMBIENTE
	NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A TAREFA, DEVE SER ANALISADA ANTES DA
	ATIVIDADE
	e) EXECUTAR A TAREFA EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA VALE
	f) USAR OS EPI'S CONFORME NORMA DE SEGURANÇA DA VALE
	g) INSPECIONAR AS FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS
	-RECOMENDAÇÕES:
	HAVENDO DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS RISCOS, PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE
	SEGURANÇA, SOLICITAR ORIENTAÇÃO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO DA
	UNIDADE.
	_ Norma de referência: NR 10 - item 10.11.2, NR12 - item 12.11.1 e item
	12.14.3
	## 2 - ARRANJO FÍSICO DO LOCAL - SEGURANÇA a) NOS LOCAIS DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, AS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DEVEM
	SER MANTIDAS DESOBSTRUÍDAS, E HAVENDO SITUAÇÕES INADEQUADAS OU INSEGURAS
	PROCEDER COM A COMUNICAÇÃO FORMAL PARA AS EQUIPES DE REPARO E/OU APOIO.
	=> Norma de referência: NR12 - item 12.2.
	b) DURANTE A EXECUÇÃO DESTA TAREFA, CASO SEJA NECESSÁRIO, FAZER O
	CONTROLE DE RISCOS OCUPACIONAIS SIGNIFICATIVOS INERENTES A
	TAREFA, TAIS COMO:
	#,,QUEDA DE MATERIAIS /FERRAMENTAS DE ALTURA ACIMA DE 2 METROS
	#,,CONTATO COM EQUIPAMENTO DE BAIXA E ALTA TENSÃO
	#,,INCENDIO/EXPLOSÃO DE MATERIAL ELETRICO
	#,,PROJEÇÃO DE PARTICULAS
	#,,CONTATO COM PARTES MOVEIS DE EQUIPAMENTOP ROTATIVOS
	#,,CONTATO COM POEIRAS
	#,,ROMPIMENTO DE EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO #,,COLISÃO/ATROPELAMENTO/ABALROAMENTO
	#,,COLISAO/ATROPELAMENTO/ABALROAMENTO #,,CONTATO COM GASES TÓXICOS
	#,,CONTATO COM GASES TOXICOS #,,CHOQUE ELÉTRICO.
	#,,QUEIMADURA TÉRMICA.



DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
	#,,QUEIMADURA QUÍMICA.
	#,,PRENSAMENTO.
	#,,BATIDA CONTRA.
	#,,PERIGO DE QUEDA DO MESMO NÍVEL E/OU NÍVEL DIFERENTE, FIQUE ATENTO
	c) VERIFICAR A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESCADA OU ANDAIME (SE
	NECESSÁRIO)
	d) ISOLAR A ÁREA COM SINALIZAÇÃO QUE IMPEÇA A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS (SE
	NECESSÁRIO)
	e) EXECUTAR A TAREFA COM UMA POSTURA CORRETA
	f) REALIZAR 5S APÓS CONCLUSÃO DA O.M
	g) RECOLHER E SEGREGAR RESÍDUOS GERADOS DURANTE A MANUTENÇÃO
	## 3 - USAR VESTIMENTA ADEQUADA ANTI-CHAMA
	## 4 - BLOQUEAR MOTOR
	Realizar Bloqueio conforme PGS 001837:
	** Bloqueio de Energia **
	a) Confirmar com a sala de controle se o equipamento está disponível
	para manutenção
	b) Efetuar o bloqueio do equipamento
	c) Confirmar com a sala de controle se o equipamento está bloqueado d) Solicitar teste de eficiência do bloqueio no campo
	======================================
0020	MANUT ELET GAVETA 440V
0020	TAG:
	=======================================
	## 10 - CONFIRMAR COM A SALA DE CONTROLE SE O EQUIP ESTÁ DISPONÍVEL PARA
	MANUTENÇÃO
	## 20 - DESLIGAR E EXTRAIR A GAVETA, FAZENDO USO DE TODA A VESTIMENTA
	ANTI CHAMA RISCO 4 PARA MANOBRA
	## 30 - RETIRAR O PLUG DA REDE E CONTROLE
	## 40 - TRANSPORTAR A GAVETA ATÉ A BANCADA
	## 50 - EFETUAR LIMPEZA NA GAVETA USANDO PINCEL OU AR COMPRIMIDO
	## 60 - VERIFICAR INTEGRIDADE DA GAVETA
	## 70 - REAPERTAR TODAS AS CONEXÕES DE FORCA E CONTROLE
	## 80 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO DA GAVETA
	a) De acordo com o Item 10.3.9 NR-10: Vermelho - Desligado (L)
	Desligado (D)
	OBS.: Se alguma lâmpada não estiver funcionando, providenciar troca.
	## 90 - REALIZAR TESTE FUNCIONAL, VERIFICANDO SINALIZAÇÃO, COMANDO
	LOCAL, RESERT
	## 100 - VERIFICAR INTEGRIDADE DA MANOPLA ABRE/FECHA GAVETA
	## 120 - VOLTAR COM A GAVETA PARA O LOCAL CORRETO NO CCM RELIGAR OS



DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS					
arefa	Descrição					
	PLUGUES DA REDE E CONTROLE DEIXAR A GAVETA NA POSICAO EXTERNA E BLOQUEAR					
	CONFORME PRO ESPECÍFICO					
	##130 - REAPERTAR TODAS AS CONEXÕES DE FORÇA E CONTROLE NO COMPARTIMENTO					
	DE CABOS DE SAÍDA					
	## 140 - INSERIR A GAVETA E COMUNICAR A SALA DE CONTROLE SOBRE A					
	LIBERACAO DO EQUIPAMENTO APÓS A MANUTECAO VERIFICAR ALARMES E POSSIVEIS					
	DEFEITOS.					
	## 160 - REALIZAR TESTAR NO SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO FISICO E LÓGICO					
	DO EQUIPAMENTO					
	## 170 - ANOTAR NA OM QUALQUER ANORMALIDADE ENCONTRADA					
	## 180 - REALIZAR 5S NO LOCAL DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE					
	AÇÃO: CASO ALGUM DESCONFORME NO DECORRER DA MANUTENÇÃO, ABRIR NOTA DE					
	MANUTENÇÃO OU CORRETIVA.					
030	MANUT ELET MOTOR 440V					
7030	TAG:					
	1710					
	## 10 - DESLIGAR O MOTOR					
	a) Desligar o motor fazendo a marcação dos cabos na posição atual ou					
	verificar a identificação #TAG" para evitar que na reconexão o motor					
	tenha uma inversão de rotação.					
	## 15 - AFERIR AUSÊNCIA DE TENSÃO COM MULTÍMETRO					
	## 20 -VERIFICAR CABOS					
	a) Verificar o estado do isolamento dos cabos de força avaliando a					
	presença de óleos, graxas ou resíduos químicos e se necessário realizar					
	as devidas correções					
	## 90 - REALIZAR TESTE ISOLACAO					
	a) Aferir resistência de isolamento do bobinado do motor (R) com cabo de alimentação desconectado do motor. Anotar os valores na O.M com 30 seg					
	01 min					
	Fase/R,, R 30seg (O) R 01min (O),, R 10min (O)					
	Fase R ,,					
	Fase S,,					
	Fase T,,					
	IP # Índice de Polarização					
	IP = R 10min / R 01min =					
	IA # Índice de Absorção					
	IA = R 01min / R 30seg =					
	## 95 - VERIFICAR ATERRAMENTO DO MOTOR					
	a) Conferir conexão do aterramento externo e se necessário realizar a					
	correta fixação do aterramento					



DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
	b) Avaliar se os cabos e conexões do aterramento do motor apresentam sinais de corrosão, impregnação de sujeira, óleo ou graxas e
	providenciar a devida limpeza ou substituição do cabo ou conexão.
	## 96 - VERIFICAR CONEXÕES ELÉTRICAS
	a) Avaliar o estado físico de todas as conexões elétricas e verificar
	uma possível deterioração de muflas, a existência de terminais ou parafusos das conexões danificados
	b) Realizar aperto de todas as conexões elétricas ## 100 - REALIZAR LIMPEZA EXTERNA DO MOTOR
	a) Utilizar ar comprimindo ou soprador e pincel para efetuar a limpeza
	b) Desobstruir as saídas de ar das ventoinhas caso estejam obstruídas ## 110 - VERIFICAR CAIXA LIGAÇÃO DO MOTOR
	a) Verificar conectores, bornes, parafusos, limpeza da caixa de ligação
	do motor (trocar se necessário) ## 115 - VERIFICAR CABOS, FLEXÍVEIS E CONEXÕES
	a) Verificar conduletes, bandejamento flexível e demais partes da
	instalação do motor
	## 125 - LIGAR MOTOR
	a) Ligar o motor conforme a marcação feita anteriormente ## 130 - VERIFICAR SISTEMA VENTILACAO
	Verificar estado da ventoinha e tampa defletora:
	a) Checar por folga nas tampas traseira e dianteira
	b) Checar por corrosão, obstrução, acúmulo de sujeira e/ou danos nas
	palhetas (intervir se necessário)
	c) Checar tampa defletora (substituir se necessário)
	## 140 - VERIFICAR CABEAMENTO
	## 150 - VERIFICAR OLHAL
	a) Verificar a presença do olhal de elevação e se necessário realizar a
	reposição
	## 160 - DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
	## 165 - LIBERAR EQUIPAMENTO E REALIZAR TESTE COM A SALA DE CONTROLE
	## 170 - INSERIR CONTATOR
	## 180 - REALIZAR 5S NO LOCAL DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	=======================================
	AÇÃO: CASO ALGUM DESCONFORME NO DECORRER DA MANUTENÇÃO, ABRIR NOTA DE MANUTENÇÃO OU CORRETIVA.
0040	MANUT ELET PAINEL
	TAG:
	## 10 PEALIZAR LIMPEZA DO RAINEL
	## 10 - REALIZAR LIMPEZA DO PAINEL ## 30 - REALIZAR REAPERTO NO PLUG DAS CONEXÕES



PE-3M MAN ELET GAV MOT PAINEL 2251BBO108 OM 202305028822

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa Descrição

40 - REALIZAR REAPERTO NAS REGUAS DE BORNES

50 - REAPERTAR CONTATOR DISJUNTOR AUXILIARES

60 - REAPERTAR CONEXÕES

70 - REALIZAR TESTE DAS BOTOEIRAS

a)Realizar teste com a sala de controle

70 - VERIFICAR SISTEMA TRAVA DA PORTA

AÇÃO: CASO ALGUM DESCONFORME NO DECORRER DA MANUTENÇÃO, ABRIR NOTA DE

MANUTENÇÃO OU CORRETIVA.

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	AÇÕES DE SEGURANÇA	PM01	SU132TE	1	1.2	1.2	Н	23.11.2023 08:00:00	23.11.2023 09:39:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope PRGM	ração					
0020	MANUT ELET GAVETA 440V	YPM0	SU132TE	1	0.3	0.3	Н	23.11.2023 09:39:00	23.11.2023 09:39:00
	Ponto Inicial/Final	-	Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Usuário Ope	ração		_			
0030	MANUT ELET MOTOR 440V	YPM0	SU132TE	1	1.5	1.5	Н	23.11.2023 09:39:00	1
	Ponto Inicial/Final	_	Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0040	MANUT ELET PAINEL	YPM0	SU132TE	1	0.2	0.2	Н	23.11.2023 09:39:00	23.11.2023 09:39:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	REALIZAR DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	23.11.2023 09:39:00	23.11.2023 09:39:00
	Ponto Inicial/Final	_	Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	PE-3M MAN ELET GAV MOT PAINEL 2251BBO108	PM01	EX070EL	1	1.2	1.2	Н	23.11.2023 09:39:00	23.11.2023 11:20:15



PE-3M MAN ELET GAV MOT PAINEL 2251BBO108 OM 202305028822

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control	Trabalho		Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	е	Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	e Loc.Instalação/Equipamento Status Usuário Operação AGDO PRGM							