

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTSCOUSI

N° OM:

202304380029

CENTRO/PLANTA: 4750

ОМ: ИЕС 2351АМ12			
ES:			
S DE TRABALHO SEGURO	:		
ECESSITA PTS		r ı	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
	XO 1)		OUTROS
	,	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
	O 5)	ĨĨ	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
	E ZERO ENERGIA	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
ESPAÇO CONFINADO (ANEXO	O 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
	DE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
	NTE:		
T:	NÚMER	RO PRO	
	ECESSITA PTS TRABALHO EM ALTURA (ANE LHO A QUENTE (ANEXO 12) IÇAMENTO DE CARGA (ANEX BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO I O 4) ESPAÇO CONFINADO (ANEXO - TRABALHO EM ELETRICIDA ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B) ADE CLASSIFICADA COMO RI ADE CLASSIFICADA COMO RI	MEC 2351AM12 DES: S DE TRABALHO SEGURO: ECESSITA PTS TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1) LHO A QUENTE (ANEXO 12) IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5) BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA DO 4) ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10) ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B) ADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ARTA ADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA VA: VA:	DES: S DE TRABALHO SEGURO: ECESSITA PTS TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1) LHO A QUENTE (ANEXO 12) IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5) BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA D 4) ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10) ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B) ADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART ADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA VA: VA:

Mina Sossego:MPL:1064



PS_MANUT MEC 2351AM12

OM 202304380029

Tipo de Atividade

CSGBCOMAM00012

EQUIPAMENTO						
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo 1360338	Criticidade C		Tipo Contador
Nº Identificação Técnica			Término da Garanti	а	Fonte r	radioativa
Local de Instalação COSS-BCO-FTC-AMT01	-2351AM12	Descrição do Local de Insta AMOSTRADOR POLPA	•			
Local de Instalação Superior COSS-BCO-FTC-AMT01		Descrição do Local de Insta AMOSTRAGEM	llação Superior			
Características do Equipame	nto					

ORDEM DE MANUTENÇÃO Data Inicio Hora Data Fim Prioridade Hora Fim Duração Tipo de Manutenção Date Início (h) 07/03/2024 11:02 09/03/2024 09:56 12.800

Média Manutenção Preventiva Serviço de Man. Plano de Manutenção Descrição do Plano

Condição de Operação **Ponto Final** Unidade de Medida Parada Desenergizada

Status Usuário Ordem

AGDO AGPR VPTS LIB CAPC CCOP DMNV SCDM Equipe Responsável

Comprimento

Planejador

1561353

SU137 Líder de Manutenção / 010 PREVENTIVA FLOTAÇÃO Mina Sossego

NOTA DE MANUTENÇÃO

Ponto de Partida

Status Sistema Ordem

Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
		00/00/0000		

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção			
		()Sim ()Não			
:	:				

Mina Sossego:MPL:1064



PS_MANUT MEC 2351AM12

OM 202304380029

DET Tarefa	ALHAMENTO DAS TAREFAS Descrição								
TΔR	EFAS								
	Descrição	Código de Control	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO 56 DIAS AMOSTRADORES	PM01	SU137ME	1	6.4	6.4	Н	07.03.2024 11:02:06	08.03.2024 11:02:06
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.02.00	11.02.00
	Status Sistema Operação Status Usuário Operação								
0010	REALIZAR APT PTE E CHECK LIST DE EPIS	AGDO PM01	EX130ME	1	6.4	6.4	Н	08.03.2024	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento			11:02:06	09:56:35		
	tatus Sistema Operação Status Usuário Operação								
0015	LIB NOLQ BLOQUEAR EQUIPAMENTO	AGDO YPM0	SU137	1	0.1	0.1	Н	09.03.2024	09.03.2024
	Ponto Inicial/Final						09:56:35	09:56:35	
	Status Sistema Operação								
	LIB NOLQ	AGDO					1		
0020	RETIRAR MANGUEIRAS DO AMOSTRADOR	YPM0	SU137	1	0.3	0.3	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0025		YPM0	SU137	1	0.8	0.8	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0030	RETIRAR PARAFUSOS DO FLANGE DA VALVULA	YPM0	SU137	1	0.2	0.2	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							
0035	LIB NOLQ VERIFICAR MANGOTE DE BORRACHA	AGDO YPM0	SU137	1	0.5	0.5	Н	09.03.2024	09.03.2024
	Ponto Inicial/Final							09:56:35	09:56:35
Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento									

Mina Sossego:MPL:1064



PS_MANUT MEC 2351AM12

OM 202304380029

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	REALIZAR LIMPEZA NA ALIM DO AMOSTRADOR	YPM0	SU137	1	0.3	0.3	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0045	VERIFICAR DESGASTE NA FACA	YPM0	SU137	1	0.8	0.8	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0050		YPM0	SU137	1	0.1	0.1	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0055	RECOLOCAR MANGUEIRA DO AMOSTRADOR	YPM0	SU137	1	0.1	0.1	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final	al/Final Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	REALIZAR 5S NA AREA	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0065	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	09.03.2024 09:56:35	09.03.2024 09:56:35
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					