

Unidade: **Policlínica Lincoln de Freitas Filho** – (Figuras 25 a 28).
Localizado na Rua Álvaro Roberto, N° 601 – Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 23550-000.



Figura 25 – Vista Frontal da Unidade – Localização do transformador.



Figura 26 – Localização do transformador. Transformador sem identificação.



Figura 27 – Vista Frontal da Entrada Principal.



Figura 28 – Vista Medidor – N° 8431318-8