

Local:

UPA Senador Camará, Av. de Santa Cruz, 6.486 - Senador Camará, Rio de Janeiro (Figuras 09 a 16).



Figura 09 – Poste localizado próximo ao portão principal da unidade, contendo o ramal de ligação aérea responsável pelo suprimento elétrico. A imagem evidencia o ponto de entrega da concessionária e a rota inicial dos cabos até o padrão de entrada.



Figura 10 – Enquadramento complementar do poste de entrada, destacando o ponto de derivação, conexões, isoladores e a fixação dos cabos de alimentação que atendem à unidade.



Figura 11 – Transformador instalado no poste frontal à unidade, responsável pela redução da tensão de fornecimento para o nível adequado ao padrão da edificação. A imagem permite observar o estado geral do equipamento e seus componentes externos.



Figura 12 – Registro complementar do transformador de distribuição, apresentando outro ângulo de visualização para documentação do estado físico e da instalação no poste.



Figura 13 – Equipamento de medição utilizado para registrar o consumo da unidade. A imagem evidencia o estado físico, identificação do medidor e condições de instalação.



Figura 14 – Estrutura externa contendo o medidor da concessionária e o disjuntor geral da unidade. O conjunto reúne os principais elementos de proteção e seccionamento do ramal de entrada.



Figura 15 – Imagem adicional do equipamento de medição da Light, destacando identificação e condições do visor e da caixa de proteção.



Figura 16 – Disjuntor geral responsável pelo seccionamento e proteção do ramal de entrada da instalação.