# 大本 9 號主副機保養自檢報告

# CAT 3408 MAIN ENGINE INSPECTION REPORT

一、船舶資訊

船　　名：大本 9 號　　左主機運轉時數：5,553 小時

船舶總噸：77.73 GT　　右主機運轉時數：10,428 小時


船　　長：17.80 M

船　　寬：8.00 M　　檢查日期：115 年 10 月 23 日

二、檢查說明

| 項次 | 維修項目 | 數量 | 型號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 更換主機滑油 | 2 SET | 15W40 |
| 2 | 更換主機然油濾芯 | 4 組 | CATEPILLAR 1R-0749 |
| 3 | 更換主機滑油濾芯 | 4 組 | DONALDSON P554005 |
| 4 | 更換主機變速齒輪箱油 | 2 SET | 80W90 |
| 5 | 更換發電機滑油 | 1 SET | 15W40 |
| 6 | 更換發電機燃油濾芯 | 1 組 | SAKURA FC-1003 |
| 7 | 更換發電機滑油濾芯 | 1 組 | SAKURA C-1004 |

三、參考照片

| 更換主機滑油 | 更換主機然油濾芯 | 更換主機滑油濾芯 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 更換發電機滑油 | 更換發電機滑油濾芯 | 更換發電機燃油濾芯 |
|  |  |  |

船長：管睿橙　　工程師：吳威佑　　船東：大本企業有限公司