



REPORTE DE PROBLEMAS DE CALIDAD AL PROVEEDOR
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

SC

SS

CÓDIGO: RC-SI25

VERSIÓN 0

REGISTRO INTERNO

RPC005

FECHA

8/02/2024

PROVEEDOR INVOLUCRADO


FLORINSUMOS S.A.S

TIPO DE REQUERIMIENTO

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Reclamo | PRODUCTO | EMPAQUE 17-6-18-2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Petición | | |
| <input type="checkbox"/> Queja | FACTURA VENTA | 1485 |
| <input type="checkbox"/> Sugerencia | CANTIDAD | 2000 |

REPORTE DE LA SITUACIÓN NO CONFORME

SOPORTE FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN

El día 14 de septiembre de 2023 se recibió el empaque 17-6-18-2 con remisión 7429; sucede que al momento de usar esta envoltura se evidenciaron faltantes de 50 unidades, teniendo en cuenta que las pacas vienen por 500 unidades.

Adjuntamos material fotográfico, remisión, costal, empaque referenciado.

REQUERIMIENTO

*Reposición de empaque faltante en el próximo despacho para la referencia de empaque 17-6-18-2 , en este caso serían cincuenta (50) unidades.

*Para próximos pedidos garantizar que los productos despachados vengan con las cantidades exactas.

JONATHAN CORTES
Analista de Calidad

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE CALFERQUIM S.A.S