



PROCEDIMIENTO SEGURO DE DESATASCO DE MEZCLADORA

**USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL.
PROHIBIDO EL USO DE JOYAS Y
BISUTERÍA.**

PASO A PASO

Deben estar como mínimo 3 colaboradores presentes (Equipo de mantenimiento, Jefe de producción, Operario).

PASO #1

El operario da aviso inmediato al equipo de mantenimiento.



PASO #2

El equipo de mantenimiento procede a desenergizar la maquina oprimiendo el botón rojo ubicado en el tablero y bajando el breaker teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento (DC-SI22 Activación de Energías Peligrosas).



PASO #3

El equipo de mantenimiento desconecta la clavija (ubicada debajo de la plataforma de la mezcladora al lado del motor).



PASO #4

El equipo de mantenimiento levanta la tapa de la mezcladora, revisa e identifica donde está el atasco y si es necesario solicita ayuda operativa para la limpieza.



NOTA:

El operario debe estar seguro que el equipo de mantenimiento realizó todo el proceso de seguridad desenergizando y retirando la clavija antes de proceder a ayudarle.

PASO #5

El colaborador con ayuda del palín teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el área de SST respecto al agarre del mismo y al uso de EPP (ubicándose detrás de la baranda de seguridad), procede a retirar el cumulo que genera el atasco.



PRECAUCIONES:

- 1) el Palín debe ser el entregado por la organización, no puede ser usada otra herramienta con este fin.**
- 2) Prohibido pararse sobre la baranda antes, durante y después del proceso de desatasco.**
- 3) Esta labor no puede ser realizada sin la intervención del equipo de mantenimiento y jefe de área.**

