

 CALFERQUIM CALEAS Y FERTILIZANTES QUÍMICOS	REPORTE DE PROBLEMAS DE CALIDAD AL PROVEEDOR		SC
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		SS
CODIGO: RC-SI25		VERSION 0	

REGISTRO INTERNO	FECHA	PROVEEDOR INVOLUCRADO
RPC004	26/01/2024	ULEXANDES

TIPO DE REQUERIMIENTO

<input checked="" type="checkbox"/> Reclamo	PRODUCTO	ULEXITA * 25 Kg
<input type="checkbox"/> Queja	REMISION	141083
<input checked="" type="checkbox"/> Sugerencia	CANTIDAD	22750 Kg (910 sacos)

REPORTE DE LA SITUACIÓN NO CONFORME

SOPORTE FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN

En la planta de Calferquim S.A.S. El día 26 de enero del presente año, se recibe el producto Ulexita 910 SACOS * 25 KG (22750kg) con lote BCO2410-2023, del cual se toma muestra para el análisis de calidad y se obtuvo los siguientes resultados en granulometría:

TAMICES N° 4 + N° 8	TAMIZ N° 20	TAMICES N° 30 + N° 40 + Bandeja (Finos)
Maximo 5 %	Maximo 10%	Minimo 85%
2	38%	60

se puede observar que no cumplió con los estándares de calidad y el cual presenta una cantidad significativa en producto grueso en el tamiz de malla 20, lo máximo que se debe retener es el 10% y en este caso su evaluación fue del 38% y en el tamiz malla 30, malla 40 y bandeja: al realizar la

REQUERIMIENTO

Garantizar productos que cumpla las siguientes especificaciones:

Malla 4 (4,75 mm) + Malla 8 (2,36 mm)	Malla 20 (0,85 mm)	Malla 30 (0,60 mm) + Malla 40 (0,425 mm) + Bandeja - Finos (< 0,425 mm)
Maximo 5 %	Maximo 10%	Minimo 85%

En caso de no cumplir especificaciones el producto no se recibirá.

JONATHAN CORTES
Analista de Calidad

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE CALFERQUIM S.A.S