



PROCESO DE ENFRIAMIENTO

PASO A PASO

**USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL.
PROHIBIDO EL USO DE JOYAS Y
BISUTERÍA.**

El producto terminado que sale del separador de finos, pasa por una banda que lo transporta hacia el tubo enfriador. Al salir del tubo enfriador pasa a la última banda que transporta el producto terminado hacia un big bag o bolsón.

PASO #1

El supervisor revisa el producto para saber si es apto para el almacenamiento o si debe ser reprocesado.



PASO #2

Apenas el big bag se llena con el producto terminado, el supervisor procede a detener el tubo enfriador y la banda donde finaliza el proceso del botón rojo que está ubicado en la pared al lado del tubo mencionado.

Para el enganche del big bag en las horquillas del montacargas (se debe tener en cuenta que la sujeción de las orejas debe realizarse sobre su base para evitar aplastamiento de las manos del operario).



PASO #3

El operario retira el big bag bien sea para reprocesarlo o para llevarlo a almacenamiento.


(Antes de ser almacenado el producto debe de ser calibrado de una tonelada).



PASO #4

El supervisor coloca nuevamente un big bag vacío en el punto donde finaliza el proceso (sostenido por amarras) para que vuelva a llenarse con el producto terminado





PASO #5

Al finalizar el proceso, el supervisor vuelve a encender el tubo enfriador y la banda para comenzar nuevamente el proceso del botón verde ubicado en la pared a lado del tubo enfriador.

