Relatório de OS Abertas - Jose Renato

Gerado em: 11/07/2025 15:53

Total de OS encontradas: 43

Fazenda: Bela Manhã

OS: 114166

Frota: 5785

Modelo: GUINCHO AGRICOL TATU GATG 2000

Data de entrada: 11/07/2025

Serviço:

Trocar ganho do guincho - (Fazenda Bela Manhã)

Solicitado Sr. Murilo

Responsavel Sr. Mauricio

OS: 113561

Frota: 5099

Modelo: GRADE NIVELADORA DE CONTROLE

Data de entrada: 01/07/2025

Serviço:

Realizar revisão completa no equipamento, devido à quebra de mancais e discos. - (Fazenda Bela Manhã)

Solicitado Sr. João Vitor Dubay

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: Casa Branca

OS: 114157

Frota: 5261

Modelo: PULVERIZADOR 2000 LT

Data de entrada: 11/07/2025

Serviço:

Soldar trinca no chassi - (Fazenda Casa Branca)

Solicitado Sr. João Paulo Responsavel Sr. Mauricio

OS: 114102 Frota: 5100

Modelo: GUINCHO HIDRAULICO

Data de entrada: 10/07/2025

Serviço:

Soldar argola do bg, e soldar trincas no chassi (Fazenda Casa Branca)

Solicitante Sr. João

Responsável Sr. Mauricio

OS: 114028

Frota: 5365

Modelo: PULVERIZADOR 4000 LT - NATALI

Data de entrada: 09/07/2025

Serviço:

Fabricar caixa traseira para transporte de produtos - (Fazenda Casa Branca)

Solicitado Sr. João Porteira

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: São Pedro

OS: 114156

Frota: 5792

Modelo: ROCADEIRA RC2 E 3100 S0516

Data de entrada: 11/07/2025

Serviço:

Realizar solda na proteção das partes móveis. O ponto de fixação foi danificado devido ao impacto com

facão durante a operação. - (Fazenda São Pedro)

Solicitado Sr. Romes

Responsavel Sr. Mauiricio

OS: 113066

Frota: 5401

Modelo: ATOMIZADOR JACTO 4000 LT

Data de entrada: 24/06/2025

Serviço:

Realinhas estrutura do braço, amassado após colisão - (Fazenda São Pedro)

Solicitado Sr. Romes

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: NSA

OS: 114143

Frota: 5718

Modelo: PULVERIZADOR FMC 4000 BILATERA

Data de entrada: 11/07/2025

Serviço:

Asa L/D torta - (Fazenda NSA)

Solicitado Sr. Vitor (Subgerente)

Responsavel Sr. Mauricio

OS: 114017

Frota: 5724

Modelo: PULV.BARRA SUBCOPA DUPLA FRON

Data de entrada: 09/07/2025

Serviço:

Instalar esticador e batedor e realinha barrinha - (Fazenda NSA)

Solicitado Sr. Rennan

Responsavel Sr. Mauricio

OS: 112409

Frota: 5673

Modelo: PULV.BARRA SUBCOPA DUPLA FRON

Data de entrada: 12/06/2025

Serviço:

Realinhar barrinha - (Fazenda NSA)

Liberado Sr. Mauricio

Fazenda: Úrsula

OS: 114119

Frota: 5105

Modelo: GRADE ARADORA C.CONTROLE BALDA

Data de entrada: 10/07/2025

Serviço:

Verificar rolamentos das duas rodas da grade. (Fazenda Úrsula)

Solicitante Sr. João Dubay

Responsável Sr. Mauricio

Fazenda: Desconhecida

OS: 114027

Frota: 5067

Modelo: ADUBADEIRA CACAMBA TATU

Data de entrada: 09/07/2025

Serviço:

Fabricar vedação do mancal dianteiro da esteira - (Pecuaria)

Solicitado Sr. Gabriel

Responsavel Sr. Arthur

OS: 112138

Frota: 43

Modelo: TRATOR JOHN DEERE 6415 4X4

Data de entrada: 06/06/2025

Serviço:

Confeccionar teto - (Oficina OMC)

Liberado Sr. Rafael

Fazenda: São Severino

OS: 114013

Frota: 5058

Modelo: PULVERIZADOR 600 LT FMC

Data de entrada: 09/07/2025

Serviço:

Fabricar gaiola para transporte de pessoas, conforme especificações de segurança.

Realizar alongamento do braço para acomodação de mangueira.

Substituir parafuso do comando.

Verificar e corrigir vazamento no bujão de óleo. - (Fazenda São Severino)

Solicitado Sr. Carlos Mariano

Responsavel Sr. Carlos Mariano

OS: 112275

Frota: 5175

Modelo: TANQUE DE AGUA 4000 LT

Data de entrada: 10/06/2025

Serviço:

Reformar estrutura superior do tanque (Fazenda São Severino)

Liberado Sr. Mauricio

Fazenda: Terra Branca OS: 113997 Frota: 5557 Modelo: ROCADEIRA KAMAQ Data de entrada: 09/07/2025 Serviço: Trinca na estrutura da torre - (Fazenda Terra Branca) Solicitado Sr. Eder Responsavel Sr. Mauricio Fazenda: er solda em trinca no chassi OS: 113988 Frota: 5009 Modelo: ATOMIZADOR FMC 4000 LT Data de entrada: 09/07/2025 Serviço: Fazer solda em trinca no chassi - (Fazenda NSA) Solicitado Sr. Rennan Responsavel Sr. Mauricio OS: 113728 Frota: 5421 Modelo: PULVERIZADOR GULIVER 4000 Data de entrada: 03/07/2025

Serviço:

Fazer solda em trinca no chassi - (Fazenda São Pedro)

Solicitado Sr. Romes

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: Estrela 6

OS: 113915

Frota: 5072

Modelo: GRADE NIVELADORA

Data de entrada: 08/07/2025

Serviço:

Revisar mancal afastado e instalar bico graxeiro da secção dianteira L/D - (Fazenda Estrela 6)

Solicitado Sr. João Vitor Dubay

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: er solda no suporte da escada e grade traseira para transporte de produtos

OS: 113708

Frota: 5355

Modelo: ATOMIZADOR JACTO 4000 LT

Data de entrada: 03/07/2025

Serviço:

Fazer solda no suporte da escada e grade traseira para transporte de produtos - (Fazenda Bela Manhã)

Solicitado Sr. Murilo

Responsavel Sr. Arthur

Fazenda: Estrela

OS: 113690

Frota: 5044

Modelo: GUINCHO HIDRAULICO REFORCADO

Data de entrada: 03/07/2025

Serviço:

Substituir eixo da cabeça do guincho, devido a desgaste ou quebra, garantindo o pleno funcionamento do sistema de elevação. - (Fazenda Estrela)

Solicitado Sr. Danilo Mulari

Responsavel Sr. Mauricio
OS: 113442
Frota: 323
Modelo: TRATOR NEW HOLANDTL5.80
Data de entrada: 27/06/2025
Serviço:
Soldar escada (Fazenda Estrela)
Liberado Sr. Arthur
OS: 113412
Frota: 323
Modelo: TRATOR NEW HOLANDTL5.80
Data de entrada: 27/06/2025
Serviço:
soldar gonzo na grade proteção - (Fazenda Estrela)
Solicitado Sr. Paulo
Responsavel Sr. Arthur
OS: 112593
Frota: 5524
Modelo: DISTRIBUIDOR FARTUS 8.0 GRANEL
Data de entrada: 16/06/2025
Serviço:
Substituir chapas dos pratos/discos do sistema distribuidor, devido a desgaste - (Fazenda Estrela)
Solicitado Sr. Danilo
Liberado Sr. Mauricio

Fazenda: Estrela Autorizado Arthur

OS: 113543

Frota: 91

Modelo: TRATOR JOHN DEERE 5403 4X4

Data de entrada: 30/06/2025

Serviço:

Instalar proteções do trator - Faz Estrela

Autorizado Arthur

Fazenda: er solda em tanque de diesel furado

OS: 113510

Frota: 5758

Modelo: TANQUE 1850 LT COMBOIO

Data de entrada: 30/06/2025

Serviço:

Fazer solda em tanque de diesel furado - (Fazenda NSA)

Solicitado Sr. Rennan

Responsavel Sr. Mauriico

Fazenda: er reforço no suporte dos braços

OS: 113153

Frota: 5060

Modelo: PULVERIZADOR 2000 LT FMC

Data de entrada: 25/06/2025

Serviço:

Fazer reforço no suporte dos braços - (Fazenda São Pedro)

Solicitado Sr. Romes

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: São Paulo

OS: 113131

Frota: 5804

Modelo: PULVERIZADOR FMC 4000 BILATERA

Data de entrada: 25/06/2025

Serviço:

Readequar as proteções dos bicos do sistema de pulverização eletrostática (SPE), que estão colidindo com galhos e sofrendo quebras durante a operação - (Fazenda São Paulo)

Solicitado Sr. Leojabes

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: Nova Manhã

OS: 113081

Frota: 5005

Modelo: PULVERIZADOR 2000 LT MARTHGNIA

Data de entrada: 24/06/2025

Serviço:

Quebra do cabeçalho do tanque - (Fazenda Nova Manhã)

Solicitado Sr. Elismar

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: er proteção para as lanternas

OS: 113065

Frota: 332

Modelo: TRATOR NEW HOLANDTL5.80

Data de entrada: 24/06/2025

Serviço:

Fazer proteção para as lanternas - (Fazenda São Paulo)

Solicitado Sr. Leojabes

Fazenda: Estrela Autorizado Mauricio

OS: 112957

Frota: 5759

Modelo: PULVERIZADOR 4000 SMART DUPLO

Data de entrada: 21/06/2025

Serviço:

Endireitar barra lateral esquerda - Faz Estrela

Autorizado Mauricio

Fazenda: er proteção de partes móveis

OS: 112759

Frota: 5191

Modelo: ATOMIZADOR FMC COPLING 4000 LT

Data de entrada: 18/06/2025

Serviço:

Fazer proteção de partes móveis (Correia da turbina) e instalar escada na torra (Avaliar necessidade) -

(Fazenda Nova Manhã)

Solicitado Sr. Elismar

Responsavel Sr. Mauricio

Fazenda: Nova Manhã Solicitado Sr

OS: 112762

Frota: 5600

Modelo: ATOMIZADOR NATALI 4000 LT

Data de entrada: 18/06/2025

Serviço:

Instalar proteções na correia da bomba de pulverização e no cardan e mudar posição do comando que está em cima da bomba trazendo para a lateral.

Fazenda Nova Manhã

Solicitado Sr. Adriano

Responsável Sr. Maurício

Fazenda: er rosca para colocar bico graxeiro

OS: 112629

Frota: 5290

Modelo: PULVERIZADOR 4000 LT - NATALI

Data de entrada: 16/06/2025

Serviço:

Refazer rosca para colocar bico graxeiro - (Fazenda Santa Izabel)

Solicitado Sr. Diego Camboi

Liberado Sr. Mauricio

Fazenda: Estrela VI

OS: 112539

Frota: 5110

Modelo: SUBSOLADOR STARA

Data de entrada: 13/06/2025

Serviço:

Verificar rodas com "jogo" - (Fazenda Estrela VI)

Solicitado Sr. João Vitor

Liberado Sr. Mauricio

Fazenda: er proteções dos para

OS: 112260

Frota: 329

Modelo: TRATOR NEW HOLANDTL5.80

Data de entrada: 10/06/2025

Serviço:

Fazer proteções dos para-lamas - (Fazenda Estrela)

Liberado Sr. Arthur

Fazenda: Santa Luiza Autorizado Arthur

OS: 112190

Frota: 67

Modelo: TRATOR JOHN DEERE 5403 4X4

Data de entrada: 05/06/2025

Serviço:

Sacar parafusos do motor, recuperar lateral do trator

Faz Santa Luiza

Autorizado Arthur

Fazenda: er proteção das polias

OS: 111464

Frota: 5136

Modelo: ATOMIZADOR FMC 4000 LT

Data de entrada: 28/05/2025

Serviço:

Fazer proteção das polias.

Faz Pedra Verde

Solicitado Altieres

Autorizado Mauricio

Fazenda: São Paulo Solicitado Arthur

OS: 111757

Frota: 66

Modelo: TRATOR JOHN DEERE 5403 4X4

Data de entrada: 23/05/2025

Serviço:

Confecção e instalação do teto, Pendencia 4122

Faz São Paulo

Solicitado Arthur

Fazenda: er solda em trinca

OS: 110736

Frota: 5078

Modelo: RC2 E 2600 LSL TATU

Data de entrada: 16/05/2025

Serviço:

Colocar proteção anti-arremesso e fazer solda em trinca - (Fazenda Bela Manhã)

Liberado Sr. Mauricio

Fazenda: Estrela Solicitado Vadinho Autorizado Arthur

OS: 110510

Frota: 189

Modelo: TRATOR NEW HOLAND TL 5.80

Data de entrada: 14/05/2025

Serviço:

Confeccionar e instalar proteções das lanternas do paralamas

Faz Estrela

Solicitado Vadinho

Autorizado Arthur

Fazenda: SP

OS: 109062

Frota: 211

Modelo: TRATOR JOHN DEERE 5070 E

Data de entrada: 17/04/2025

Serviço:

Fabricar e instalar proteção para as lanternas traseiras - (Fazenda SP)

Liberado Sr. Wilson

Fazenda: er moldura nas bordas em ambos os lados

OS: 111421

Frota: 504

Modelo: ONIBUS

Data de entrada: 19/03/2025

Serviço:

Cortar e abrir laterais e fazer moldura nas bordas em ambos os lados, retirar chapa traseira e efetuar o fechamento da mesma, instalar chapa na dianteira afim de fechar o acesso a cabine do motorista, recuperar para-choques dianteiro e traseiro, desamassar e alinhar chapas internas dos para-lamas, fazer solda nas escadas, fixar com arrebites as chapas de alumínio que estão soltas, fazer adaptação dos tanques e bombas, serviço de solda em geral.

Ônibus Calda Pronta GPZ-0174 (Oficina)

Liberado Sr. Zacarias