



### SUBGERENCIA DE HIGIENE OCUPACIONAL

### INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES.

**EMPRESA** 

CODELCO CHILE DIVISION VENTANAS (Pta. RE)

Nº ADH

9546

INFORME

153/2006

PREPARADO POR:

Avogadro Aguilera Urquiza.

#### 1.- ANTECEDENTES.

Sobre la base del Programa de mediciones ambientales comprometido con el Encargado de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional de la empresa Dr. Juan Mendoza Gómez y en cumplimiento de los programas desarrollados por esta subgerencia de Higiene Ocupacional que tienden a mantener bajo control los agentes ambientales potencialmente generadores de patologías laborales entre los trabajadores, durante los días 21, 22 y 23 de Marzo del año en curso se visitó la División Ventanas ubicada en la carretera F-30E Nº 58270, comuna de Puchuncaví; con el objeto de evaluar concentraciones ambientales de varios agentes ambientales allí presentes en las dependencias de las Plantas de ácidos, RAM, Refinería electrolítica y Horno eléctrico respectivamente relacionados con polvos y humos metálicos, aerosoles ácidos, gases, ruido y vibraciones y la exposición a calor en algunas zonas. Los resultados de ruido y vibraciones son informados separadamente.

Las mediciones se llevaron a efecto en compañía de los Expertos de Mutual Sr. Luis Vera, Jorge Saez y Francisco Ponce y por razones prácticas se informa cada planta separadamente. El presente informe solo contiene datos de la Refinería Electrolítica.

Cabe destacar que las muestras fueron recolectadas en condiciones normales de ocupación en las áreas visitadas, mediante métodos normalizado por NIOSH.

# 2. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

# 2.1 Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud

El Decreto Supremo Nº 594/1999 MINSAL, establece los límites permisibles ponderados para los diferentes agentes presentes en los ambientes laborales y

particularmente para los compuestos de interés en el presente estudio, cuyos valores se especifica en la siguiente tabla:

## a.- Limites permisibles para agentes evaluados.

Límites Permisibles de Agentes Químicos (LPP)				
Sustancia	LPP [mg/m³]	Observaciones		
Ácido sulfúrico	0,8	Temporal 3 mg/m <sup>3</sup>		
Anhídrido sulfuroso	6	(1,6 ppm) (5 ppm temporal)		
• Cobre	0,16	humos		
• Cobre	0,8	Polvo y nieblas		
• Cromo	0,4	Metal, di y tri valentes A.4		
Hierro	5,0	USA(*)		
<ul> <li>Manganeso</li> </ul>	0,8	humos		
<ul> <li>Molibdeno</li> </ul>	8,0	insolubles		
Níquel	0,8	Metal e insolubles A.1		
• Zinc	4,0	Óxidos y humos		

**Notas:** En Chile no hay norma para plata y compuestos por lo que se usa este valor a modo referencial.

A.1.- Sustancias comprobadamente cancerígenas.

**A.3**. Sustancias cancerigenas en animales aun cuando no se ha probado este efecto en el hombre.

### 2.2 Criterio de Clasificación de Expuestos

Adicionalmente, se empleó la siguiente clasificación de la Exposición, según la cual esta Subgerencia define los requisitos mínimos de protección necesarios.

	Clasificación de	la Concentración Medida		
Clasificación Concentración medida © Requisitos para protección respirat				
MUY ALTA	© > 5 Lím. Permisible Ponderado, o © > Lím. Permisible Absoluto o Temporal	Uso de protección de alta eficiencia (99,97 % de retención) y en buen estado		

Clasificación de la Concentración Medida					
Clasificación	Concentración medida ©	Requisitos para protección respiratoria			
ALTA	1 LPP < © <= 5 LPP o © < LPT	Uso de protección de 99% de retención, en buen estado			
MEDIA	0,5 LPP < © <= 1 LPP	En caso de agentes químicos, el uso de protección se condiciona solo para minimizar la exposición. En caso de existir agentes biológicos, productores de asma bronquial o clasificada como A.1 o A.2, el uso de la protección es obligatorio.			
BAJA	0,1 LPP < © <= 0,5 LPP	No requiere protección respiratoria. En caso de existir agentes biológicos, productores de asma bronquial o sustancias cancerígenas, el uso de la protección es obligatorio.			
MUY BAJA	© <= 0,1 LPP	No requiere protección respiratoria, excepto si la sustancia es cancerígena			

### 3.-MEDICIONES

### 2.2 Evaluaciones.-

Las mediciones se llevaron a efecto en condiciones normales de trabajo en la Planta de Refinería Electrolítica, en horario de la mañana y parte de la tarde, muestreando aquellas zonas de interés higiénico previamente seleccionadas sobre la base de las evaluaciones cualitativas realizadas con anterioridad y acompañados por el Jefe de Turno Sr. Richard Fernández, encontrando los valores que se indica a continuación:

# a.- Aerosoles metálicos.

### Muestra Nº1.-(05A-1909)

Ambiental zona trabajo descobrización, circuito Nº5, grupo #38 durante trabajos normales.

A	Concentración detectada de cobre total	0,014 mg/m <sup>3</sup>
$\triangleright$	Concentración detectada de cromo total	0,002 mg/m <sup>3</sup>
>	Concentración detectada de hierro total	$<0,004 \text{ mg/m}^3$
	Concentración detectada de manganeso total	<0,0008 mg/m <sup>3</sup>
>	Concentración detectada de molibdeno total	$<0,0008 \text{ mg/m}^3$

$\triangleright$	Concentración detectada de níquel total	0,010 mg/m <sup>3</sup>
A	Concentración detectada de zinc total	0,004 mg/m <sup>3</sup>

# Muestra Nº2.-(05A-1925)

Ambiental zona descobrizacion parcial 2º nivel, centro sala, 22/3/06.(05A-1925)

>	Concentración detectada de cobre total	0,035 mg/m <sup>3</sup>
$\triangleright$	Concentración detectada de cromo total	$< 0,002 \text{ mg/m}^3$
	Concentración detectada de hierro total	$0,008 \text{ mg/m}^3$
N	Concentración detectada de manganeso total	<0,0008 mg/m <sup>3</sup>
>	Concentración detectada de molibdeno total	$< 0.0008 \text{ mg/m}^3$
>	Concentración detectada de níquel total	$0,016 \text{ mg/m}^3$
A	Concentración detectada de zinc total	$0,006 \text{ mg/m}^3$

### Muestra Nº3.-(05A-1912)

Zona trabajo operador de grúa E-15 Sr. Jorge Tobar, calle 2 de la nave.

A	Concentración detectada de cobre total	0,022 mg/m <sup>3</sup>
>	Concentración detectada de cromo total	<0,001 mg/m <sup>3</sup>
	Concentración detectada de hierro total	$0,004 \text{ mg/m}^3$
A	Concentración detectada de manganeso total	$< 0.0007 \text{ mg/m}^3$
	Concentración detectada de molibdeno total	<0,0007 mg/m <sup>3</sup>
>	Concentración detectada de níquel total	$0,004 \text{ mg/m}^3$
A	Concentración detectada de zinc total	$0,004 \text{ mg/m}^3$

# Muestra Nº4.-(05A-1911)

Ambiental sector trabajo "raspadores de hojas madre", zona despegue, electrorefinación.

>	Concentración detectada de cobre total	$0,014 \text{ mg/m}^3$
>	Concentración detectada de cromo total	$< 0,002 \text{ mg/m}^3$
>	Concentración detectada de hierro total	$0,008 \text{ mg/m}^3$
	Concentración detectada de manganeso total	$< 0.001 \text{ mg/m}^3$
>	Concentración detectada de molibdeno total	$< 0.001 \text{ mg/m}^3$
	Concentración detectada de níquel total	$0,012 \text{ mg/m}^3$
>	Concentración detectada de zinc total	0,004 mg/m <sup>3</sup>

Total de expuestos: 136 (según cualitativa).

h.- Ácidos.-

## Muestra Nº1.- (05A-1931)

electrolito, nivel 3°, zona Ambiental planta de tratamiento de espesador.22/3/06.

Concentración detectada de ácido sulfúrico

 $0,153 \text{ mg/m}^3$ 

# Muestra Nº2.- .(05A-1916)

Ambiental zona trabajo sector tablero eléctrico en descobrizacion parcial.22/3/06.

Concentración detectada de ácido sulfúrico

 $0.395 \text{ mg/m}^3$ 

# Muestra Nº3.-(05A-1908)

Ambiental caseta de trabajo operador de grúa E-15, calle 2, planta electro refinación. 22/3/06.

Concentración detectada de ácido sulfúrico

 $0,140 \text{ mg/m}^3$ 

# Muestra Nº4.-(05A-1915)

Ambiental zona lado del mar, sector grupo 21, nave de electro refinación. 22/3/06.

Concentración detectada de ácido sulfúrico

 $0,348 \text{ mg/m}^3$ 

# Muestra Nº5.-(05A-1910)

Ambiental zona de acceso a oficinas de Planta de electro refinado, sector escala de gato.22/3/06.

Concentración detectada de ácido sulfúrico

### Muestra Nº6.-(05A-1907)

Ambiental sector de inspección de corto circuitos, grupos 14 y 15 de Planta de electro refinado,22/3/06.

Concentración detectada de ácido sulfúrico

 $0,101 \text{ mg/m}^3$ 

### 4.- CONCLUSIONES

Sobre la base de los valores obtenidos y condiciones existentes al momento de esta evaluación es factible inferir lo siguiente:

- Las concentraciones detectadas para compuestos metálicos, captadas en las diferentes zonas higiénicamente representativas del problema en la Planta de Metales Nobles, indican que al momento del muestreo en general no se excedía de los respectivos valores permisibles, situación deseable de mantener en el tiempo.
- Cabe destacar que las concentraciones de cualquiera de estos compuestos en el aire puede variar significativamente en función de varios parámetros tales como dirección y velocidad del viento al interior y exterior de la nave evaluada, hora del día, estado de funcionamiento de ventiladores; ornato y aseo, etc.
- Las tareas necesarias para obtener el cobre electro refinado también implican otros riesgos físicos, químicos y de seguridad, los cuales están relacionados con gases y vapores ácidos, ruido y contacto con aerosoles ácidos, trabajo en zonas con riesgo eléctrico, sensación térmica media a alta y una cierta carga física de trabajo.
- Se constató que existen los equipos de protección personal necesarios para los trabajadores encargados de los diferentes procesos sin embargo estos dispositivos en general no son empleados por todos los trabajadores.
- El ornato y aseo en las áreas de trabajo visitadas, al momento de la visita era en general bueno. Esta condición puede ser desmejorada significativamente si no se mantiene algunas medidas administrativas para asegurar esta condición.

- Se detectó que la mayoría de las duchas de seguridad en la planta se encuentran en regular estado y varias de ellas sueltas.
- Si bien es cierto que el laboratorio no informo plomo y arsénico en el análisis de metales completo solicitado, es de esperar la presencia de estos elementos en algunas zonas de descobrizado.
- ➤ En las condiciones existentes al momento de la visita se registró en general concentraciones de nieblas ácidas por debajo de los límites permisibles, salvo la muestra recolectada al costado del acceso a las oficinas administrativas de la planta. Esta situación es muy curiosa ya que se podría producir por efecto del arrastre de los aerosoles por efecto del viento en la zona.
- No obstante lo anterior, esta condición puede ser muy cambiante en el tiempo por lo cual no se puede asumir que el riesgo de trabajar con ácidos esté controlado y las medidas preventivas no pueden ser relajadas.
- > Las mayores concentraciones de aerosoles ácidos se presentan según algunos trabajadores en zonas de control de corto circuitos, sin embargo al momento del muestreo la condición no excedía lo permisible.
- > Se observó algunas zonas corroídas por los aerosoles ácidos.
- Se observó que muchos trabajadores laboran con camisas de manga corta lo cual es inconveniente al laborar con aerosoles y soluciones acidas.
- > El trabajar en zonas húmedas con equipos energizados siempre será una condición de riesgo potencial grave.

#### 5. - RECOMENDACIONES

Con el propósito de minimizar los riesgos y/o molestias inherentes a los desarrollados en la planta de Refinado electrolítico y anexas y cumplir con la normativa vigente, se recomienda:

Supervisar regularmente el uso de los equipos de protección personal asignados como también el estado de conservación de los mismos. Esta medida debe ser también exigible a eventuales contratistas para no relajar la disciplina interna y demostrar que se asume la responsabilidad para con terceros.

- > Consecuentemente reforzar la exigencia de protección respiratoria y uso de manga larga en camisas y buzos.
- Instruir a todos los trabajadores en relación con los riesgos inherentes a las sustancias en uso y con relación a riesgos derivados del ruido, aerosoles ácidos, manejo de productos químicos, superficies de trabajo húmedas, etc.
- > Mantener la prohibición de consumir alimentos en todas las zonas de trabajo y usar para estos fines solamente un comedor habilitado.
- Mantener todos los extinguidores siempre colgados, visibles y sin obstruir.
- > Los extinguidores de las grúas también deben ser mantenidos por programa.
- Se considera indispensable recuperar totalmente todas las duchas de seguridad, anclarlas adecuadamente en sus pedestales y mantener pruebas semanales que aseguren un buen funcionamiento para situaciones de emergencia. Esta medida debe también contemplar las unidades ubicadas en descobrizado.
- Revisar regularmente las protecciones de las instalaciones eléctricas en áreas húmedas, incluyendo revisar disyuntores diferenciales cuando existan como protecciones para zonas húmedas o instalar estos dispositivos.
- > Mantener el ornato y aseo en toda la planta.
- Supervisar trabajos de contratistas en zonas criticas de modo tal de evitar desarrollo de patologías laborales en trabajadores mas expuestos.
- Para minimizar ingreso aerosoles ácidos aerotransportados se debe mantener puertas de acceso a oficinas siempre cerradas. Se sugiere cierres automáticos.

Avogadro Aguilera Urquiza Higienista Ocupacional.

Adjunta:

Inf. De Laboratorio ALS Patagonia S.A.

Informe a:

**MUTUAL SEGURIDAD SANTIAGO** 

Dirección:

Av. Libertador O'Higgins # 194 Piso 9 - Santiago

Atención:

Sr. Miguel Arana Bilbao

Fecha Informe:

11/04/06

Fecha Recepción:

28/03/06

Muestreado por:

10 000

Proyecto:

CODELCO CHILE FUNDICION VENTANAS (ADH. 9.546, AGENCIA

VIÑA DEL MAR)

Filtro Código		05A-1924	05A-1927
Identificación  Matriz Fecha		Ambiental sala de control Planta de Acido, zona consolas	Ambiental sala de control Planta de Acido, zona escritorio lado ventana  Filtro MCE 21/03/06
		Filtro MCE	
		21/03/06	
Código de ALS		AN-A10029-1	AN-A10029-2
Parámetro	Unidades	Resultados	Resultados
Flujo	L/min	74	-
Volumen	L	294,0	240,0
Tiempo	min	-	
Altura	m	-	-
Presión Atmosférica	mm Hg		-
Ácido Súlfurico	μg/filtro	51	< 50
Ácido Sulfúrico	mg/m <sup>3</sup>	0,173	< 0,208

Filtro Código		05A-1917	05A-1922
Identificación		Ambiental centro taller mantención Planta Acido	Ambiental interior caseta de control, "Grupo 6" Planta de Ácidos, puerta abierta
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE
Fecha Código de ALS		21/03/06 AN-A10029-3	21/03/06 AN-A10029-4
Flujo	L/min	-	-
Volumen	L	469,6	478,7
Tiempo	min	<u> </u>	-
Altura	m	-	-
Presión Atmosférica	mm Hg	-	-

Ácido Sulfúrico	μg/filtro	153	102
Ácido Sulfúrico	mg/m⁴	0,326	0,213

Filtro Código		05A-1931	05A-1916
Identificación		Ambiental planta tratamiento de electrolito, nivel 3°, zona espesador N° 2	Ambiental zona trabajo, sector tablero eléctrico en descobrización parcial
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE
Fecha		22/03/06	22/03/06
Código de ALS		AN-A10029-5	AN-A10029-6
Parámetro	Unidades	Resultados	Resultados
Flujo	L/min	=	8=
Volumen	L	666,7	644,8
Tiempo	min	=	-
Altura	m	-	-
Presión Atmosférica	mm Hg		-
Ácido Sulfúrico	μg/filtro	102	255
Ácido Sulfúrico	mg/m⁴	0,153	0,395

Filtro Código		05A-1915	05A-1908		
Identificación		Ambiental lado mar, sector grupo 21 nave electro refinación	Caseta operador grúa E-15, calle 2, planta electro refinación		
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE		
Fecha		22/03/06	22/03/06 AN-A10029-8		
Código de ALS		AN-A10029-7			
Parámetro			Resultados		
Flujo	L/min	-	-		
Volumen	L	585,5	728,1		
Tiempo	min	<u>-</u>	_		
Altura	m	-	-		
Presión Atmosférica	mm Hg	-			
Ácido Sulfúrico	μg/filtro	204	102		
Ácido Sulfúrico	mg/m <sup>4</sup>	0,348	0,140		

Filtro Código		05A-1910	05A-1907	
Identificación		Ambiental sector escala de gato al exterior puerta acceso a oficinas de Refinado electrolítico	Ambiental sector de Inspección de cortocircuitos, grupos 14-15, nave de refinado electrolítico	
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE 22/03/06	
Fecha		22/03/06		
Código de ALS		AN-A10029-9	AN-A10029-10	
Parámetro Unidades		Resultados	Resultados	
Flujo	L/min	-	21	
Volumen	L	501,8	505,7	
Tiempo	min	-	-	
Altura	m	-	-	
Presión Atmosférica	mm Hg	-	-	
Ácido Sulfúrico	μg/filtro	613	51	
Ácido Sulfúrico	mg/m⁴	1,22	0,101	

#### Metodología

- Acido Sulfúrico fueron analizados por Cromatografía Iónica por método adaptado de ASTM Método D4856-88, NIOSH Método 7903.(1)

#### Referencia

(1) "NIOSH Manual of Analytical Methods"

#### Observaciones

- 1. La muestra fue tomada por el cliente quien se responsabiliza por su correcta identificación y preservación.
- 2. Los resultados expuestos son válidos para las muestras analizadas.
- 3. La información contenida en este informe no podrá ser reproducida total o parcialmente para usos publicitarios sin la autorización previa de ALS Patagonia S.A.

Elizabeth Hernández Jefe Proyecto Laboratorio Informe a:

**MUTUAL SEGURIDAD SANTIAGO** 

Dirección:

Av. Libertador O'Higgins # 194 Piso 9 - Santiago

Atención:

Sr. Miguel Arana Bilbao

Fecha Informe:

11/04/06

Fecha Recepción:

28/03/06

Muestreado por:

Proyecto:

CODELCO CHILE FUNDICION VENTANAS (ADH. 9.546, AGI

MAR)

Filtro Código	05A-1918	05A-1929		
ldentificación	Ambiental sala soldaduras, taller Manutención plana ácidos, trabajando abrazaderas acero inox	Zona Respiratoria Supervisor Planta secado Sr. Bernardo Quidel Cruz, en recorrido habitual planta		
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE 22/03/06	
Fecha		21/03/06		
Código de ALS		AN-A10031-1	AN-A10031-2	
Parámetros	Unidades	Resultados	Resultados	
Flujo	L/min	- I	-	
Volumen	L	304,2	458,7	
Tiempo	min	-	-	
Altura	m	-		
Presión Atmosférica	mm Hg	-	- 18.	
Cobre Total	μg/filtro	5,90	111	
Cobre Total	mg/m <sup>3</sup>	0,019	0,242	
Cromo Total	μg/filtro	5,00	< 1,00	
Cromo Total	mg/m <sup>3</sup>	0,016	< 0,002	
Hierro Total	μg/filtro	42	88,5	
Hierro Total	mg/m <sup>3</sup>	0,138	0,193	
Manganeso Total	μg/filtro	2,00	< 0,50	
Manganeso Total	mg/m <sup>3</sup>	0,007	< 0,001	
Molibdeno Total	μg/filtro	< 0,50	< 0,50	
Molibdeno Total	mg/m³	< 0,002	< 0,001	
Níquel Total	μg/filtro	13,5	< 1,50	
Níquel Total	mg/m <sup>3</sup>	0,044	< 0,003	
Zinc Total	μg/filtro	4,00	9,00	
Zinc Total	mg/m <sup>3</sup>	0,013	0,020	

Filtro Código	05A-1923	05A-1928		
Identificación	Zona Respiratoria Supervisor Planta RAM Sr. Mario González López, durante labores habituales	Ambiental sala de control Planta RAM, Comando N° 2 zona ventana		
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE 22/03/06	
Fecha		22/03/06		
Código de ALS		AN-A10031-4	AN-A10031-5	
Parámetros	Unidades	Resultados	Resultados	
Flujo	L/min	-	-	
Volumen	LL	517,5	534,5	
Tiempo	min	-	-	
Altura	m	-		
Presión Atmosférica	mm Hg	-	-	
Cobre Total	μg/filtro	27,7	12,8	
Cobre Total	mg/m <sup>3</sup>	0,054	0,024	
Cromo Total	μg/filtro	< 1,00	< 1,00	
Cromo Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,002	< 0,002	
Hierro Total	μg/filtro	19,5	8,50	
Hierro Total	mg/m <sup>3</sup>	0,038	0,016	
Manganeso Total	μg/filtro	< 0,50	< 0,50	
Manganeso Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,001	< 0,001	
Molibdeno Total	μg/filtro	< 0,50	< 0,50	
Molibdeno Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,001	< 0,0009	
Níquel Total	μg/filtro	< 0,003	0,011	
Níquel Total	mg/m <sup>3</sup>	< 1,50	6,00	
Zinc Total	μg/filtro	4,00	4,00	
Zinc Total	mg/m <sup>3</sup>	0,008	0,007	

Filtro Código	05A-1909	05A-1925		
Identificación	Ambiental zona de cubas de descobrización, circuito N° 5, grupo 38, refinería electrolítica	Ambiental zona d descobrización parcial, 2° nivel, centro sala		
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE 22/03/06	
Fecha		-		
Código de ALS		AN-A10031-7	AN-A10031-8	
Parámetros	Unidades	Resultados	Resultados	
Flujo	L/min	=	-	
Volumen	L	646,8	631,8	
Tiempo	min	-	-	
Altura	m	-	-	
Presión Atmosférica	mm Hg	-	-	
Cobre Total	μg/filtro	9,00	21,9	
Cobre Total	mg/m <sup>3</sup>	0,014	0,035	
Cromo Total	μg/filtro	< 1,00	< 1,00	
Cromo Total	mg/m <sup>3</sup>	0,002	< 0,002	
Hierro Total	μg/filtro	< 2,50	5,00	
Hierro Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,004	0,008	
Manganeso Total	μg/filtro	< 0,50	< 0,50	
Manganeso Total	mg/m³	< 0,0008	< 0,0008	
Molibdeno Total	μg/filtro	< 0,50	< 0,50	
Molibdeno Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,0008	< 0,0008	
Níquel Total	μg/filtro	4,50	10,0	
Níquel Total	mg/m <sup>3</sup>	0,010	0,016	
Zinc Total	μg/filtro	2,50	3,50	
Zinc Total	mg/m <sup>3</sup>	0,004	0,006	

Filtro Código	05A-1911	05A-1921		
Identificación	Ambiental sector de trabajo, "raspadores" de hojas madre, zona despegue, planta Electro refinado	Ambiental interior sala de control Horno Eléctrico, sector mueble nor Poniente frente consolas		
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE 23/03/06 AN-A10031-11	
Fecha		22/03/06		
Código de ALS		AN-A10031-10		
Parámetros	Unidades	Resultados	Resultados	
Flujo	L/min	-	-	
Volumen	L	510,8	576,0	
Tiempo	min	-	-	
Altura	m	-	-	
Presión Atmosférica	mm Hg	-	-	
Cobre Total	μg/filtro	6,95	1,60	
Cobre Total	mg/m³	0,014	0,003	
Cromo Total	μg/filtro	< 1,00	1,00	
Cromo Total	mg/m³	< 0,002	0,002	
Hierro Total	μg/filtro	4,00	4,50	
Hierro Total	mg/m <sup>3</sup>	0,008	0,008	
Manganeso Total	μg/filtro	< 0,50	< 0,50	
Manganeso Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,001	< 0,0009	
Molibdeno Total	μg/filtro	< 0,50	< 0,50	
Molibdeno Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,001	< 0,0009	
Níquel Total	μg/filtro	6,00	2,00	
Níquel Total	mg/m <sup>3</sup>	0,012	0,003	
Zinc Total	μg/filtro	2,00	4,50	
Zinc Total	mg/m <sup>3</sup>	0,004	0,008	

Filtro Código	05A-1926	05A-1930		
Identificación	Ambiental sector trabajo de operadores de apoyo "cuchareros" nivel 9200 horno eléctrico	Ambiental nivel sangría de escoria, zona operador consola de control taponadora de horno		
Matriz		Filtro MCE	Filtro MCE 23/03/06	
Fecha		23/03/06		
Código de ALS		AN-A10031-13	AN-A10031-14	
Parámetros	Unidades	Resultados	Resultados	
Flujo	L/min	-	04	
Volumen	L	488,4	448,8	
Tiempo	min	-	-	
Altura	m	-	-	
Presión Atmosférica	mm Hg	-	-	
Cobre Total	μg/filtro	117	69,6	
Cobre Total	mg/m <sup>3</sup>	0,239	0,155	
Cromo Total	μg/filtro	< 1,00	1,50	
Cromo Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,002	0,003	
Hierro Total	μg/filtro	44,0	76,0	
Hierro Total	mg/m <sup>3</sup>	0,090	0,169	
Manganeso Total	μg/filtro	0,50	0,50	
Manganeso Total	mg/m <sup>3</sup>	0,001	0,001	
Molibdeno Total	μg/filtro	< 0,50	< 0,50	
Molibdeno Total	mg/m <sup>3</sup>	< 0,001	0,001	
Níquel Total	μg/filtro	3,50	8,50	
Níquel Total	mg/m <sup>3</sup>	0,007	0,019	
Zinc Total	μg/filtro	78,5	23,0	
Zinc Total	mg/m <sup>3</sup>	0,161	0,051	

### Referencia

Metodología -Metales Totales por Absorción Atómica , según procedimientos adaptados de SM- Métodos 3030 y 3500 (1)

<sup>-</sup>Previa Digestión Acida por Método EPA 3005A. (2)

 $<sup>^{(1)}</sup>$  "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 20th Ed. 1998 APHA WWA  $^{(2)}$  " EPA Methods + Guidance For Analysis of Water V1,0 April 1997

_						-			
n	n	e	Δ	m	12	$\sim$	n	n	AS

- 1. La muestra fue tomada por el cliente quien se responsabiliza por su correcta identificación y preservación.
- 2. Los resultados expuestos son válidos para las muestras analizadas.
- 3. La información contenida en este informe no podrá ser reproducida total o parcialmente para usos publicitarios sin la autorización previa de ALS Patagonia S.

Elizabeth Hernández Jefe Proyecto Laboratorio