

河北稳控科技股份有限公司 文档密级:普通 文档类别:内部资料

振弦传感器频率大幅跳动原因及处理措施

(V1. 0. 0 2025-08-14)

概述

本文主要内容是使用稳控科技公司的振弦类传感器测量产品(模块、采发仪)发生频率大幅度跳动的原因分析及处理措施。

频率大幅跳动,指的是频率跳动在百 Hz 以上级别的跳动(并非几 Hz 几十 Hz 的跳动)。

本文的前提是:测量设备已经可靠连接了地线。

原因分析

问题的定性

频率不稳定(不正确),可能的原因有3个

原因(1)传感器返回(输出)信号太弱

原因(2)收到的信号来源不是传感器返回(输出)的

原因(3)传感器返回信号中包含有较强倍频信号(由于传感器振动过于强烈导致)

原因(4)传感器固定不牢固产生了耦合振动(尤其是低频轻质传感器)

首先,必须先对问题进行定性分析

判断方法

有多种方法和操作流程可以判断出问题根源(性质),以下方法,在条件允许的情况下有选择性的使用。 方法(1): 在相对较安静的环境中,将传感器紧贴耳朵,可以听到传感器被激励以及传感器振动后输出信号 的过程(声音),音调单一且音量由强变弱的过程,即是传感器输出信号的过程。若传感器输出信号的过程 非常短促(时长 0.1 秒~0.5 秒之间),则基本上可以排除上述原因(3)。

注: 如果听到的声音频率在不断变化,说明传感器正在被扫频,应该注意监听最后一次振动的声音。

注:如果听到的声音有极短暂的敲击,然后出现相对非常弱的单音调声音,说明传感器是被高压脉冲激励而产生振动的。

方法 (2): 对于多通道采发仪,单独只连接 1 支传感器,若频率跳动现象消失,可以基本上排除上述原因 (1) 和原因 (3)。如果仅连接 1 支传感器时频率跳动现象未消失,基本可以断定是原因 (1) 导致。

方法(3): 修改激励方法为"高压脉冲"激励方法,若频率跳动现象消失,则基本上可以确定是原因(3)导致。

方法(4): 如果频率的跳动有明显的2倍、3倍特性,则可以断定是原因(3)。

方法 (5): 如果传感器的标称频率是 1000Hz 以内的,原因 (3)的可能性比较大。但仍须从跳动的频率值来 判断是否是倍频 (2 倍或者 3 倍)。

方法(6):观察并判断传感器质量(重量)是否太轻,太轻的传感器,如果没有很好的固定措施,或者固定不牢靠,极易发生耦合共振现象,使内部钢弦振动幅度大大减弱,同时振动的耦合也会导致频率叠加产生不

通讯地址:河北省三河市福成路 515 号 D33 号楼(河北稳控科技股份有限公司) 网址: www.winkooo.com 电话: 0316-5999328 邮箱: INFO@GEO-INS.COM 邮编: 065201 文档版本: V1.0.0 可预知的频率。

如果能够通过上述方法进行可能的原因排除或者确定,则针对每个原因,可以有专门的应对措施。

应对措施

问题(1)应对措施

如果传感器本身的输出信号较弱,唯一的方法就是加强激励信号的强度,加强传感器的振动幅度。最直接的方法就是提高预期的高压脉冲激励的电压、提高扫频电压。

其它的辅助手段还有:缩短"激励后等待时长"、增大"扫频信号输出周期"、取消"振动回避"、开启"SFC辅助"等一切有利于采集小信号的软件措施。详见《VM567振弦传感器读数模块用户手册》。

问题(2)应对措施

针对这个原因导致的频率跳动,干扰源较为多样,可以细分为:其它通道的激励信号被此通道误采、其它通道的传感器输出信号被此通道误采、信号线受外界干扰。

针对前两种情况(误采了其它通道的激励信号、误采了其它传感器的输出信号)

这一现象仅会发生于内嵌有多个振弦测量模块的采发仪类设备。如果是单块 VM 模块类产品,此原因不需考虑。

最有效的处理措施就是开启"慢速测量"功能,这个功能会强制的让多个模块分时发送激励信号(默认此功能未开启,多个模块是并行工作的)。

辅助措施: 开启 VM 模块的"振动回避"功能、增加"激励前等待时长"。

针对信号线受外界干扰的情况

查找干扰源, 避开和干扰源的平行走线, 或者让信号线避开干扰源。

使用屏蔽线,单端接地,或者双端接地,或者两端都不接地,反复观察。

加强传感器的激励信号强度,让传感器的振信号强度远高于干扰信号的强度。

问题(3)应对措施

传感器输出信号中含有很强的 2 倍或者 3 倍频率,主要原因是传感器振动过于强烈而产生了频率反射叠加。最直接的应对措施就是降低对传感器的激励信号强度,让传感器产生的振动信号幅值降低。修改激励方法为"高压脉冲"激励方法(此方法相较于默认的"反馈激励"方法来说对传感器的激励强度更低),并调整高压激励电压的预期值反复观察频率倍频现象是否消失。

其它的辅助手段还有: 开启"振动回避"、增大"激励后等待时长"、减小"扫频信号输出周期"。

问题(4)应对措施

更换其它类型(结构)传感器,或者加强传感器固定措施,使传感器与被测物体结合为一个刚体。 若条件允许,用双手给传感器施加一个拉力,观察传感器频率情况。

调试策略

- (1) 问题(现象)要能重现,这是解决一切问题的必须前提。
- (2) 先以分析问题性质(原因)为第一目的,采取极端方法、极端参数来排除、确认不正常现象产生的本质原因,先不要管这些措施或者参数值是否可以真的应用于工程项目。
- (3) 只有问题定性,找到具体原因后,才能有针对性的调整,使其符合工程实际应用需要。

河北稳控科技股份有限公司 2025 年 08 月