

起始测站

目标测站

稳定后开始测量

平稳过渡

$t/T = 0.50$

加速运输

$t/T = 0.25$

减速运输

$t/T = 0.75$

起始姿态

$t/T = 0$

目标到位

$t/T = 1$

灰色虚线：世界铅垂与参考轨迹

点划线：仪器竖轴

圆点：归一化时刻

轨迹姿态示意，非仪器动力学渲染

