
消毒・滅菌・技工 機材と配置（翔案6）

チェア3台＋将来1台の規模／ひとつの部屋で、汚れ→きれいの一方向に並べる　中葛西の建物　2026.11.04



翔案6A（X線室 最低寸法）　消毒・滅菌・技工 約6.9㎡　技工机の前の通路 約1.0m



翔案6B　約6.3㎡・通路 約0.9m

動線（汚れ→きれい）

① 廊下側の入口から、右カウンターの端に使用済みトレーを置く
② 流しで予備洗浄 → 超音波洗浄器 → ウォッシャーディスインフェクター（洗浄・熱水消毒・乾燥）
③ 角の手洗いで手を洗ってから、きれいな側へ
④ 窓側カウンターで点検・包装（シーラー）→ オートクレーブ。ハンドピースはDACで洗浄・注油・滅菌まで
⑤ 滅菌済みは扉付きの吊戸棚・引き出しへ。チェアへは廊下側の入口から運ぶ
⑥ 技工机は入口の左（きれいな側から離す）。水と石膏を使う作業は「印象・石膏の流し」で

区分	機材	例（参考の機種）	大きさ cm 幅×奥行×高さ	電気・水・エア	置き場所
受け取り	使用済みトレーの置き場	—	幅 約35	—	右カウンター（入口側）
洗浄	深型シンク（予備洗浄・浸け置き）	—	ボウル幅 約50	給水・排水	右カウンター
洗浄	超音波洗浄器（3〜6L）	—	約43×27×30	100V	右カウンターの上
洗浄・消毒	ウォッシャーディスインフェクター（WD）	ミーレ PG 8581	60×60×83.5	三相200V 20A／給水・排水（約93°C→冷ます槽）／換気扇	右カウンターの下
手洗い	手洗いボウル・石けん・ペーパー	—	ボウル幅 約35	給水・排水	角（汚れ→きれいの境目）
点検・包装	ルーペ付きライト・シーラー・滅菌バッグのロール	hawo hm 850 DC-V（ロータリー式）	71×26×24	100V	窓側カウンター
滅菌	クラスB オートクレーブ（18L）	NSK iClave plus	44.5×53.2×42.8	専用コンセント・精製水	窓側カウンター
滅菌（ハンドピース）	洗浄・注油・滅菌を1台で	DAC ユニバーサル（または iCare＋iClave mini）	37×38×35（ふたを開けて53）	専用コンセント・エア5〜8bar・精製水	窓側カウンター
水	純水装置（RO）	—	約26×43	給水・排水	窓側カウンターの下
保管	滅菌済みの物	—	—	—	吊戸棚（扉付き）・引き出し
技工	技工机＋マイクロモーター＋集塵機＋ライト＋丸イス	—	机 124×60×75（6Bは奥行50）	100V	左上（入口の左）
技工（水・石膏）	石膏を練る・トリマー・バイブレーター	—	—	給水・排水（石膏トラップ）	チェア3右上の印象・石膏の流し
換気	換気扇（湯気・熱）	—	—	—	WD・オートクレーブの近く

・カウンター：右（汚れ側）は高さ90cm・奥行65cm（WDを下に入れるため）、窓側（きれい側）は85cm・75cm、技工机は座って使う75cm。

・大きさは例の機種のメーカー公表値です。機種と電源（100V／200V）は見積で決めてください。オートクレーブとDACは専用回路、DACのエアは機械室から配管。

・WDを入れない場合は超音波洗浄器と手洗いで運用し、右カウンターの下は収納にできます。

・技工机に人が座ると、後ろの通路は約50cm（6Bは約40cm）で、受付からの出入りとぶつかります。

広さの判断

・**6A（約6.9㎡）**：この機材は入ります。技工机の前の通路は約1.0m。1〜2人で回せる広さです。

・**6B（約6.3㎡）**：入りますがぎりぎりです。技工机を奥行50cmにして通路約0.9m、使用済みの受け取り場所も小さくなります。

・広げるなら：X線室を6A（最低寸法）にする／X線室前の通路を1.0→0.9mにして部屋を10cm広げる／WDをやめて右カウンターを短くする。技工の量が多いなら、別の場所に技工コーナーを分けるのが本来は理想です（粉じんを滅菌済みの物から離せるため）。

点線の四角は吊戸棚（上）／WD・純水装置はカウンターの下。チェアの手洗いは各チェアの頭側にあります。