

# 消毒・滅菌・技工 機材と配置（翔案6A・完成案）

チェア3台＋将来1台の規模／ひとつの部屋で、汚れ→きれいの一方向に並べる　中葛西の建物　2026.11.04




**翔案6A（完成案）**　消毒・滅菌・技工 約6.9㎡　技工机の前の通路 約1.0m




**受け渡し口（廊下から見た図）**
引き違いの小窓・ふだんは閉める

**動線（汚れ→きれい）**

① 廊下から小窓（受け渡し口）ごしに、右カウンターの端へ使用済みトレーを置く（部屋に入らない）
② 流しで予備洗浄 → 超音波洗浄器 → ウォッシャーディスインフェクター（洗浄・熱水消毒・乾燥）
③ 角の手洗いで手を洗ってから、きれいな側へ
④ 窓側カウンターで点検・包装（シーラー）→ オートクレーブ。ハンドピースはDACで洗浄・注油・滅菌まで
⑤ 滅菌済みは扉付きの吊戸棚・引き出しへ。チェアへは部屋の入口から運ぶ（汚れ物は小窓、きれいな物は入口）
⑥ 技工机は入口の左（きれいな側から離す）。水と石膏を使う作業は「印象・石膏の流し」で

| 区分 | 機材 | 例（参考の機種） | 大きさ cm<br>幅×奥行×高さ | 電気・水・エア | 置き場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受け取り | 使用済みトレーの受け取り台（廊下の小窓から） | — | 小窓 幅45×高さ40（床から90〜130） | — | 右カウンターの端（小窓の内側） |
| 洗浄 | 深型シンク（予備洗浄・浸け置き） | — | ボウル幅 約50 | 給水・排水 | 右カウンター |
| 洗浄 | 超音波洗浄器（3〜6L） | — | 約43×27×30 | 100V | 右カウンターの上 |
| 洗浄・消毒 | ウォッシャーディスインフェクター（WD） | ミーレ PG 8581 | 60×60×83.5 | 三相200V 20A／給水・排水（約93℃→冷ます槽）／換気扇 | 右カウンターの下 |
| 手洗い | 手洗いボウル・石けん・ペーパー | — | ボウル幅 約35 | 給水・排水 | 角（汚れ→きれいの境目） |
| 点検・包装 | ルーペ付きライト・シーラー・滅菌バッグのロール | hawo hm 850 DC-V（ロータリー式） | 71×26×24 | 100V | 窓側カウンター |
| 滅菌 | クラスB オートクレーブ（18L） | NSK iClave plus | 44.5×53.2×42.8 | 専用コンセント・精製水 | 窓側カウンター |
| 滅菌（ハンドピース） | 洗浄・注油・滅菌を1台で | DAC ユニバーサル（または iCare＋iClave mini） | 37×38×35（ふたを開けて53） | 専用コンセント・エア5〜8bar・精製水 | 窓側カウンター |
| 水 | 純水装置（RO） | — | 約26×43 | 給水・排水 | 窓側カウンターの下 |
| 保管 | 滅菌済みの物 | — | — | — | 吊戸棚（扉付き）・引き出し |
| 技工 | 技工机＋マイクロモーター＋集塵機＋ライト＋丸イス | — | 机 124×60×75 | 100V | 左上（入口の左） |
| 技工（水・石膏） | 石膏を練る・トリマー・バイブレーター | — | — | 給水・排水（石膏トラップ） | チェア3右上の印象・石膏の流し |
| 換気 | 換気扇（湯気・熱） | — | — | — | WD・オートクレーブの近く |

・カウンター：右（汚れ側）は高さ90cm・奥行65cm（WDを下に入れるため）、窓側（きれい側）は85cm・75cm、技工机は座って使う75cm。

・大きさは例の機種のメーカー公表値です。機種と電源（100V／200V）は見積で決めてください。オートクレーブとDACは専用回路、DACのエアは機械室から配管。

・WDを入れない場合は超音波洗浄器と手洗いで運用し、右カウンターの下は収納にできます。

・技工机に人が座ると、後ろの通路は約50cmで、受付からの出入りとぶつかります。

**広さの判断**

・**翔案6A（約6.9㎡）**：この機材は入ります。技工机の前の通路は約1.0m。1〜2人で回せる広さです。

・広げるなら：窓側カウンターを奥行60cmにすると通路は約1.15m（この機材は60cmでも置けます）／X線室前の通路を1.0→0.9mにして部屋を10cm広げる／WDをやめて右カウンターを短くする。

・将来ミリングマシンなどを入れるなら、技工机の場所に（粉じん・音を滅菌済みの物から離せるため）。机は丈夫に、専用コンセント・エア・LANを用意しておくと安心です。

点線の四角は吊戸棚（上）／WD・純水装置はカウンターの下。チェアの手洗いは各チェアの頭側にあります。