
消毒・滅菌・技工 機材と配置（完成案）

チェア3台＋将来1台の規模／ひとつの部屋で、汚れ→きれいの一方向に並べる　中葛西の建物　2026.11.04



完成案　消毒・滅菌・技工 約6.9㎡　技工机の前の通路 約1.15m

動線（汚れ→きれい）

① 入口のすぐ右（右カウンターの手前）に使用済みトレーを置く（入口から手が届くので、部屋の奥まで入らない）
② 流しで予備洗浄 → 超音波洗浄器 → ウォッシャーディスインフェクター（洗浄・熱水消毒・乾燥）
③ 角の手洗いで手を洗ってから、きれいな側へ
④ 窓側カウンターで点検・包装（シーラー）→ オートクレーブ。ハンドピースはDACで洗浄・注油・滅菌まで
⑤ 滅菌済みは扉付きの吊戸棚・引き出しへ。チェアへは入口から運ぶ
⑥ 技工机は入口の左（きれいな側から離す）。水と石膏を使う作業は「印象・石膏の流し」で

区分	機材	例（参考の機種）	大きさ cm 幅×奥行×高さ	電気・水・エア	置き場所
受け取り	使用済みトレーの受け取り（トレーラック2〜3段）	—	長さ 約50（カウンターの奥行65）	—	入口のすぐ右（右カウンターの手前）
洗浄	深型シンク（予備洗浄・浸け置き）	—	ボウル幅 約50	給水・排水	右カウンター
洗浄	超音波洗浄器（3〜6L）	—	約43×27×30	100V	右カウンターの上
洗浄・消毒	ウォッシャーディスインフェクター（WD）	ミーレ PG 8581	60×60×83.5	三相200V 20A／給水・排水（約93℃→冷ます槽）／換気扇	右カウンターの下
手洗い	手洗いボウル・石けん・ペーパー	—	ボウル幅 約35	給水・排水	角（汚れ→きれいの境目）
点検・包装	ルーペ付きライト・シーラー・滅菌バッグのロール	hawo hm 850 DC-V（ロータリー式）	71×26×24	100V	窓側カウンター
滅菌	クラスB オートクレーブ（18L）	NSK iClave plus	44.5×53.2×42.8	専用コンセント・精製水	窓側カウンター
滅菌（ハンドピース）	洗浄・注油・滅菌を1台で	DAC ユニバーサル（または iCare＋iClave mini）	37×38×35（ふたを開けて53）	専用コンセント・エア5〜8bar・精製水	窓側カウンター
水	純水装置（RO）	—	約26×43	給水・排水	窓側カウンターの下
保管	滅菌済みの物	—	—	—	吊戸棚（扉付き）・引き出し
技工	技工机＋マイクロモーター＋集塵機＋ライト＋丸イス	—	机 124×60×75	100V	左上（入口の左）
技工（水・石膏）	石膏を練る・トリマー・バイブレーター	—	—	給水・排水（石膏トラップ）	チェア3右上の印象・石膏の流し
換気	換気扇（湯気・熱）	—	—	—	WD・オートクレーブの近く

・カウンター：右（汚れ側）は高さ90cm・奥行65cm（WDを下に入れるため）、窓側（きれい側）は85cm・60cm、技工机は座って使う75cm（色はほかのカウンターと同じ）。

・大きさは例の機種のメーカー公表値です。機種と電源（100V／200V）は見積で決めてください。オートクレーブとDACは専用回路、DACのエアは機械室から配管。

・WDを入れない場合は超音波洗浄器と手洗いで運用し、右カウンターの下は収納にできます。

・技工机に人が座っても、後ろの通路は約65cm残ります（受付からの出入りはできます）。

・オートクレーブ（奥行53.2cm）は60cmの台だと背面のすき間が約5cmです。放熱に必要なすき間は、機種の据付条件で確かめてください。

広さの判断

・**完成案（約6.9㎡）**：この機材は入ります。技工机の前の通路は約1.15m。1〜2人で回せる広さです。

・さらに広げるなら：X線室前の通路を1.0→0.9mにして部屋を10cm広げる／WDをやめて右カウンターを短くする。

・将来ミリングマシンなどを入れるなら、技工机の場所に（奥行45cm前後なので机に乗り、粉じん・音を滅菌済みの物から離せる）。机は丈夫に、専用コンセント・エア・LANを用意しておくと安心です。

点線の四角は吊戸棚（上）／WD・純水装置はカウンターの下。チェアの手洗いは各チェアの頭側にあります。