

LTA=4 OHDU=3 EXPOSURE72000
500
400
300
200
100
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
+5 e⁻
4 e⁻
3 e⁻
2 e⁻
1 e⁻
0 e⁻
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0