
LTA=6 OHDU=3 EXPOSURE72000
500
400
300
200
100
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
+5 e-
4 e-
3 e-
2 e-
1 e-
0 e-
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0