ご提案書(概算お見積書)

車検

お客様名 モハマト カイユム ハキミ ピン ハミデイ ご 住 所 神奈川県横浜市港北区日吉 4-21-23

Honda Cars 神奈川東 日吉店

横浜市港北区箕輪町

HONDA

完成予定

2丁目5-16 TEL 045-561-0150

ご自宅TEL

携帯TEL

受付月日 2022年 7月11日 営業担当 芳賀 柾瑛 修理区分 検十点検

受付担当 吉田 優平

管理番号 2070219 202 M F

型式類別 15974 0001 通称名FIT 型 式 DBA-GE6 外装色 走行距離

F/番号 1006503

期間

登録番号 横浜505ま9435 116,008 km

状 況

整備代計 ① 検 査 代 行 ② 手 検 (内消費税10%)

250,750 B

4, 200 (値引き 199, 140 諸費用等計 (グ・グ・グ・色) 17,721 55, 810

次回点核 2022年(令和 4年)11月27日 車核溝了 2022年(令和 4年)11月27日 会員証番号 前受金残高

登録年月 2007年(平成19年)11月28日 初度登録 2007年(平成19年)11月28日

延長保証 期間 保証書番号

お見精金額

状 況

No	整備内容(部品又は作業名)	作業	数量	部品・油脂代	技 術 料
1	検査+定期点検整備		633	Acres 1989	
	<検査項目>				
	検査代行手数料				13, 20
	保安確認検査料				8, 80
	スチーム洗浄	清掃			6, 60
	下廻り錆止め塗装	塗装			3, 30
	<24か月定期点検>				26, 40
	パワステの取付けの緩み	点検	1.0		
	スパークプラグの状態	点検	1.0		
	排気ガスの状態	点検	1.0		
	エア・クリーナ汚れ詰まり	点検	1.0		
	燃料漏れ	点検	1.0		
	冷却水の漏れ	点検	1.0		
	排出ガス装置の機能、損傷	点検	1.0		
	ハンドルの操作具合	点検	1.0		
	ブレーキのきき具合	点検	1.0		
	駐車ブレーキの引きしろ	点検	1.0		
	ブレーキペダルの磨耗	点検			
	ブレーキの液漏れ	点検	1.0		
	ドラムとライニングの隙間	点検	1.0		
	ライニングの摩耗状態	点検	1.0		
	ブレーキドラムの摩耗損傷	点検	1.0		
	デイスクとパツトの隙間	点検	1.0		
	ブレーキ・パツトの摩耗	点検	1.0		
	デイスクの摩耗、損傷	点検	1.0		
	タイヤの亀裂、損傷、摩耗	点検	1.0		
	タイヤ空気圧	調整	4. 0		
	F → Kpa	調整	2.0		
	R → Kpa	調整	2. 0		
	0 ④自賠責 20,010 ⑤ 印紙代 1,600 重	整備代		81, 440	

毎度お引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

分解作業等により日程及び、概算お見積金額に変更が生じる場合がございます。 ※ご提案書の有効期限は受付月日より1ケ月です。

ご提案書(概算お見積書)

車検

登録番号 横浜505ま9435 管理番号 2070219 202 M F 受付月日 2022年 7月11日

Honda Cars 神奈川東 日吉店 横浜市港北区箕輪町 2丁目5-16 HONDA TEL 045-561-0150

No	整備内容(部品又は作業名)		作業	数量	部品・油脂代	技 術 料
**	ホイルナツト、ボルト緩み		点検	1.0		
	サスペンション取付部状態		点検	1.0		
	ショツクのオイル漏れ損傷		点検	1.0		
	ギヤボツクスの取付け緩み		点検	1.0		
	ジョイントブーツ亀裂損傷		点検	1.0		
	ホース、パイプの漏れ損傷		点検	1.0		
	ミツシヨンオイルの漏れ量		点検	1.0		
	シヤフト・ブーツ亀裂損傷		点検	1.0		
	マフラの取付けの緩み損傷		点検	1.0		
2000000	エンジンオイルの漏れ		点検	1.0		
	タイヤパンク応急修理キツト		点検	1.0	100000	
1000	応急修理用コンプレツサー		点検	1.0		
	タイヤローテーション		調整	4.0		
CONTROL OF	OBDの診断の結果		点検	1.0		
	その他は点検記録簿による		711172			
	☆車検証及びステッカー					
	車載済み・ご郵送・ご来店					
2	お勧め/お手入れ					
	<メーカー推奨項目>					
	ABSモジュレターの漏れ		点検	1.0		
	○ブレーキメンテナンスKIT	08CWZX020N1	交換	1.0	1, 870	
	<油脂類/液類>					
	o エンシ ンオイル MOBIL1 OW-20 SP		交換	3.0	8, 034	1, 100
	o カートリッシ゛, オイルフイルター (マーレテネックス		交換	1.0	1, 320	1, 100
	ワツシヤー, ドレンプ ラク゚ 14MM	9410914000	交換	1.0	77	
	○ MOTUL ブレーキフルー		交換	2. 0	4, 180	5, 500
	ウルトラHMMF		交換	3.0	4, 653	4, 400
	ワッシャー、ト・レンフ・ラク・18MM	90471PX4000	交換	1.0	165	1, 100
				10000000000		
	<交換部品>	04400041040			5 400	44 000
	シリンタ*ーセツト、リヤーホイール	01433SAA010	交換	2.0	5, 126	11,000
	シリンタ・ーセット、マスター	01462TF0010	交換	1.0	4, 268	7, 700
	SET, PAD FR (15CL-13VN, NF1		交換	1.0	10, 120	
	o エレメントASSY., エアークリーナー	17220RB0000	交換	1.0	3, 080	
	o プラケ , スパーク (DIFR6A13G) (NG		交換	4.0	11, 000	4 400
	ラハ・ー, フ・レート・(650MM)	76622SMA004	交換	1.0	990	1, 100
	ラハ゛ー, フ゛レート゛(350MM)	76632SMA004	交換	1.0	770	1, 100
	ラバー、ブレード	76632S2K004	交換	1.0	770	1, 100
	ワイパーラバー交換工賃					
	2本分サービス					
	▲¥2, 200-			- SASTERNA	STATE OF THE PARTY	
	□ LEDフレアー	08Z48E6EA00	交換	1.0	1, 430	
	○ エレメント、フイルター	80291TF0J01	交換	1.0	4, 400	1, 100
	わさびデェール抗菌消臭剤	08R79E7S001	交換	1.0	2, 530	1, 100
	エバポレータークリーナー	08CUAX010S1	補充	1.0	1, 941	4, 400
	カーエアコン用高機能潤滑剤		補充	1.0	4, 180	1, 100
	トレーエアコン所向級配利所列 KIT ASSY, TIRE REPAIR (DU)	42774TF0J91	交換	1.0	4, 730	1, 100
	EtakJET抗菌化消臭	TETT 11 0001	補充	1.0	3, 300	2, 200
	点検時お値引き		THIJL	1.0	3, 300	2, 200
	A ¥ 2, 000					
	Fパツト残量 MM					
	Fパツト残量 MM Rシユー残量 MM			100000		
	F. タイヤ残量 MM		点検	2.0		
			/// 1×	- 0		

ご提案書(概算お見積書)

車検

登録番号 横浜505ま9435 管理番号 2070219 202 M F 受付月日 2022年 7月11日 Honda Cars 神余) 横浜市港北区箕輪 2 丁目 5 - 1 6 TEL 045-561-0150

Honda Cars 神奈川東 日吉店 横浜市港北区箕輪町 2丁目5-16

No	整備内容(部品又は作業名)	现代的 经公司的证据	作業	数量	部品・油脂代	技 術 料
	R. タイヤ残量 M	M	点検	2.0		
3	タイロッドエンドブーツで ブーツ, タイロツドエンド ナツト, 6カク 10MM ピン, スプリツト 2. 0X18	トび割れ 53546S84003 9403010080 9420120180	交換 交換 交換	2. 0 2. 0 2. 0	1, 188 76 54	8, 800
4	エアコンボタンランプ切オ バルプCOMP. バルプCOMP.	າ 35850TF0003 35852TF0003	交換 交換	1.0	330 330	6, 600
5	ボンネットダクトクリップ クリツプ,インナーフェンダー	プ取付 91512R21013	交換	4. 0	528	1, 100











