
## 本教程描述了如何在Nexus软件里,在捕捉运动数据的同时进行肌电信号的捕捉与记录


- 1. 打开Nexus软件(插件已经被管理员安装好,无需理会)
- 2. Go Live
- 3. 在System Resources页下找到Device,点击左侧 ">"标志,点击选中Noraxon Ultium,然后点击Device Setup.



4. Nexus弹出一个界面(和在MR3软件中一样的界面),在这个界面中进行配置,添加传感器。(详情见肌电信号部分教程)




- 5. 配置完成后,就可以进行肌电信号数据的采集了。依次展开以下列表:System->Devices->#1Noraxon Ultium,选中所有你在第4步中添加的传感器。
- 6. 选择Graph视图,此时会实时出现所有信号。



- 7. 进行信号的捕捉记录(在这之前要确认已经为该次实验创建了数据库):这一步与动作捕捉中的捕捉是一样的。
- 8. 导出c3d文件
  - 。 确认已经加载并处理好了数据

。 在Pipeline Tools面板,选择已有的export C3D流程,或者创建新的包括了Export C3D操作的 export C3D 流程(新建流程后点击Export C3D,然后保存即可)。



- 。 在Current Pipeline操作列表中,点击export C3D操作,然后在Properties区内,根据需要改变一下设置
  - Filename
  - File extensions (建议采用csv)
  - Delimiter
- 。运行
- 9. 现在可以在MR3软件中导入这个c3d文件进行数据分析(Nexus无法进行肌电信号的数据处理)。