บริษัท พัฒนาสิน ไทยเทรดดิ้ง จำกัด

รายงานสรุปข้อมูล
อุบัติเหตุจากการทำงาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ (กุมภาพันธ์ 2569)

พัฒนาสิน

3

จำนวนอุบัติเหตุรวม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ (ครั้ง)

1

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)

ส่งผลให้พนักงานต้องหยุดพักรักษาตัว (ครั้ง)

เหตุการณ์ที่ 1: สินค้าตกหล่นกีดขวางจราจร

พัฒนาสิน

วันที่เกิดเหตุ: 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:54 น.

สถานที่: ถนน บก.4003 ต.เซกา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

รถยนต์: Isuzu FRR210 (ทะเบียน 84-5551 รถบุญหนัก)

พนักงานประจำรถ: คนขับ: นายวิชัย ทองเหล็ก
| จัดส่ง(ร่วม): นายนาวี มอโท, นายไชยา อุตรักษ์

ลักษณะเหตุการณ์: รถบรรทุกไม้ฝาขับเข้าโค้ง เกิดเหตุสายรัดยึดสินค้าขาด ส่งผลให้ไม้ฝาตกหล่น **(ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ)**

สาเหตุหลัก: สายรัดสภาพเก่า/ชำรุด และรัดสินค้าไม่แน่นหนาเพียงพอ

⚠ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)

พัฒนาสิน

เหตุการณ์ที่ 2 : พลัดตกจากที่สูง

วันที่เกิดเหตุ: 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:54 น.

สถานที่: หจก.โสกก้านเหลืองคอนกรีต จ.หนองบัวลำภู

รถยนต์บริษัท: Isuzu NMR130 (ทะเบียน 84-1902 รถนำโชค)

พนักงานประจำรถ: คนขับ: นายเรืองยศ นาจะรุณ | จัดส่ง(ร่วม): นายสุมาต ทองเหล็ก

ลักษณะเหตุการณ์: ขณะยกลงท่อ PVC เข้าชั้นให้ลูกค้า พนักงานเสียหลักลื่นตกลงมาจากรถบรรทุก ส่งผลให้ไหล่ขวากระแทก และมีบาดแผลที่ข้อมือซ้าย

ผู้บาดเจ็บและการรักษา: นายสุมาต ทองเหล็ก (เย็บแผล 2 เข็ม ส่งตัวรักษาต่อ รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา ใช้สิทธิ์กองทุนทดแทน)

เหตุการณ์ที่ 3: อุบัติเหตุจราจร (ถูกชนท้าย)

พัฒนาสิน



วันที่เกิดเหตุ: 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:05 น.

สถานที่: ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รถยนต์บริษัท: Isuzu NMR130 (ทะเบียน 84-1902 รถนำโชค)

พนักงานประจำรถ: คนขับ: นายเรืองยศ นาจะรุณ | จัดส่ง(ร่วม): นายวิชัย ทองเหล็ก

ลักษณะเหตุการณ์: ขณะรถวิ่งสวนเลนทางโค้ง รถแทรกเตอร์คูโบต้าพุ่งชนท้ายบริเวณด้านข้างรถบรรทุกบริษัท **(ไม่มีพนักงานบาดเจ็บ)**

สาเหตุและการจัดการ: ผู้ขับรถไถหลับใน (คู่กรณีรับผิดชอบค่าซ่อมทั้งหมด)

มาตรการป้องกันและแก้ไข (Action Plan)

พัฒนาสิน

มาตรฐานการรัดสินค้า

ตรวจสอบสภาพสายรัดก่อนใช้งานเสมอ ต้องรัดอย่างน้อย 2-3 จุด และเพิ่มจุดเมื่อบรรทุกเต็มคัน จัดเรียงน้ำหนักให้สมดุล พร้อมจุดจอดตรวจเช็คระหว่างทาง

ความปลอดภัยบนที่สูง

ห้ามยืนหมิ่นเหม่บนขอบรถ กำหนดให้ใช้บันไดหรือแท่นยืนที่มั่นคงในการขึ้นลง และกรณีเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักหรือขนาดยาว ต้องทำงานเป็นทีมอย่างน้อย 2 คน

ความพร้อมของผู้ขับขี่

เน้นย้ำการพักผ่อนให้เพียงพอของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติงาน และหัวหน้างานต้องตรวจสอบสภาพร่างกาย/ความพร้อมก่อนปล่อยรถออกสู่เส้นทางทุกครั้ง

Safety First

จบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ