(토목-004) ○○교량 확장공사현장 천공기 전도사고

공사명	○○교-○○교 도로확장공사				
사고일시	2019년 5월 15일(수) 16:30분경		기상상태	맑음	
소재지	서울시 구로구	사고 종류	넘어짐(전도)		
구조물 손실	교량 일부(상부 난간 및 보도)	인적피해		_	
장비 손실	-	안전관리계획서 수립 대상 여부	해당(〇)	, 해당없음()	

가. 사고개요

1) 공사개요

○ 공사종류 : 도로교량 확장

○ 공사규모 : 도로확장, 폭 4~5차로 → 6차로, 연장 1,110m

○ 공사기간 : 2016.4~2021.12

2) 사고경위

○ 교량 교각의 파일조성 공사 중 천공작업을 위해 천공기를 이동하던 중 리더부가 균형을 잃고 전도되면서 교량을 덮쳐 교통통제 상황이 발생

3) 사고원인

○ 지반보강(PRD공법)을 위해 천공기로 강관을 정해진 위치에 고정하려고 이동하던 중 운전자 조작미숙(급브레이크 등)으로 인해 리더부가 과도하게 흔들리면서 리더부를 지지하는 백 스테이지가 한계를 벗어나 장비의 일부가 전도된 것으로 추정

나. 재발방지대책

- 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 실시하는 경우에 기계가 넘어지거나 굴러 떨어짐 으로써 근로자가 위험해질 우려가 있으므로 작업시 차량을 유도하는 사람을 배치하고 지반의 부동침하 방지, 갓길의 붕괴 방지 및 도로 폭의 유지 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
- 사업주는 두 개의 지주 등으로 지지하는 항타기 또는 항발기를 이동시키는 경우에는 이들 각부위를 당김으로 인하여 항타기 또는 항발기가 넘어지는 것을 방지하기 위하여 반대측에서 원치로 장력 와이어 로프를 사용하여 확실히 제동하여야 한다.



