(15-014) ○○ 복합건물 신축공사 타워크레인 전도사고

공사명	○○동 복합건물 신축공사			
사고일시	2015년 09월 16일(수)	14:30분경	기상상태	맑음
소재지	인천시 부평구 부평동	사고 종류	전도	
구조물 손실	_	인적피해	중상 1명, 경상 2명	
장비 손실	타워크레인, 이동식크레인	안전관리계획서 수립 대상 여부	해당(🔾),	해당없음()

① 공사개요

o 공사종류: 업무시설(오피스텔 및 다세대 주택)

o 연면적: 2,145m²

o 규모: 지하 1층/지상 10층

사고개요

② 사고경위

o 타워크레인 설치작업 중 타워크레인이 인근(북쪽) 경인선 전철쪽으로 전도되어 붕괴되면서 타워크레인 설치를 위해 작업 중이던 인근의 이동식 크레인과 경인선 전철 동력선을 파손함.

③ 사고워인

o 타워크레인의 붕괴원인은 타워크레인 기초(콘크리트 블록)가 지반에 충분히 고정되지 못하여 편하중에 의해 붕괴가 발생된 것으로 추정.

재발방지 대책

- o 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 타워크레인을 설치, 조립, 해체 하는 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 해당 작업, 지형, 지반 및 지층상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록, 보관하여야 하며, 조사결과를 고려하여 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 수행 한다.
- o 기초앵커의 지지 및 고정을 위해 설계지내력 시험을 반드시 이행하며, 설계지내력 기준 미달시 파일 항타 시행 검토.
- o 기초설치시 T/C 매뉴얼 및 설계기준에 따른 적정규격의 T/C기초를 시공하며, T/C의 카운터 웨이트는 카운터지브 조립시 1개를 거치한 후, 메인지브 설치 시 나머지 1개를 거치하는 등 T/C의 조립 절차를 준수한다.



사고현장 위치도



사고 사진

사고현장 전경



사고 사진

사고현장



사고 사진

사고현장