## (15-005) ○○신도시 아파트 신축공시현장 펌프카 아웃트리거 침하시고

| 공사명    | ○○신도시 관동동 지역주택조합 아파트 신축공사 |                     |                |    |   |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------|----|---|
| 사고일시   | 2015년 04월 16일(목) 09:45분경  |                     | 기상상태           | 흐림 |   |
| 소재지    | 경남 김해시 관동로                | 사고 종류               | <br>침하         |    |   |
| 구조물 손실 | _                         | 인적피해                | 사망 1명          |    |   |
| 장비 손실  | 펌프카                       | 안전관리계획서<br>수립 대상 여부 | 해당( ○ ), 해당없음( |    | ) |

### Ⅱ 공사개요

o 공사종류: 공동주택(다세대 주택)

위하여 깔판 • 깔목 등을 사용할 것.

## ② 사고경위

#### 사고개요

o 주차장 콘크리트 타설을 위하여 펌프카를 설치하던 중 펌프카의 아웃트리거를 거치한 침하방지목의 파손으로 아웃트리거가 침하되면서 붐대에 가격되어 근로자 사망.

#### ③ 사고워인

o 아웃트리거 침하방지용 철판 및 침하방지목을 깔지 않은 상태에서 작업 진행.

## o 연약한 지반에 설치하는 경우에는 각부(脚部)나 가대(架臺)의 침하를 방지하기


# o 시설 또는 가설물 등에 설치하는 경우에는 그 내력을 확인하고 내력이 부족하면 그 내력을 보강할 것.

### 재발방지 대책

- o 각부나 가대가 미끄러질 우려가 있는 경우에는 말뚝 또는 쐐기 등을 사용하여 각부나 가대를 고정시킬 것.
- o 궤도 또는 차로 이동하는 항타기 또는 항발기에 대해서는 불시에 이동하는 것을 방지하기 위하여 레일 클램프(rail clamp) 및 쐐기 등으로 고정시킬 것.
- o 버팀대만으로 상단부분을 안정시키는 경우에는 버팀대는 3개 이상으로 하고 그 하단 부분은 견고한 버팀·말뚝 또는 철골 등으로 고정시킬 것.



사고현장 위치도





사고 사진

사고현장 현황



사고 사진

사고현장 현황