# (15-027) ○○동 주상복합 신축공사 타워크레인 전도사고

공사명	○○동 주상복합 신축공사			
사고일시	2015년 12월 07일(월) 09:45분경		기상상태	맑음
소재지	인천시 부평구 부평동	사고 종류	전도	
구조물 손실	_	인적피해	_	
장비손실	타워크레인	안전관리계획서 수립 대상 여부	해당( ○ ), 해당없음( )	

### Ⅱ 공사개요

o 공사종류: 공동주택 o 연면적: 3.953㎡

o 규모: 지하 1층/지상 14층

#### ② 사고경위

### 사고개요

o 타워크레인 마스터 상승작업(높이연장)을 위해 마스트턴테이블(Jib(붐)회전 장치)과 연결된 타워크레인(L형 2.9T)의 마스터 상승작업 중 상부의 턴데이블을 포함한 메인지브 등이 전도되어 8층 슬래브에 붕괴됨.

#### ③ 사고워인

o 타워크레인 마스터 상승작업(높이연장)을 위해 마스터턴테이블(Jib(붐)회전 장치)과 연결된 탑마스터(최상단마스터)의 하단부 연결핀을 제거하여야 하나 작업자의 실수로 마스터턴테이블과 탑마스터 상부의 연결핀을 해체 함으로 탑마스트와 상부의 턴테이블을 포함한 메인지브 등이 전도되어 붕괴된 것으로 추정.

## 재발방지 대책

- o 산업안전보건기준에 관한 규칙 제141조에 의거 타워크레인 설치·조립·해체 작업을 하는 경우 설치·조립 및 해체순서, 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 등의 작업세부계획이 수립된 작업계획서를 작성하여 해당 근로자에게 알려 그 계획에 따라 작업을 하여야 한다.
- o 작업을 할 구역에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 취지를 보기 쉬운 곳에 표시할 것.
- o 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것.
- o 크레인의 성능, 사용조건 등에 따라 충분한 응력(應力)을 갖는 구조로 기초를 설치하고 침하 등이 일어나지 않도록 할 것.
- o 규격품인 조립용 볼트를 사용하고 대칭되는 곳을 차례로 결합하고 분해할 것.



사고현장 위치도



사고 사진

사고현장 전경



사고 사진

사고현장



사고 사진

사고현장

