



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA QP06

Sessió nº 02 OPT Full nº 00 Data:	Grup;
-----------------------------------	-------

El objetivo de las sesiones dos y tres es caracterizar los componentes ópticos que formarán el sistema de comunicaciones (led, fibra óptica de plástico y fotodiodo) que se utilizará en la última sesión para transmitir la señal modulada en AM y compararlos con otros dispositivos ópticos similares (láser y fibra óptica de vidrio). También es objetivo de estas dos sesiones aprender el manejo de instrumental de medida óptico (medidores de potencia y analizador de espectros óptico).

PRECAUCIONES CON LOS CONECTORES

Los conectores de una fibra óptica son conectores macho. Para conectar dos fibras debe usarse un pasamuros (hembra-hembra). Los conectores de los instrumentos de medida son pasamuros, del que sólo tenemos acceso a un extremo. Usaremos dos tipos de conectores: SMA (usado ya en la primera sesión de laboratorio) y FC. Las fibras ópticas de plástico (POF: Plastic Optical Fiber) sólo llevan conectores SMA, las fibras de vidrio multimodo (MM: MultiMode) pueden llevar conectores SMA o FC. Las fibras de vidrio monomodo (SM: SingleMode) sólo llevan conectores FC.

Es importante observar que los conectores FC van provistos de una lengüeta que encaja en una ranura del pasamuros. Por lo tanto, el conector sólo encaja correctamente en una posición. No forzar nunca los conectores.

- Una vez introducido el conector, roscar hasta el final sin forzar. En ese momento el conector quedará correctamente posicionado.
- LAS MEDIDAS REALIZADAS CON CONECTORES MAL POSICIONADOS SON INCORRECTAS.
- Para extraer un conector, desenroscarlo por completo, y sacarlo agarrándolo de la parte metálica. En ningún caso extraer el conector tirando del cable de fibra, porque se partirá.

ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO Q8381 ADVANTEST

Medidas de espectros de fuentes de luz

- Conectar la fuente de luz y el analizador con la fibra adecuada
- Apretar la tecla AUTO. Elegir el SPAN (Full; 0.6 ~ 1.0 o 0.9 ~ 1.75) y el analizador establece de forma automática las mejores condiciones de medida (resolución, etc.)
- Activar los cursores (tecla ON/OFF sección cursors).
- Activar los cursores necesarios y proceder a medir las características espectrales.
- Para medida automática, activar la tecla "Spectral Width".

Medidas de atenuación de fibras

- Conectar la fuente de luz blanca y el analizador con la fibra de mayor longitud (en el caso de la fibra de plástico, esta deberá encararse manualmente ante los conectores de la fuente y del analizador y sujetarla manualmente mientras dure la medida).
- Apretar la tecla AUTO del analizador y elegir el SPAN (Full; 0.6 ~ 1.0 o 0.9 ~ 1.75).
- Finalizada la medida, activar la tecla SAVE + SAVE MEAS 1.
- Sustituir por el tramo corto y realizar la secuencia de teclas: SINGLE + SAVE REF.
- Para obtener la curva de atenuación utilizar NORM LOSS/TRANS + LOSS + REF NORM + LEVEL SCALE + 2 dB/div
- Activar los cursores (tecla ON/OFF de la sección cursors) y buscar los valores de atenuación solicitados.

Antes de iniciar la sesión, cada grupo deberá traer impreso este documento (dos copias). Al finalizar cada medida, cada grupo deberá cumplimentar todos los apartados del documento y, al finalizar la sesión, entregarlo al profesor.

Revisat per:	Data rev.:	pàgina: 1



QP06

pàgina: 2

Sessió nº 02 OPT	Full nº 01	Dafa:	Grup:
Sessio n° 02 OP i	Full N° U1	Data:	Grup.

MEDIDA 1: Longitud de onda central y anchura espectral del led FFT2000 BHR. Comparación con el espectro de un láser de gas.

Obtener, utilizando el Analizador de Espectros Óptico (AEO), las características espectrales del led FFT2000 BHR. Comparar con las características espectrales de un láser de He-Ne (Helio-Neón).

PREPARACION DEL EXPERIMENTO			
	LACIÓN DE MATE		D
(Para <u>fuentes de alimentad</u> generadores de funciones, i	<u>ción,</u> indicar el val	or o valores de tensiol	n requeridos. Para medidos en circuito
abierto con ayuda de un oscil	ndical la llecuelicia neconio)	i y la ampiliuu y onset i	mediads en diredito
			2/1
Instrumentos	Cables	Transiciones	Dispositivos
Optical Spectrum Analyzer Q8381 Advantest		Adaptador A08028 para conector FC	
Láser de He-Ne	Fibra FC-FC		
	ESQUEMA DEL	_ MONTAJE	

Data rev.:

Revisat per:



QP06

Sessió nº 02 OPT Full nº 01 Data: Grup:


PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

Conectaus el laser al A Espetros opticos con le fibre de vidrio de lui medimos.

RESULTADOS OBTENIDOS

LASER

Características espect	rales del led F/F/120	00 BHR en las
condiciones en la	s que las define el t λ₀ (nm)	Δλ (nm)
Valor esperado	6x32,8mW	
Valor medido con cursores	632,8 mm	0,16
Valor medido automático (tecla Spectral Width)	0,6328 µm	0143



CENTER	632/8 MM
SPAN	10 MM
REF LEVEL	_20dBm
LEVEL SCALE	10 dB/div
AVG	
SWEEP MODE	Mortual
RESOLUTION	DILMM

	Cursores	4
L1 (potencia má	xima)	-32/dgm
2	λ	0,6327 MW
λ_{inf} '	L	-34,98dBm
1	λ	0,6329 mm
∧ _{sup}	L	-34,78dBM

Revisat per:

Data rev.:





Escola Politècnica Superior de Castelldefels

UNIVERSITAT POLITÈGNIGA DE CATALUNYA

SISTEMES DE RADIOFREQÜENCIA I ÓPTICS

QP06

Grup: Sessió nº 02 OPT Full nº 01 Data: Características espectrales del láser de He-Ne $\Delta\lambda$ (nm) λ_0 (nm) Valor medido automático (tecla Spectral Width) V. esperato 800 MMM CENTER SPAN REF LEVEL LEVEL SCALE AVG SWEEP MODE ia erada RESOLUTION 2mM

INCIDENCIAS:

ding his



QP06

pàgina: 5

Sessió nº 02 OPT	Full nº 02	Data:	Grup:

MEDIDA 2: Atenuación de la fibra óptica

Obtener la curva de atenuación de la fibra de plástico y de la fibra óptica multimodo (MM) utilizando el AEO y una fuente de luz blanca.

PREPARACION DEL EXPERIMENTO

Revisat per:

RELACIÓN DE MATERIAL NECESARIO (Para fuentes de alimentación, indicar el valor o valores de tensión requeridos. Para generadores de funciones, indicar la frecuencia y la amplitud y offset medidos en circuito abierto con ayuda de un osciloscopio) Dispositivos Instrumentos Cables **Transiciones** White Light Source TQ8111 Fibra de plástico POF 1 metro SMA-Advantest SMA Optical Spectrum Analyzer Fibra de plástico Q8381 Advantest POF 5 metros SMA-**SMA** Maletín fibra MM (tramos de 1 m y 1 km) FC-FC

ESQUEMA DEL MONTAJE		

Data rev.:





QP06

Sessió nº 02 OPT	Full nº 02	Data:	Grup:	
	PRO	CEDIMIENTO DE MI	EDIDA	
- Lavern				

RESULTADOS OBTENIDOS

Aten	uación fibra plástico ⁽¹⁾
	Atenuación (dB/km)
λ (en nm) 📉	/alor esperado Valor medido ₹ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
650	40/8/8/8/04/
850	9,5+ ab 1811 Mhl)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- file - de ultation mundam contentam de la tipo de et

(1) Los valores de atenuación de las fibras de plástico pueden variar mucho de un tipo a otro. Los valores presentados en el estudio previo se han de tomar como una simple orientación.

Atenuación fibra multimodo		
A /	Atenuación (dB/k	
λ (en nm)	Valor esperado	Valor medido
650		12,8703
850		2168 db
1300		
1550		

INCIDENCIAS:

Revisat per:

Data rev.:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

SISTEMES DE RADIOFREQÜENCIA I ÓPTICS

QP06

Sessió nº 02 OPT Full nº 03 Data: Grup:

MEDIDA 3: Característica V-I del led FFT2000 BHR

(SESION 1) Obtener la característica tensión-corriente del led FFT2000 BHR empleando un osciloscopio.

(NUEVO): Verificar los resultados utilizando una fuente de alimentación y multímetros.


Los grupos que ya realizaron la primera parte de la medida en la sesión nº 1 SÓLO deben realizar la cuestión nº 4.

PREPARACION DEL EXPERIMENTO

RELACIÓN DE MATERIAL NECESARIO

(Para <u>fuentes de alimentación</u>, indicar el valor o valores de tensión requeridos. Para <u>generadores de funciones</u>, indicar la frecuencia y la amplitud y offset medidos en circuito abierto con ayuda de un osciloscopio)

Instrumentos	Cables	Transiciones	Dispositivos
	·		



Revisat per:

Data rev.:





QP06

Sessió nº 02 OPT Full nº 03	Data:		Grup:	
	OF DIMIENTO D	E MEDIDA		
PRC	CEDIMIENTO D	E WEDIDA		
DESTIL TADOS OBTENIDOS				

RESULTADOS OBTENIDOS

Gen	erador funcio	nes			Oscilos	copio		
			<u>M</u> íni	mo	Me	edio	Máx	imo
f	Amplitud	Offset	V	1	V	1	V	1
(Hz)	pico a pico	(Volts)	(Volts)	(mA)	(Volts)	(mA)	(Volts)	(mA)
700	(Volts)	1.0	1/		8 A	- 00	9 BO	F0
700	13.4	4.8	139		2,2	30	259	50

(*) Amplitud en circuito abierto

		ĺ		1	
 ļ	 	 		İ	
ĺ					
		 	 		·
 	 	 	 .,		
	 	 	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

	escala horizontal	
	(tiempo/division)	
	escala vertical	
-	(tension/division)	

Revisat per:

Data rev.:

QP06

|--|

CUESTIONES:

1) Comparar el valor de la tensión obtenido para una corriente de 30 mA con el que proporciona el fabricante. ¿Cuál es la corriente máxima que el fabricante recomienda no sobrepasar?

sobrepasar?

La corriente que recomiende no sobrepasar es 50 m A.


El voltage conseguido a 30 m A ha sido de 2,2 V (vombo el fabricante recomiende que esta entre 2; 2,5 V.

2) Indicar el margen de sobre de tensión en el led en el que éste se comporta de forma lineal

2) Indicar el margen de valores de tensión en el led en el que éste se comporta de forma lineal y no supera los 50 mA.

De 15 V (fousion un box) basta 4 los 2,99 V.

3) Calcular la resistencia dinámica (pendiente curva V-I) del led.



NUEVO /

4) Para medir con más precisión la tensión en el led se va a utilizar una fuente de alimentación y multímetros. Obtener el valor de la tensión en el led para una corriente de 30 mA, indicando el valor de la tensión de alimentación necesaria. Comparar los resultados con los previstos en el apartado c de la pregunta 3 del estudio previo y con el suministrado por el fabricante.

El resultat la estat 2V que és el tipic segons les dades del fabricant.

INCIDENCIAS:

Revisat per:

Data rev.:



QP06

Sessió nº 02 OPT	Full n° 04	Data:		Grup:		
MEDIDA 4: Car	racterística	P _{opt} -I del led FFT2	000 BHR			
Obtener la caracte		a óptica-corriente del	led FFT2000	BHR con	ayuda	del

fotodiodo FDR 850 IR, para d	iversas longitudes de o	nda.	
PREPARACION DEL EXPER	RIMENTO		
RI (Para <u>fuentes de alimenta</u> generadores de funciones, abierto con ayuda de un osci	indicar la frecuencia y	o valores de tens	ión requeridos. Para t medidos en circuito
Instrumentos	Cables	Transiciones	Dispositivos
	ESQUEMA DEL I	MONTA.IF	
	LOGOLIIIA DLL I	IIOITI/AGA	

QP06

Sessió nº 02 OPT	Full nº 04	Data:		Grup:		
	PROCEDIMIENTO DE MEDIDA					

RESULTADOS OBTENIDOS

TABLA DE	VALORES	Iph (mA)
I _{led} (mA)	P _{opt} (μW) ⁽¹⁾	
ar 8 0,02	()	0 mA
3,2 mA	62,5	0,02mA
6,29	78,1	0,075
14,39	156	0,055
17,9	281	0,09
24,9	406,25	0,913
40,2	687.5	A TABLE NAME OF THE PARTY OF TH
50	843,75	127

(1) Utilizar para el fotodiodo la relación: Popt = Iph / 0.32

RECTA	DE REGRESIÓN
m ⁽²⁾	ZEMS.
n	
R^2	

- (2) m = pendiente de la recta de regresión ; n = ordenada en el origen
 (3) R = factor de correlación. Se considera que existe buena correlación cuando R² >= 0.99

CUESTIONES:

1) Comparar el valor obtenido de la potencia óptica con el que suministra el fabricante (Radiant Power Output).

Revisat per:

Data rev.:





Escola Politècnica Superior de Castelidefels

UNIVERSITAT POLITÈCNIGA DE CATALUNYA

SISTEMES DE RADIOFREQÜENCIA I ÓPTICS

QP06

Sessió nº 02 OPT	Full nº 04	Data:	Grup:

INCIDENCIAS:



QP06

Sessió nº 02 OPT	Full nº 05	Data:	Grup:

MEDIDA 5: Características del haz de luz emitido por una fibra

Análisis del haz de luz emergente de fibras ópticas de plástico (POF), multimodo (MM) y monomodo (SM).

PREPARACION DEL EXPERIMENTO

RELACIÓN DE MATERIAL NECESARIO (Para fuentes de alimentación, indicar el valor o valores de tensión requeridos. Para generadores de funciones, indicar la frecuencia y la amplitud y offset medidos en circuito abierto con ayuda de un osciloscopio) **Dispositivos** Cables **Transiciones** Instrumentos Linterna Fibra POF de 1 Adaptador A08028 para conector FC metro Fibra MM FC-FC Microscopio Fibra SM FC-FC Láser He-Ne

ESQUEMA DEL MONTAJE	
,	
	· ·





QP06

Sessió nº 02 OPT F	ull nº 05	Data:	Grup:	
--------------------	-----------	-------	-------	--

PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

Tamaño relativo de fibras

- Observar el tamaño del haz de salida de la fibra POF conectada al led (mirar a una cierta distancia). Observar el tamaño del haz de salida de la fibra MM conectada a la linterna. Por simple inspección, determinar cuál es mayor.
- Observar el extremo de salida de la fibra MM con ayuda del microscopio (otro extremo conectado a la linterna). Repetir con la fibra SM. Determinar cuál es la de mayor tamaño.

Divergencia del haz

 Para medir la divergencia del haz de salida de la fibra MM se aconseja utilizar el láser de He-Ne.

RESULTADOS OBTENIDOS

	años del haz de salida
	entes tipos de fibra
Charles and the Control of the Contr	F, MM, SM
Menor	SM(HONOMODO)
. ↓	MM (MULTIMO DO)
Mayor	POF (PLASTICO)

	Tamaño del haz emitido por una fibra		
	Haz de salida	Haz a una	distancia "l"
	Ø₀ (mm)	Ø _i (mm)	l (mm)
POF			
MM			






QP06

Sessió nº 02 OPT	Full nº 05	Data:	Grup:

CUESTIONES:

1) Calcular el ángulo de aceptación y la apertura numérica (NA) de las fibras POF y MM (ver dibujo adjunto). Valores típicos para la NA son: entre 0.4 y 0.5 para fibras POF y entre 0.1 y 0.2 para fibras MM.



INCIDENCIAS:

Revisat per:

Data rev.: pàgina: 15