

RNAV VAKUB 2A

## - FALHA DE COMUNICAÇÃO -COMMUNICATION FAILURE

## **RWY 28**

Acionar transponder A7600,completar chegada até SEDBU e executar procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetoração na proa 100, manter esta proa, altitude MNM 5000' até 26 DME CXI. Então, curvar à direita para interceptar aproximação final.

Set transponder A7600, complete arrival up to SEDBU and perform authorized procedure by ATC. Or, if under vectoring on heading 100, maintain heading, MNM altitude 5000' until 26 DME CXI. Then, turn right to intercept final approach.

## **RWY 33**

Acionar transponder A7600, completar chegada até OPSID e executar procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetoração na proa 150, manter esta proa, altitude MNM 5000' até 25 DME CXI. Então, curvar à direita para interceptar aproximação final.

Set transponder A7600, complete arrival up to OPSID and perform authorized procedure by ATC. Or, if under vectoring on heading 150, maintain heading, MNM altitude 5000' until 25 DME CXI. Then, turn right to intercept final approach.