
AIRAC AMDT 2109A1 09 SEP 21



DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

**RNAV IVTAL 2A** 

- FALHA DE COMUNICAÇÃO COMMUNICATION FAILURE

Acionar A7600, completar chegada até VURUK e executar procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetoração na proa 150, manter esta proa, altitude MNM 4000' até 25 NM DME CXI. Então, curvar à DIREITA para interceptar aproximação final.

Set transponder A7600, complete arrival up to VURUK and perform authorized procedure by ATC. Cr, if under vectoring on heading 150, maintain heading, MNM altitude 4000' until 25 NM DME CXI. Then, turn RIGHT to intercept final approach.