Tipos de lajes retangulares — condições de apoio

Triângulos: apoio simples (A) | Hachuras: engaste (E)

x0: A · x1: A · y0: A · y1: A



x0: A · x1: A · y0: E · y1: A



x0: E · x1: A · y0: A · y1: A



x0: E · x1: A · y0: E · y1: A



x0: A · x1: A · y0: E · y1: E



x0: E · x1: E · y0: A · y1: A



x0: E · x1: A · y0: E · y1: E



x0: E · x1: E · y0: E · y1: A



x0: E · x1: E · y0: E · y1: E



x: menor vão • λ = ly/lx ≥ 1 • Carga uniforme • Cantos impedidos de levantar