

Placa tipo 3 — ν = 0,20

Momentos • Carga uniforme • λ = ly/lx ≥ 1

A: apoio simples; E: engaste
Cantos impedidos de levantar

λ	μx	μy	μ'x	μ'y	αw
1,0000	3,0492	3,0492	6,9438	6,9438	2,5383
1,0500	3,3281	3,0619	7,4030	7,1516	2,7894
1,1000	3,5979	3,0577	7,8384	7,3287	3,0335
1,1500	3,8569	3,0393	8,2485	7,4785	3,2687
1,2000	4,1036	3,0092	8,6324	7,6042	3,4938
1,2500	4,3372	2,9701	8,9899	7,7090	3,7078
1,3000	4,5574	2,9244	9,3214	7,7957	3,9101
1,3500	4,7638	2,8746	9,6275	7,8670	4,1005
1,4000	4,9567	2,8234	9,9093	7,9253	4,2789
1,4500	5,1363	2,7733	10,1677	7,9726	4,4455
1,5000	5,3030	2,7264	10,4042	8,0108	4,6005
1,5500	5,4574	2,6839	10,6201	8,0415	4,7444
1,6000	5,6000	2,6462	10,8167	8,0659	4,8777
1,6500	5,7314	2,6133	10,9954	8,0852	5,0008
1,7000	5,8524	2,5849	11,1575	8,1004	5,1143
1,7500	5,9635	2,5604	11,3043	8,1123	5,2187
1,8000	6,0653	2,5396	11,4370	8,1214	5,3147
1,8500	6,1586	2,5219	11,5568	8,1284	5,4028
1,9000	6,2439	2,5069	11,6647	8,1337	5,4834
1,9500	6,3218	2,4943	11,7619	8,1376	5,5571
2,0000	6,3928	2,4837	11,8492	8,1404	5,6245

m = μ p lx²/100; negativos em módulo. wmax = αw p lx⁴/(100 E h³).

Tolerância entre ordens: 0.1%. Metadados e histórico no Excel.