

Aus der Information WE und zusätzlicher Angabe des Registers kann gefolgert werden, welche IEs zu setzen sind

→ kodiere RegisterNr logarithmisch

(Tabelle siehe Tafel)



WE	op3	IE <sub>15</sub> IE <sub>0</sub>
0	XXXX	000000000000000
1	0000	000000000000001
1	0001	000000000000000000000000000000000000000
1	0010	000000000000100
1	0011	000000000001000
•••	•••	
1	1111	100000000000000



- Wobei das 4-Bit-Signal B vom PROM aus angesteuert wird
- Idee:
  - 1 Bit (B<sub>3</sub>) kodiert, ob überhaupt ein Offset anstelle von +1
  - 1 Bit (B<sub>2</sub>) kodiert, ob Flag oder invertiertes Flag geprüft wird
  - 2 Bit (B<sub>1</sub>,B<sub>0</sub>) kodieren, welches Flag (Z oder C)

(Wahrheitswerte-Tabelle siehe Tafel)

B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	Z	С	O <sub>MUX</sub>	Funktion	Name
0	X	Х	Х	Х	Х	0	Immer Zustand += 1	
1	0	0	0	Х	Х	1	Immer Zustand += const	В
1	0	0	1	1	Х	1	Zustand += const, wenn Z==1	BZ
1	0	0	1	0	X	0	Zustand += 1, wenn Z==0	BZ
1	1	0	1	1	Х	0	Zustand += 1, wenn Z==1	BNZ
1	1	0	1	0	X	1	Zustand += const, wenn Z==0	BNZ
1	0	1	0	Х	1	1	Zustand +=const, wenn C==1	ВС
1	0	1	0	Х	0	0	Zustand += 1, wenn C==0	ВС
1	1	1	0	Х	1	0	Zustand += 1, wenn C==1	BNC
1	1	1	0	Х	0	1	Zustand += const, wenn C==0	BNC
1	Х	1	1	Х	Х	0	Nicht verwendet	
1	1	0	0	Х	Х	0	Immer Zustand += 1	BN (NOP)

Zustandsgraphen werden nun nicht als Graph, sondern als Text aufgeschrieben, wobei die folgende Namenskonvention gilt:

Anstelle der Zustände benutzen wir die Namen

WE	f	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	Name
X	X	1	0	0	0	В
X	X	1	0	0	1	BZ
X	X	1	1	0	1	BNZ
X	X	1	0	1	0	ВС
X	X	1	1	1	0	BNC
X	X	1	X	1	1	Nicht verwendet
X	X	1	1	0	0	BN
1	1	0	X	X	X	SUB
1	0	0	X	X	X	ADD
0	1	0	X	X	X	TSUB (CMP)
0	0	0	X	X	X	TADD

Zustandsgraphen werden nun nicht als Graph, sondern als Text aufgeschrieben, wobei die folgende Namenskonvention gilt:

- Anstelle der Zustände benutzen wir die Namen
- Lasse Felder mit "xxxx" weg
- Konstanten werden "#const" geschrieben (const=Zahlwert)
- Schreibe Registernummern als "rop;" (op;=Dezimalzahl)

Zustand	WE	f	B <sub>3</sub> B <sub>0</sub>	const <sub>Zustand</sub> [70]	op1	op2	ор3	const <sub>ALU</sub> [30]	ALU <sub>MUX</sub>	Name
0	1	0	0xxx	x	0000	0000	0101	x	0	ADD r0,r0,r5
1	1	0	0xxx	x	0000	XXXX	0110	1111	1	ADD r0,#15,r6
6	0	1	0xxx	х	1000	0000	XXXX	xxxx	0	CMP r8,r0
7	0	Х	1101	00001100	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	x	BNZ #12
23	0	Х	1000	11101111	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	x	B #-17

Zustandsgraphen werden nun nicht als Graph, sondern als Text aufgeschrieben, wobei die folgende Namenskonvention gilt:

- Anstelle der Zustände benutzen wir die Namen
- Lasse Felder mit "xxxx" weg
- Konstanten werden "#const" geschrieben (const=Zahlwert)
- Schreibe Registernummern als "rop;" (op;=Dezimalzahl)

Zustand	WE	f	B <sub>3</sub> B <sub>0</sub>	const <sub>Zustand</sub> [70]	op1	op2	ор3	const <sub>ALU</sub> [30]	ALU <sub>MUX</sub>	Name
0	1	0	0xxx	х	0000	0000	0101	x	0	Absombler
1	1	0	0xxx	x	0000	XXXX	0110	1111	1	ADD r0,#15,r6
•••										
6	0	1	0xxx	<sub>x</sub> Maschir	XXXX	xxxx	0	CMP r8,r0		
7	0	Х	1101	00001100	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	х	BNZ #12
23	0	Х	1000	11101111	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	x	B #-17
Speich	Speicherstelle des Befehls									