主要功能	次要功能	完成度	
保存图片	//	100%	
选择视角	前视角 后 左 右 底 顶	100%	
初始状态		100%	
模型设置	显示模型 隐藏模型 模型半透明 模型半透明恢复	100%	
构件设置	显示构件 隐藏构件 构件半透明 构件半透明恢复	100%	
试点管理		0%	
二三维联动		0%	
标签管理	标签登记 历史标签 删除所有标签	0%	
线段着色	添加线段着色 历史线段着色 删除所有线段着色	0%	
楼层分层	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0%	
线框模式		0%	
剖切		0%	
测量	距离测量 角度测量 平面面积测量 表面积测量 体积测量	100%	
属性		0%	
爆炸		0%	
背景图设置		0%	
模式切换	预览模式 设置中心点 管理模式	100%	
局部展示		0%	
漫游设置	录制漫游漫游轨迹	0%	

设备检测	设备添加 设备列表 设备清除	0%	
点选		100%	
框选		100%	
设置		0%	
碰撞监测		0%	
合计	15个功能未完成		9-

说明
复杂功能
复杂功能
友 示切肥
复杂功能
有bug
复杂功能
有bug 复杂功能
复杂功能

复杂功能
复杂功能
个功能已完成