# Programowanie mikrokontrolerów Modulacja czasu trwania impulsów

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego


27 listopada 2012

#### Pulse Width Modulation


- Pulse Width Modulation
- Modulacja czasu trwania impulsów
- Ważna technika sterowania mocą odbiorników
- Zastosowania:
  - regulacja prędkości obrotowej silnika,
  - regulacja jasności źródła światła,
  - ustawianie kata wychylenia serwomechanizmu,
  - ▶ 1-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy,
  - wzmacniacz akustyczny klasy D,
  - . . .

### Czas trwania impulsu

- Dotychczas generowaliśmy sygnały o współczynniku wypełnienia 50%.
- Czas trwania fazy wysokiej = czas trwania fazy niskiej sygnału:



Można też inaczej, np. współczynnik wypełnienia 70% oznacza, że poziom sygnału przez 70% czasu jest wysoki:



## Szybki PWM licznika 0

- Licznik zlicza zawsze od 0 do 255.
- Stan wyjścia OC0 zmienia się (w sposób określony przez konfigurację) po osiągnięciu wartości minimalnej oraz po osiągnięciu zgodności.
- Dokumentacja nie precyzuje, kiedy dokładnie dochodzi do zmiany stanu wyjścia OC0 ("at bottom" i "on compare match"), ale nie ma to wielkiego znaczenia.
- Uzyskiwana częstotliwość:

$$\frac{\text{clk}}{256 \cdot \text{N}}$$


clk – częstotliwość zegara, N – współczynnik podziału preskalera.

Współczynnik wypełnienia:

$$\frac{\mathsf{OCR0} + 1}{256}$$

► VMLAB nie symuluje tego trybu!

# Przebieg czasowy w trybie szybkiego PWM



## PWM poprawny fazowo

- ▶ Licznik zlicza w górę od 0 do 255, a potem w dół do 0.
- Stan wyjścia OC0 zmienia się (w sposób określony przez konfigurację) przy osiągnięciu zgodności.
- Uzyskiwana częstotliwość:


$$\frac{\text{clk}}{510 \cdot \text{N}}$$

clk – częstotliwość zegara, N – współczynnik podziału preskalera.


Współczynnik wypełnienia:

$$\frac{\text{OCR0}}{255}$$
.

# Przebieg czasowy — PWM poprawny fazowo




# Przebieg czasowy — PWM poprawny fazowo



#### Buforowanie OCR0

- Zmiany OCR0 są buforowane (niezależnie od tego, czy licznik pracuje!) i mają wpływ na licznik dopiero gdy:
  - licznik osiągnie wartość 0, jeśli trybem pracy jest szybki PWM,
  - licznik osiągnie wartość 255, jeśli trybem pracy jest PWM poprawny fazowo.

# Różnica między trybami PWM



# Dwa specjalne przypadki zmiany stanu OC0 w PWM poprawnym fazowo

- Gdy OCR0 zmienia wartość z 255 na inną.
- ▶ Gdy licznik zaczyna zliczać od wartości większej niż OCR0.

# Konfiguracja licznika do pracy w trybie szybkiego PWM

7	6	5	4	3	2	1	0
FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
	(PWM0)			(CTC0)			

- ▶ WGM01 = 1, WGM00 = 1 szybki PWM,
- ▶ WGM01 = 0, WGM00 = 1 PWM poprawny fazowo,
- ► FOC0 musi być = 0,
- ▶ Bity preskalera CS00, CS01, CS02 jak poprzednio.

## Przebieg na nodze OC0 w trybie szybkiego PWM

COM01	COM00	stan wyjścia OC0
0	0	OC0 nie zmienia się
0	1	zarezerwowane
1	0	OC0 jest zerowany przy zgodności, a usta-
		wiany, gdy licznik osiąga 0
1	1	OC0 jest ustawiany, gdy licznik osiąga 0,
		a zerowany przy zgodności

► We wszystkich trybach z wyjątkiem pierwszego OC0 jest przyłączony do PB3.

# Przebieg na nodze OC0 w trybie PWM poprawnego fazowo

COM01	COM00	stan wyjścia OC0
0	0	OC0 nie zmienia się
0	1	OC0 zarezerwowane
1	0	OC0 jest zerowany przy TCNT0=OCR0,
		gdy licznik zlicza w górę, a ustawiany, gdy
		zlicza w dół
1	1	OC0 jest ustawiany przy TCNT0=OCR0,
		gdy licznik zlicza w górę, a zerowany, gdy
		zlicza w dół

We wszystkich trybach z wyjątkiem pierwszego OC0 jest przyłączony do PB3.

## Eksperyment

- Wygenerujmy sygnał o zmienianym współczynniku wypełnienia.
- Jako odbiornik podłączmy diodę.
- Zacznijmy od niedużych częstotliwości.

#### Kod

```
sbi ddrb, 3 ; PB3 = OCO jako wyjście
; współczynnik wypełnienia ok. 50%
ldi r16, 127
out ocr0, r16
; konfigurujemy licznik 0
; tryb PWM poprawny fazowo
; ustawiamy OCO przy liczeniu w dół
; zerujemy OCO przy liczeniu w górę
; preskaler 1024
ldi r16, 1 << wgm00 | 1 << com01 |
         1 << cs00 | 1 << cs02
out tccr0, r16
```

Kod, cd.

```
forever:
```

Kod, cd.

 Kod zmniejszający wartość OCR0 po wciśnięciu przycisku podłączonego do PC1 jest analogiczny do powyższego.

#### Wnioski

- Dioda zgodnie z oczekiwaniami miga, przy czym zmienia się długość fazy świecenia i długość przerw między mignięciami.
- Ale co się stanie, gdy zwiększymy częstotliwość?

## Sterowanie jasnością diody

- Podajemy na diodę impulsy o dużej częstotliwości.
- Jasność diody zależy (nieliniowo) od współczynnika wypełnienia.
- Można próbować uzyskać liniowość jasności, zmieniając nieliniowo współczynnik wypełnienia.

## Przykłady innych zastosowań

- Sterowanie kątem wychylenia serwa modelarskiego:
  - kąty między -90 stopni a 90 stopni,
  - kąt 0 stopni przy długości impulsu 1,5 ms,
  - dopuszczalny zakres długości impulsu od 0,3 ms do 2,7 ms,
  - częstotliwość 50 Hz.
- Sterowanie prędkością obrotową silnika:
  - konieczny układ pośredniczący,
  - gwarancja właściwego zabezpieczenia,
  - możliwość regulacji prędkości obrotowej i kierunku obrotów.
- Konwersja cyfrowo-analogowa:
  - sygnał PWM podany na filtr dolnoprzepustowy,
  - napięcie wyjściowe proporcjonalne do współczynnika wypełnienia,
  - filtr dolnoprzepustowy jest niepotrzebny, jeśli membrana głośnika ma odpowiednio dużą bezwładność,
  - wychylenie membrany jest proporcjonalne do współczynnika wypełnienia.

#### Sterowanie serwomechanizmem modelarskim

#### Założenia:

- częstotliwość sygnału sterującego wynosi 50 Hz,
- szerokość impulsu z zakresu 0,3 ms do 2,7 ms ustala położenie ramienia,
- ▶ chcemy ustawiać ramię w pozycjach między −90 a 90 stopni z krokiem co 5 stopni.

#### Obliczenia:

- ▶ liczba pozycji: 180/5 = 36,
- ▶ zmiana długości impulsu przypadająca na jedną pozycję:  $(2,7-0,3)/36 \approx 67 \mu s$ ,
- wartość współczynnika preskalera w trybie PWM poprawnym fazowo: 8 MHz/(50 Hz · 510) ≈ 313,7,
- wartość współczynnika preskalera w trybie szybkiego PWM:
   8 MHz/(50 Hz · 256) = 625.
- Problem: nie dysponujemy takimi wartościami współczynników.

#### Licznik 1


- Jest 16-bitowy.
- Ma 15 trybów pracy.
- Może być porównywany z dwoma rejestrami: OCR1A i OCR1B.
- Przy zgodności może wyzwalać dwa rodzaje przerwań o adresach OC1Aaddr, OC1Baddr.
- Może sterować stanem wyprowadzeń: OC1A=PD5 i OC1B=PD4.
- Znaczniki zgodności mają nazwy OCF1A i OCF1B.
- Znacznik przepełnienia ma nazwę TOV1.

## Tryb zwykły


- ► Jak tryb zwykły licznika 0.
- Różnica: licznik zlicza do 0xFFFF.
- Częstotliwość przebiegu na wyprowadzeniach OC1A i OC1B:

$$\frac{clk}{N \cdot 65536}.$$

## Przebieg czasowy, tryb zwykły bez preskalera



## Przebieg czasowy, tryb zwykły bez preskalera




Analogicznie dla OCF1B.

## Tryby CTC

- Jak tryb CTC licznika 0.
- W zależności od konfiguracji licznik zlicza do:
  - OCR1A lub
  - ▶ ICR1.
- Jeśli licznik zlicza do ICR1, to w chwili przejścia między wartością ICR1 a 0 jest ustawiany znacznik ICF1.
- Ustawienie znacznika ICF1 może wyzwolić przerwanie o adresie ICP1addr.
- Niezależnie od konfiguracji znaczniki zgodności są ustawiane w standardowy sposób (przy zmiane wartości licznika z OCR1A/B na kolejną).
- Częstotliwość przebiegów na OC1A/B (przy zliczaniu do ICR1):

$$\frac{\mathsf{clk}}{\mathsf{N} \cdot (\mathsf{ICR1} + 1)}.$$

# Przebieg czasowy, tryb CTC, preskaler /8



## Szybki PWM licznika 1


- Jak szybki PWM licznika 0.
- Jednocześnie można wygenerować dwa różne przebiegi o tych samych częstotliwościach.
- Jest pięć trybów szybkiego PWM dla licznika 1, różniących się wartością (TOP), do której zlicza licznik:
  - ▶ PWM 8-bitowy, TOP=255,
  - ▶ PWM 9-bitowy, TOP=511,
  - PWM 10-bitowy, TOP=1023,
  - ► TOP = ICR1A (musi być równe co najmniej 3),
  - ► TOP = OCR1A (musi być równe co najmniej 3).
- Częstotliwość przebiegów na OC1A/B:

$$\frac{\mathsf{clk}}{\mathsf{N} \cdot (\mathsf{TOP} + 1)}.$$

Współczynnik wypełnienia przebiegu na OC1A:

$$\frac{\mathsf{OCR1A} + 1}{\mathsf{TOP} + 1}$$

# Przebieg czasowy w trybie szybkiego PWM




## Poprawny fazowo tryb PWM licznika 1

- Jak poprawny fazowo PWM licznika 0.
- Jednocześnie można wygenerować dwa różne przebiegi o tych samych częstotliwościach.
- Jest pięć trybów poprawnego fazowo PWM licznika 1, różniących się wartością (TOP), do której zlicza licznik:
  - ▶ PWM 8-bitowy, TOP=255,
  - ► PWM 9-bitowy, TOP=511,
  - PWM 10-bitowy, TOP=1023,
  - ► TOP = ICR1 (musi być równe co najmniej 3),
  - ► TOP = OCR1A (musi być równe co najmniej 3).
- Częstotliwość przebiegów na OC1A/B:


$$\frac{clk}{2\cdot N\cdot TOP}.$$

Współczynnik wypełnienia przebiegu na OC1A:

# Przebieg czasowy — PWM poprawny fazowo



# Przebieg czasowy — PWM poprawny fazowo



# Poprawny fazowo i częstotliwościowo tryb PWM licznika 1

- Licznik zlicza w górę od 0 do TOP, a potem w dół do 0.
- Są dwa tryby szybkiego PWM dla licznika 1, różniące się wartością (TOP), do której zlicza licznik:
  - ► TOP = ICR1 (musi być równe co najmniej 3),
  - ► TOP = OCR1A (musi być równe co najmniej 3).
- ▶ Jednocześnie można wygenerować dwa różne przebiegi o tych samych częstotliwościach, wykorzystując OCR1A i OCR1B.
- ► Stan wyjścia OC1A/1B zmienia się (w sposób określony przez konfigurację) przy osiągnięciu zgodności.
- ▶ Rejestr OCR1A jest uaktualniany, gdy licznik osiąga wartość 0.

## Szesnastobitowe rejestry licznika 1

- ► Rejestry TCNT1, OCR1A, OCR1B i ICR1 są 16-bitowe.
- Zapisuje się je i odczytuje w specjalny sposób:
  - licznik jest wyposażony w jeden rejestr pomocniczy,
  - ➤ zapis do starszego bajtu: TCNT1H, OCR1AH, OCR1BH lub ICR1H umieszcza wartość w rejestrze pomocniczym,
  - zapis do młodszego bajtu: TCNT1L, OCR1AL, OCR1BL lub ICR1L wyzwala właściwą 16-bitową operację zapisu,
  - odczyt starszego bajtu powoduje odczyt rejestru pomocniczego,
  - odczyt młodszego bajtu powoduje skopiowanie w tym samym cyklu zegara wartości starszego bajtu do rejestru pomocniczego.

## Szesnastobitowe rejestry licznika 1, cd.

Właściwa kolejność zapisu:

```
out TCNT1H, r17 out TCNT1L, r16
```

Właściwa kolejność odczytu:

```
in r16, TCNT1L in r17, TCNT1H
```

- Rejestr pomocniczy jest wspólny dla wszystkich 16-bitowych rejestrów licznika.
- Powyższe dwie operacje odczytu i zapisu nie mogą się przepleść z odczytem lub zapisem tego samego lub innego rejestru 16-bitowego — uwaga na przerwania!

#### Przechwytywanie wartości licznika

- Zmiana stanu na wyprowadzeniu ICP1 lub zmiana stanu wyjścia komparatora może wyzwolić przechwytywanie wartości licznika.
- Aktualna wartość licznika jest wówczas kopiowana do rejestru ICR1.
- ▶ Po zakończeniu kopiowania jest ustawiany znacznik ICF1.
- Ustawienie znacznika ICF1 może wyzwolić przerwanie o adresie ICP1addr.

#### Rejestr TCCR1A

7	6	5	4	
COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	

- ▶ Bity 7, 6 sposób sterowania wyjściem OC1A
- ▶ Bity 5, 4 sposób sterowania wyjściem OC1B

3	2	1	0	
FOC1A	FOC1B	WGM11	WGM10	

- ▶ Bity 3, 2 wymuszenie zgodności (jak w liczniku 0)
- ▶ Bity 1, 0 w połączeniu w bitami z TCCR1B ustalają tryb pracy licznika

#### Rejestr TCCR1B

7	6	5	4	3	2	1	0
ICNC1	ICES1		WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10

- ▶ Bit 7 włącza filtr na ICP1
- ▶ Bit 6 sposób wyzwalania przechwytywania
- ▶ Bity 4, 3 starsze bity trybu pracy
- ▶ Bity 2, 1, 0 − preskaler

#### Rejestr TIMSK ponownie

7	,	6	5	4	3	2	1	0
			TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1		

- ▶ Bit 5 aktywacja przerwania po przechwyceniu wartości licznika tzn., gdy ustawiony znacznik ICF1:
  - ▶ 1 przerwanie włączone (jeśli ustawiony znacznik I w SREG),
  - ▶ 0 przerwanie wyłączone.
- Bit 4 (3) aktywacja przerwania, gdy porównanie rejestrów TCNT1 i OCR1A (OCR1B) wypadło pozytywnie, tzn. gdy ustawiony znacznik OCF1A (OCF1B):
  - ▶ 1 przerwanie włączone (jeśli ustawiony znacznik I w SREG),
  - ▶ 0 przerwanie wyłączone.
- ▶ Bit 2 aktywacja przerwania, gdy wystąpiło przepełnienie licznika, tzn. gdy ustawiony znacznik TOV1:
  - ▶ 1 przerwanie włączone (jeśli ustawiony znacznik I w SREG),
  - ▶ 0 przerwanie wyłączone.
- Pozostałe bity nie dotyczą licznika 1.

#### Rejestr TIFR ponownie

7	6	5	4	3	2	1	0
		ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1		

- ▶ Bit 5 znacznik ustawiany, gdy nastąpiło przechwycenie wartości licznika.
- ▶ Bity 4, 3 znaczniki ustawiane, gdy porównanie rejestrów TCNT1 i OCR1A/OCR1B wypadło pozytywnie.
- Bit 2 znacznik ustawiany, gdy wystąpiło przepełnienie licznika.
- ▶ Jeśli odpowiednie przerwanie jest włączone, to znaczniki są automatycznie zerowane w trakcie obsługi przerwania.
- ► Znaczniki mogą być zerowane programowo, przez zapisanie do nich wartości 1.
- Pozostałe bity nie dotyczą licznika 1.

## Tryby pracy

WGM13	WGM12	WGM11	WGM10	Tryb
0	0	0	0	zwykły
0	0	0	1	popr. faz. PWM, 8-bitów
0	0	1	0	popr. faz. PWM, 9-bitów
0	0	1	1	popr. faz. PWM, 10-bitów
0	1	0	0	CTC, TOP=OCR1A
0	1	0	1	szybki PWM, 8-bitów
0	1	1	0	szybki PWM, 9-bitów
0	1	1	1	szybki PWM, 10-bitów
1	0	0	0	popr. faz. i częst. PWM, ICR1
1	0	0	1	popr. faz. i częst. PWM, OCR1A
1	0	1	0	popr. faz. PWM, TOP=ICR1
1	0	1	1	popr. faz. PWM, TOP=OCR1A
1	1	0	0	CTC, TOP=ICR1
1	1	1	0	szybki PWM, TOP=ICR1
1	1	1	1	szybki PWM, TOP=OCR1A

#### Preskaler licznika 1

CS12	CS11	CS10	źródło zegara			
0	0	0	licznik zatrzymany			
0	0	1	clk			
0	1	0	clk/8			
0	1	1	clk/64			
1	0	0	clk/256			
1	0	1	clk/1024			
1	1	0	zewnętrzny z nogi T0, zbocze opadające			
1	1	1	zewnętrzny z nogi T0, zbocze narastające			

► Tak naprawdę licznik 0 i licznik 1 współdzielą ten sam preskaler.

### Przebieg na nogach OC1A i OC1B — tryb zwykły i CTC

		stan wyjścia OC1A	
COM1B1	COM1B0	stan wyjścia OC1B	
0	0	OC0 nie zmienia się	
0	1	OC0 zmienia swój stan po wykryciu zgodności	
1	0	OC0 jest zerowany po wykryciu zgodności	
1	1	OC0 jest ustawiany po wykryciu zgodności	

## Przebieg na nogach OC1A i OC1B — szybki PWM

COM1A1	COM1A0	stan wyjścia OC1A
COM1B1	COM1B0	stan wyjścia OC1B
0	0	nie zmienia się
0	1	tylko w szybkim PWM z $TOP = OCR1A$
		OC1A zmienia swój stan po wykryciu zgodności
		OC1B nie zmienia się
1	0	jest zerowany po wykryciu zgodności
		i ustawiany w zerze
1	1	jest ustawiany po wykryciu zgodności
		i zerowany w zerze

# Przebieg na nogach OC1A i OC1B — pozostałe tryby PWM

COM1A1	COM1A0	stan wyjścia OC1A
COM1B1	COM1B0	stan wyjścia OC1B
0	0	nie zmienia się
0	1	tylko w trybach 9 i 14:
		OC1A zmienia swój stan po wykryciu zgodności
		OC1B nie zmienia się
1	0	jest zerowany przy zgodności, gdy liczy w górę
		a ustawiany przy zgodności, gdy liczy w dół
1	1	jest ustawiany przy zgodności, gdy liczy w górę
		a zerowany przy zgodności, gdy liczy w dół

- Chcemy wygenerować przebieg o częstotliwości 50 Hz i rozdzielczości co najmniej 67 μs.
- Użyjemy poprawnego fazowo trybu PWM.
- Częstotliwość

$$f = \frac{clk}{2 \cdot N \cdot TOP}.$$

Po podstawieniu wartości i przekształceniu:

$$N \cdot TOP = \frac{8 \text{ MHz}}{100 \text{ Hz}} = 8 \cdot 10^4.$$

- ▶ Można zatem przyjąć, np.:  $TOP = 10^4$  i N = 8.
- ▶ Rozdzielczość wynosi wówczas 20 ms  $\cdot$  10<sup>-4</sup> = 2  $\mu$ s.
- Zmiana szerokości impulsu o 67 μs odpowiada zmianie wartości OCR1B o ok. 33.

```
.cseg
.org 0
; użyjemy nogi OC1B, czyli PD4
; konfiguracja jako wyjście
sbi ddrd, 4
: TOP = OCR1A
; Zgodnie z obliczeniami 10000
ldi r17, high (10000)
ldi r16, low (10000)
out OCR1AH, r17
out OCR1AL, r16
```

```
; Początkowo szerokość = 1.5ms

; czyli OCR1B = 750

; rejestry r19:r18 cały czas

; przechowują aktualną wartość OCR1B

ldi r19, high (750)

ldi r18, low (750)

out OCR1BH, r19

out OCR1BL, r18
```

```
; tryb pracy licznika: popr. faz. PWM do OCR1A
  ; COM1B1 podłącza OC1B do PD4
  ldi r16, 1 << WGM10 | 1 << WGM11 | 1 << COM1B1
  out TCCR1A, r16
  ; dalszy ciąg konfiguracji i start
  ; licznika z preskalerem 8
  ldi r16, 1 << WGM13 | 1 << CS11
  out TCCR1B, r16
forever: ; naiwne skanowanie klawiszy
  sbis pina, 0
  rjmp zwieksz
  sbis pina, 1
  rjmp zmniejsz
  rjmp forever
```

```
zwieksz:
  subi r18, low (-33)
  sbci r19, high (-33)
  out OCR1BH, r19
  out OCR1BL, r18
czekaj: ; czekamy na puszczenie klawisza
  sbis pina, 0
  rjmp czekaj
  rjmp forever
```

Zmniejszanie szerokości impulsu wygląda podobnie.

#### Licznik 2

- Jest także 8-bitowy.
- ▶ Ma te same tryby pracy, co licznik 0.
- Dodatkowo może pracować asynchronicznie w stosunku do zegara systemowego.
- Ma osobny preskaler z innymi współczynnikami.

#### Praca w trybie asynchronicznym

- Domyślnie licznik 2 jest taktowany (przeskalowanym) sygnałem zegara systemowego.
- Można to jednak zmienić, ustawiając bit AS2 w rejestrze ASSR.
- Powoduje to:
  - odłączenie wyprowadzeń PC6 (TOSC1) i PC7 (TOSC2) od portu C,
  - możliwość podłączenia między nie kwarcu,
  - optymalizację do pracy z oscylatorem zegarkowym (32768 Hz).
- Przy przełączaniu trybu pracy należy wyłączyć przerwania licznika 2 i zainicjować rejestry TCNT2, TCCR2 i OCR2.

#### Rejestry licznika 2

- Wartość licznika: TCNT2
- Wartość porównywana z licznikiem: OCR2
- ► Rejestr kontrolny: TCCR2

#### Rejestr TCCR2

7	6	5	4	3	2	1	0
FOC2	WGM20	COM21	COM20	WGM21	CS22	CS21	CS20
	(PWM2)			(CTC2)			

- ▶ Bity 6, 3 ustalają tryb pracy, jak w przypadku licznika 0,
- ▶ Bity 5, 4 sposób sterowania wyjściem OC2 (PD7), jak w przypadku licznika 0,
- ▶ Bity 2, 1, 0 − konfiguracja preskalera,
- Bit 7 jak w przypadku licznika 0.

#### Preskaler licznika 2

CS22	CS21	CS20	źródło zegara
0	0	0	licznik zatrzymany
0	0	1	clk2
0	1	0	clk2/8
0	1	1	clk2/32
1	0	0	clk2/64
1	0	1	clk2/128
1	1	0	clk2/256
1	1	1	clk2/1024

#### Rejestr TIMSK ponownie

7	6	5	4	3	2	1	0
OCIE2	TOIE2					OCIE0	TOIE0

- Bit 7 aktywacja przerwania, gdy porównanie rejestrów TCNT2 i OCR2 wypadło pozytywnie, tzn. gdy ustawiony znacznik OCF2:
  - ▶ 1 przerwanie włączone (jeśli ustawiony znacznik I w SREG),
  - ▶ 0 przerwanie wyłączone.
- Bit 6 aktywacja przerwania, gdy wystąpiło przepełnienie licznika, tzn. gdy ustawiony znacznik TOV2:
  - ▶ 1 przerwanie włączone (jeśli ustawiony znacznik I w SREG),
  - ▶ 0 przerwanie wyłączone.
- Pozostałe bity dotyczą licznika 1.

#### Rejestr TIFR ponownie

7	6	5	4	3	2	1	0
OCF2	TOV2					OCF0	TOV0

- Bit 7 znacznik ustawiany, gdy porównanie rejestrów TCNT2 i OCR2 wypadło pozytywnie.
- Bit 6 znacznik ustawiany, gdy wystąpiło przepełnienie licznika.
- ▶ Jeśli odpowiednie przerwanie jest włączone, to znacznik jest automatycznie zerowany w trakcie obsługi przerwania.
- Znaczniki mogą być zerowane programowo, przez zapisanie do nich wartości 1.
- ▶ Pozostałe bity dotyczą licznika 1.

### Rejestr ASSR

7	6	5	4	3	2	1	0
_	_	_		AS2	TCN2UB	OCR2UB	TCR2UB

- Bit 3 uaktywnia tryb asynchroniczny,
- Bit 2 ustawiany sprzętowo w chwili zapisu do TCNT2, zerowany sprzętowo, gdy TCNT2 zostanie uaktualniony,
- ▶ Bit 1 ustawiany sprzętowo w chwili zapisu do OCR2, zerowany sprzętowo, gdy OCR2 zostanie uaktualniony,
- Bit 0 ustawiany sprzętowo w chwili zapisu do TCCR2, zerowany sprzętowo, gdy TCCR2 zostanie uaktualniony.

Bity 0, 1, 2 mają znaczenie tylko, jeśli licznik pracuje w trybie asynchronicznym.

# Zapis i odczyt rejestrów TCNT2, OCR2 i TCCR2 w trybie asynchronicznym

- Zapis odbywa się do rejestrów roboczych.
- Sprzęt ustawia odpowiedni bit zajętości.
- Bit ten jest zerowany, gdy wartość z rejestru roboczego zostanie wpisana do właściwego rejestru.
- Odczyt TCNT2 powoduje odczytanie faktycznej wartość rejestru.
- Odczyt pozostałych rejestrów powoduje odczyt rejestru roboczego.