

Sensor Programming 센서 프로그래밍



Piezo 동작 제어

- Piezo는 Active type과 Passive type 으로 구분
 - Active type은 발진 회로 내장으로 정해진 Beep 음 발생
 - Passive type은 별도의 구동 회로 사용
 - 일정한 시간 간격으로 On/Off 할 때 음 발생
 - 발생되는 음은 음계별 표준 주파수 table 참조
 - 스위칭 주기(시간 간격) = on 시간 + off 시간



- KPX-1205 : 마그네틱 부저
- MMBT2222A
 - IC 핀에서 흘릴 수 있는 전류는 보통 수십 mA
 - 부저같이 전류를 많이 필요로 하는 부품에 많은 양의 전류를 흘릴 수 있는 IC
 - 스팩은 최대 500mA까지 허용함.

- Piezo 동작 제어 (continued)
 - 발생되는 음은 음계별 표준 주파수 table

옥타브 음계	1	2	3	4	5	6	7	8
C(도)	32.7032	65.4064	130.8128	261.6256	523.2511	1046.502	2093.005	4186.009
C#	34.6478	69.2957	138.5913	277.1826	554.3653	1108.731	2217.461	4434.922
D(레)	36.7081	73.4162	146.8324	293.6648	587.3295	1174.659	2349.318	4698.636
D#	38.8909	77.7817	155.5635	311.1270	622.2540	1244.508	2489.016	4978.032
E(n])	41.2034	82.4069	164.8138	329.6276	659.2551	1318.510	2637.020	5274.041
F(파)	43.6535	87.3071	174.6141	349.2282	698.4565	1396.913	2793.826	5587.652
F#	46.2493	92.4986	184.9972	369.9944	739.9888	1479.978	2959.955	5919.911
G(솔)	48.9994	97.9989	195.9977	391.9954	783.9909	1567.982	3135.963	6271.927
G#	51.9130	103.8262	207.6523	415.3047	830.6094	1661.219	3322.438	6644.875
A(라)	55.0000	110.0000	220.0000	440.0000	880.0000	1760.000	3520.000	7040.000
A#	58.2705	116.5409	233.0819	466.1638	932.3275	1864.655	3729.310	7458.620
B(시)	61.7354	123.4708	246.9417	493.8833	987.7666	1975.533	3951.066	7902.133

- Piezo 소자 특징
 - 실습 장치에 사용되는 Piezo 소자의 특징
 - Passive Piezo
 - 동작 주파수에 따라 음량 편차
 - 음계 별로 서로 다른 크기의 소리 발생
 - 고품질 음악 발생용으로는 부적합
 - 단순 멜로디 발생 용도
 - 동작 시작 / 종료 및 오류 상태 등의 상태 표시 용도


```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
gpio_pin=13
scale = [ 261, 294, 329, 349, 392, 440, 493, 523 ]
GPIO.setup(gpio_pin, GPIO.OUT)
try:
  p = GPIO.PWM(gpio_pin, 100)
                         # start the PWM on 100% duty cycle
  p.start(100)
  p.ChangeDutyCycle(90) # change the duty cycle to 90%
  for i in range(8):
    print (i+1)
    p.ChangeFrequency(scale[i])
    time.sleep(1)
                         # stop the PWM output
  p.stop()
finally:
  GPIO.cleanup()
```

- scale = [261, 294, 329, 349, 392, 440, 493, 523]
 - 4옥타브 도 부터 5옥타브 도까지의 음계를 위한 list 선언
- p = GPIO.PWM(gpio_pin, 100)
 - gpio_pin의 주파수 100인 pwm 인스턴스를 생성
- p.start(100)
 - Duty cycle을 100%로 시작 설정
- p.ChangeDutyCycle(90)
 - Duty cycle을 90%로 변경
- for i in range(8):
 - 4옥타브 도부터 scale list의 음계를 반복 수행하기 위한 루프
- p.ChangeFrequency(scale[i])
 - 주파수를 scale의 음계로 변경
- p.stop()
 - pwm 정지


- Piezo 제어 실습
 - 음계 발생
 - Piezo 연결된 BCM 13 핀의 ON/OFF
 - 일정한 시간 간격으로 High, Low 출력
 - 박자 제어
 - 발생 음의 지속 시간
 - 연속 음의 구분을 위한 일정 휴지 구간 설정
 - 아래의 악보를 실습 장치의 buzzer를 사용하여 음 발생 실습



Sensor Programming 센서 프로그래밍




- Character LCD
 - 기억된 내용을 눈으로 직접 볼 수 있게 만든 디스플레이 장치.
 - 디스플레이 부와 제어 부가 하나로 통합된 모듈 형태로 판매.
 - 실습 보드는 16 x 2 문자 LCD 사용.
 - 4비트,8 비트 마이크로프로세서와 인터페이스 가능.
 - 5x8, 5x10 도트 디스플레이 가능.
 - 80x8비트의 디스플레이 램(최대 80글자).
 - 240 문자 폰트를 위한 문자 발생기 ROM.
 - 64x8비트 문자 발생기 RAM.
 - +5V 전원 사용.



74LVX4245MTC

• 3v(CPU, B port) 와 5v(LCD패널, A port) 버스 사이의 인터페이스를 위한 IC

Character LCD 구조



- IR (instruction register): LCD on/off, clear, function set 등을 설정하는 레지스터.
- DR (data register): LCD 모듈에 문자를 나타내기 위한 데이터 값이 들어가는 레지스터.
- DD RAM : 최대 80 글자(80x8비트)를 출력할 수 있는 디스플레이 RAM
- CG RAM : 사용자 정의 64 글자(64x8비트) 발생기용 RAM
- CG ROM: 240 문자 폰트 ROM
- D0 ~ D7 : 명령(rs = 0) 또는 데이터(rs = 1) 입력 핀 (4비트일 경우 D4~D7)
- RS (resister select): 명령 또는 데이터 선택 핀

pin	Signal Name	기	<u>-</u> io						
1	VSS	전원 GND							
2	VDD	전원 +5VDC							
3	VEE	Contrast 제어 전압 레벨 (VDD-VEE = 13.5 ~ 0V)							
4	RS	Register Select ($0 = instruction$,	Register Select (0 = instruction, 1 = data)						
5	R/W	Read/Write ($0 = write, 1 = read$)							
6	Е	Enable Signal for read/write LCD							
7	DB0 (LSB)								
8	DB1	4비트 데이터 버스 이용 시							
9	DB2	사용 안함							
10	DB3		8비트 데이터 버스 이용 시						
11	DB4		모두 사용						
12	DB5	4비트 데이터 버스 이용 시							
13	DB6	사용							
14	DB7 (MSB)								
15	Α	+LED (backlight LED용 전원 +4.4V ~ +4.7V)							
16	K	-LED (backlight LED용 전원 GND)							


RS와 RW 관계

RS	R/W	LCD 동작 상태
0	0	IR 선택하여 제어 명령 쓰기 예) LCD 화면 클리어, 커서 시프트, LCD ON/OFF 등등.
0	1	D7로부터 비지 플래그 읽기 어드레스 카운터를 D0~D6으로부터 읽기
1	0	DR이 선택되어 데이터 값 쓰기
1	1	DR이 선택되어 데이터 값 읽기

- rs = 0 : 명령, rs = 1 : 데이터
- r/w = 0 : 쓰기, rw = 1 : 읽기
- 주소 버스는 없고 데이터 버스만 존재.
- 데이터 버스에 제어 명령과 데이터 정보가 함께 전달.
- rs로 데이터 버스에 실리는 정보가 제어 명령인지 데이터인지 구분 필요.


- 쓰기 모드 타이밍
 - rs를 high 또는 low로 설정
 - r/w를 low로 설정
 - 40ns 이후 e를 high로 설정
 - 80ns 이후 db0~7에 데이터 설정
 - 데이터 전송 완료
 - e를 low로 설정
 - 데이터 쓰기 구간은 최소 500ns

Mode	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit
E Cycle Time	tc	500	-	-	ns
E Rise / Fall Time	tr, tr	•	-	20	ns
E Pulse Width (High, Low)	tw	230	-	-	ns
R/W and RS Setup Time	tsu1	40	-	-	ns
R/W and RS Hold Time	tH1	10	-	-	ns
Data Setup Time	tsu2	80	-	-	ns
Data Hold Time	tH1	10	-	-	ns



- 읽기 모드 타이밍
 - rs를 high 또는 low로 설정
 - r/w를 high로 설정
 - 40ns 이후 e를 high로 설정
 - 120ns 이후 db0~7에 데이터 읽기
 - 데이터 읽기 완료
 - e를 low로 설정
 - 데이터 읽기 구간은 최소 500n

Mode	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit
E Cycle Time	tc	500	-	-	ns
E Rise / Fall Time	tr, tr			20	ns
E Pulse Width (High, Low)	tw	230	-	-	ns
R/W and RS Setup Time	tsu1	40	-	-	ns
R/W and RS Hold Time	t _{H1}	10	-	-	ns
Data Output Delay Time	tsu2	-	-	120	ns
Data Hold Time	t _{H1}	5	-	-	ns



• Character LCD 표시 제어 명령

기능		제어 신호		제어 명령						
		R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
Clear Display		0	0	0	0	0	0	0	0	1
Return Home		0	0	0	0	0	0	0	1	0
Entry Mode Set		0	0	0	0	0	0	1	I/D	S
Display ON/OFF Control		0	0	0	0	0	1	D	С	В
Cursor or Display Shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	0	0
Function Set	0	0	0	0	1	DL	N	F	0	0
Set CG RAM address	0	0	0	1		CG RAM address				
Set DD RAM address	0	0	1		DD RAM address					
Read busy flag and address		1	BF	Address Counter						
Data write to CG RAM or DD RAM	1	0		Write address						
Data read from CG RAM or DD RAM		1	Read address							

- Character LCD 표시 제어 명령 (continued)
 - Character LCD는 전송 받은 각 명령을 실행하기 위해 일정 시간 요구.
 - 다음 명령을 전송하기 전에 충분히 시간 지연.
 - BUSY 플래그를 읽어 선행된 명령이 완료되었는지 확인.
 - Clear Display
 - 모든 디스플레이 상태를 소거하고 커서를 Home 위치 이동.
 - Return Home
 - DD RAM의 내용은 변경하지 않고 커서만 Home으로 이동.
 - Entry Mode SET
 - 데이터를 읽거나 쓸 때 커서 위치 증가(I/D=1), 감소(I/D=0) 결정
 - 이때 화면을 이동 할지(S=1) 아닌지(S=0) 결정
 - Display ON/OFF Control
 - 화면 표시 ON/OFF(D), 커서 ON/OFF(C) 커서 깜박임(B) 설정

- Character LCD 표시 제어 명령 (continued)
 - Cursor or Display Shift
 - 화면(S/C=1) 또는 커서(S/C=0)를 오른쪽(R/L=1), 왼쪽(R/L=0)으로 이동.
 - Function SET
 - 데이터 길이를 8비트(DL=1) 또는 4비트(DL=0)로 지정.
 - 화면 표시 행수를 2행(N=1) 또는 1행(N=0)으로 지정.
 - 문자 폰트를 5 x 10 도트(F=1) 또는 5 x 7도트(F=0)로 지정.
 - 전원 투입 후 초기화 코드에서 사용.
 - Character LCD reset에 약50ms가 소요되므로 충분히 기다린 후 명령 전송.
 - Set CG RAM Address
 - Character Generator RAM의 어드레스 지정.
 - 이후 송수신하는 데이터는 CG RAM 데이터

- Character LCD 표시 제어 명령 (continued)
 - Set DD RAM Address
 - Display Data RAM의 어드레스 지정.
 - 이후 송수신하는 데이터는 DD RAM 데이터.
 - Read Busy Flag & Address
 - Character LCD가 내부 동작 중임을 나타내는 Busy Flag(BF) 읽기.
 - 어드레스 카운터 내용 읽기.
 - Character LCD가 각 제어 코드를 실행하는 데는 일정한 시간이 필요.
 - 프로세서가 BF를 읽어 '1'이면 기다리고 '0'이면 다음 제어 코드 전송

- Character LCD 모듈 초기화
 - 전원 인가
 - Character LCD가 reset되려면 약 30ms 이상 소요되므로 이 시간 동안 대기.
 - Function set 명령(001X_XX00) 전송 후 39us 이상 대기.
 - Display ON/OFF control 명령(0000_1XXX) 전송 후 39us 이상 대기.
 - Display Clear 명령(0000_0001) 전송 후 1.53ms 이상 대기.
 - Entry mode set 명령(0000_01XX) 전송.
 - 필요에 따라 DD RAM address 전송 후 문자 데이터 연속 전송.

```
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# Define GPIO to LCD mapping
LCD_RS = 23
LCD_RW = 24
LCD_E = 26
LCD_D4 = 17
LCD_D5 = 18
LCD_D6 = 27
LCD_D7 = 22
```

```
# Define some device constants
LCD_WIDTH = 16 # Maximum characters per line
LCD_CHR = True
LCD_CMD = False
LCD_LINE_1 = 0x80 # LCD RAM address for the 1st line
LCD_LINE_2 = 0xC0 # LCD RAM address for the 2nd line
# Timing constants
E_PULSE = 0.0005
E_DELAY = 0.0005
```

```
def main():
 GPIO.setwarnings(False)
 GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Use BCM GPIO numbers
 GPIO.setup(LCD_E, GPIO.OUT) # E
 GPIO.setup(LCD_RS, GPIO.OUT) # RS
 GPIO.setup(LCD_D4, GPIO.OUT) # DB4
 GPIO.setup(LCD_D5, GPIO.OUT) # DB5
 GPIO.setup(LCD_D6, GPIO.OUT) # DB6
 GPIO.setup(LCD_D7, GPIO.OUT) # DB7
 # Initialise display
 lcd_init()
```

```
# def main(): (continued)
 while True:
  # Send some test
  lcd_string("Rasbperry Pi",LCD_LINE_1)
  lcd_string("16x2 LCD Test",LCD_LINE_2)
  time.sleep(3) # 3 second delay
  # Send some text
  lcd_string("1234567890123456",LCD_LINE_1)
   lcd_string("abcdefghijklmnop",LCD_LINE_2)
  time.sleep(3) # 3 second delay
```

```
def lcd_init():
    # Initialise display
lcd_byte(0x33,LCD_CMD) # 110011 Initialise
lcd_byte(0x32,LCD_CMD) # 110010 Initialise
lcd_byte(0x06,LCD_CMD) # 000110 Cursor move direction
lcd_byte(0x0C,LCD_CMD) # 001100 Display On,Cursor Off, Blink Off
lcd_byte(0x28,LCD_CMD) # 101000 Data length, number of lines, font size
lcd_byte(0x01,LCD_CMD) # 000001 Clear display
time.sleep(E_DELAY)
```

```
def lcd_byte(bits, mode):
 # Send byte to data pins
 # bits = data
 # mode = True for character
           False for command
 #
 GPIO.output(LCD_RS, mode) # RS
```

```
# def lcd_byte (bits, mode): (continued)
# High bits
 GPIO.output(LCD_D4, False)
 GPIO.output(LCD_D5, False)
 GPIO.output(LCD_D6, False)
 GPIO.output(LCD_D7, False)
 if bits8.0x10 = 0x10:
   GPIO.output(LCD_D4, True)
 if bits&0x20 = =0x20:
   GPIO.output(LCD_D5, True)
 if bits0x40 = 0x40:
   GPIO.output(LCD_D6, True)
 if bits80x80 = 0x80:
   GPIO.output(LCD_D7, True)
 # Toggle 'Enable' pin
 lcd_toggle_enable()
```


```
# def lcd_byte (bits, mode): (continued)
 # Low bits
 GPIO.output(LCD_D4, False)
 GPIO.output(LCD_D5, False)
 GPIO.output(LCD_D6, False)
 GPIO.output(LCD_D7, False)
 if bits8.0 \times 0.1 = -0 \times 0.1:
   GPIO.output(LCD_D4, True)
 if bits&0x02 = 0x02:
   GPIO.output(LCD_D5, True)
 if bits8.0x04 = 0x04:
   GPIO.output(LCD_D6, True)
 if bits&0x08 = 0x08:
   GPIO.output(LCD_D7, True)
 # Toggle 'Enable' pin
 lcd_toggle_enable()
```

```
def lcd_toggle_enable():
 # Toggle enable
 time.sleep(E_DELAY)
 GPIO.output(LCD_E, True)
 time.sleep(E_PULSE)
 GPIO.output(LCD_E, False)
 time.sleep(E_DELAY)
def lcd_string(message,line):
 # Send string to display
 message = message.ljust(LCD_WIDTH," ")
 lcd_byte(line, LCD_CMD)
 for i in range(LCD_WIDTH):
  lcd_byte(ord(message[i]),LCD_CHR)
```

```
if __name__ == '__main__':
 try:
   main()
 except KeyboardInterrupt:
   pass
 finally:
  lcd_byte(0x01, LCD_CMD)
  lcd_string("Goodbye!",LCD_LINE_1)
  GPIO.cleanup()
```

Sensor Programming 센서 프로그래밍

Ultrasonic Sensor




Ultrasonic Sensor : 초음파 센서

초음파 센서는 박쥐처럼 초음파를 공기 중에 방사한 후 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 계산해 거리를 파악한다. Peri0 모듈에 포함된 초음파 센서 (HC-SR04)는 송수신기가 결합된 모듈 타입으로 햇빛이나 검은색 물질에 영향을 덜 받으며 2cm ~ 400cm 범위의 거리를 측정할 수 있다.




• 회로 구성

동작 전압은 5V이므로 송신기와 연결되는 ULTRA_TRIG는 3.3V GPIO 출력을 5V로 변환하기 위해 레벨 버퍼 U22를 거치며 수신기와 연결되는 ULTRA_ECHO는 5V 출력을 GPIO의 유효 입력 전압인 3.3V로 변경하기 위해 레벨 버퍼 U23을 거쳐 들어온다.



TRIG/ECHO 신호

초음파 센서의 TRIG 핀에 최소한 10마이크로 초 동안 HIGH 신호를 전달하면 송신기는 40kHz 초음파 8개를 방사한 후 반사되어 돌아오는 것을 기다린다. 수신기에서 반사되어 돌아온 초음파를 감지하면 ECHO를 HIGH로 설정한 다음 거리에 비례하는 마이크로 초(ms) 동안 유지(Time)한다. 따라서 ECHO 핀으로 수신되는 약 150us ~ 25ms 범위의 HIGH 레벨 펄스 폭은 거리에 해당하며, 장애물이 없는 경우 38ms 동안 유지된다.



거리 계산
 초음파의 속도는 약 340m/s (1초에 340m 이동)

속도 = 거리 / 시간 거리(distance) = 속도 * 시간

공식에 따라 속도는 340m/s, 거리는 distance, 시간은 duration /2 (왕복거리이므로)

distance = 340 * 100 * duration / 2 = duration* 17000

단위가 meter였으므로 cm로 나타내기위해 100을 곱하면 17000

round를 이용하여 소숫점 아래 3째자리에서 반올림

Ultrasonic Sensor


```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
trig = 0
echo = 1
GPIO.setup(trig, GPIO.OUT)
GPIO.setup(echo, GPIO.IN)
                               # Peri v 2.1
#GPIO.setup(echo, GPIO.IN,GPIO.PUD_UP) # Peri v 2.0
try:
 while True:
  GPIO.output(trig, False)
  time.sleep(0.5)
   GPIO.output(trig, True)
  time.sleep(0.00001)
   GPIO.output(trig, False)
```

Ultrasonic Sensor

```
while GPIO.input(echo) == False: # Peri v 2.1
   #while GPIO.input(echo) == True : # Peri v 2.0
    pulse_start = time.time()
  while GPIO.input(echo) == True : # Peri v 2.1
  #while GPIO.input(echo) == False : # Peri v 2.0
    pulse_end = time.time()
   pulse_duration = pulse_end - pulse_start
   distance = pulse_duration * 17000
   distance = round(distance, 2)
   print ("Distance : ", distance, "cm")
except:
 GPIO.cleanup()
```


Sensor Programming 센서 프로그래밍

IR(Infrared) Receiver




IR (infrared) Receiver

적외선 Infrared Rays은 파장이 약 780nm ~ 1mm 범 위의 전자기파를 일컫는 말로 가시광선 영역에서 파 장이 가장 긴 빨간색 밖에 위치한다. 적외선은 다시 파장이 길어지는 순서로 근적외선, 중적외선, 원적외 선으로 나뉘며, 이 중 대부분의 영역은 열선이라 불 리는 원적외선(4µm~1mm)이 차지한다. 780nm ~ 2000nm 범위의 근적외선은 가시광선보다 파장이 길 어서 회절이 잘 일어나고 사람의 눈으로 인지할 수 없으며 원적외선과 달리 열을 발생시키지 않으므로 가전제품의 제어에 주로 사용한다.



• 회로 구성

Peri0의 IR Receiver는 적외선을 감지하는 포토다이오드Phototransistor와 대역 통과 필터Band Pass Filter가 통합된 모듈 타입으로 수신되는 적외선 신호 중 특정 주파수의 적외선 신호만 분리해 출력 핀(VOUT)으로 내보낸다. 입력 핀(IR)이 풀 업 상태이므로 기본값은 HIGH이고 적외선 신호가 감지될 때마다 Low(1) 신호가 IR로 전달된다.



- LIRC(Linux Infrared Remote Control)

/etc/lirc/ 디렉터리에 위치하는 iCORE-SDP의 기존 LEG 리모컨 용 키 맵파일 lircd.conf를 백업한 후 새로 생성한 키 맵 파일을 복사한다.

tea@planx:~ \$ sudo mv /etc/lirc/lircd.conf /etc/lirc/lige_lircd.conf tea@planx:~ \$ sudo cp /etc/lirc/car_lird.conf /etc/lirc/lircd.conf

lircrc는 lircd.conf에 정의된 키 이름을 특정 문자열로 변환해 응용프로그램에 전달할 때 참조한다. /dev/lirc/ 디렉터리에 위치하는 iCORE-SDP의 기존 LEG 리모컨 용 lircrc를 백업한 후 새로 작성한다.

tea@planx:~\$ sudo mv /etc/lirc/lircrc /etc/lirc/lge_lircrc
tea@planx:~\$ sudo mv /etc/lirc/car_lircrc /etc/lirc/lircrc
<... 각 항목은 begin ~ end로 묶이고 주요 요소는 button, prog, config임 ...>

LIRC(Linux Infrared Remote Control)

LIRC 서비스를 재 시작한 후 새로 만든 키 맵을 테스트한다.

tea@planx:~ \$ sudo service lirc restart

tea@planx:~ \$ irw

<수신기 키를 누를 때마다 코드와 연속 횟수, 이름, 키 맵 이름 순으로 출력>

000000000ffa25d 00 KEY_CHANNELDOWN custom.conf

000000000ffa25d 01 KEY_CHANNELDOWN custom.conf

000000000ffa25d 02 KEY_CHANNELDOWN custom.conf

000000000ffe21d 00 KEY_CHANNELUP custom.conf

000000000ffe21d 01 KEY_CHANNELUP custom.conf

. . .

<Ctrl> + <C>

```
import lirc
import time
sockid = lirc.init("Peri0","/etc/lirc/lircrc",blocking=False)
while True:
           try:
         button = lirc.nextcode()
         if len(button) == 0:
                        continue
         print(button[0])
           except KeyboardInterrupt:
                        lirc.deinit()
                        break
```

Sensor Programming 센서 프로그래밍

PIR(Passive Infrared)
Sensor



RaspberryPi


PIR (Passive infrared) Sensor

절대 온도를 초과하는 모든 물체는 사람 눈에는 보이지 않는 적외선 파장과 함께 열에너지를 방출하는데 PIR는 물체에서 방출되거나 반사되는 적외선 파장의 움직임에 반응하는 센서이다.



• 움직임 감지


PIR Sensor는 프레넬 렌즈 Fresnel Lens 와 적외선 검출기(U20), 판별 회로부로 구성되는데 프레넬 렌즈가 적외선만 모아 적외선 검출기로 전달하면 적외선 검출기는 수평 면을 기준으로 첫 번째 감지 점과 두 번째 감지 점을 구분해 판별 회로로 전달한다. 판별 회로는 두 입력 값의 변화를 비교한 후 디지털 결과를 출력한다.



• 회로 구성

Peri0의 적외선 검출기 소스는 다운Pull Down 상태이므로 적외선의 움직임을 감지하면 미세 전류를 오른쪽 증폭기(U19-A, U18-B)로 보낸다. 첫 번째 증폭기는 입력 신호와 피드백을 통해 노이즈를 제거한 증폭 신호 만들어 두 번째 증폭기로 보내고, 두 번째 증폭기는 입력 신호와 기준 전압(PIR_W2)을 통해 노이즈를 제거한 증폭 신호를 만들어 비교기로(U19-C, U19-D)로 보낸다

비교기는 2개의 기준 전압(PIR_W1, PIR_W2)과 입력 신호의 비교 결과를 다이오드(D1, D2)로 보내면 다이오드를 통해 움직임이 감지될 때마다 최종 결과인 High 값이 출력 핀(PIR)으로 보내진다. 출력 핀은 풀 다운 상태이므로움직임이 감지되지 않으면 LOW, 감지되면 HIGH가 된다.



```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
pir = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pir, GPIO.IN)
def loop():
   cnt = 0
  while True:
      if (GPIO.input(pir) == True):
         print ('detected %d' %cnt)
         cnt+=1
      time.sleep(0.1)
try:
   loop()
except KeyboardInterrupt:
           pass
finally:
   GPIO.cleanup()
```