


통상적인 UART RX 상황

- Half interrupt로 인해 HELL이 recv_val에 들어가지 않도록 예외처리 필요
- Size와 uart_h 사이의 값을 recv_val에 넣으면 됨



버퍼가 가득 차서 index 0부터 다시 쓰는 상황

- Full interrupt로 인해 HE이 recv_val에 들어가지 않도록 예외처리 필요
- uart_h부터 버퍼 끝까지 recv_val에 쓰고 index 0부터 Size만큼 recv_val에 씀