# 嘉立创DFM分析检测报告

文件名：Mianguang_V0.3_DFM_PRECHECK_02


报告时间：2026-11-05 19:40:37

板子层数：2层


表面工艺：有铅喷锡,绿色,白色


板子尺寸：6.6x5.6cm

分析项目：☑ PCB DFM ☐ SMT DFM











## PCB DFM>线路层分析

| 分析项目 | 分析结果 | PCB截图 | 图层分布 | 数据统计 |
|---|---|---|---|---|
| 锐角拐线<br>（检测相连接的两条走线夹角是否为锐角） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| BGA焊盘<br>（检测板子上的BGA焊盘） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 孔落在焊盘上<br>（检测焊盘上是否有非常的孔） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 走线距板边<br>（检测距板边太近的走线） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 走线间距<br>（测量相邻两条平行走线间的间距） | 0.21mm<br>良好 |  | Gerber_BottomLayer.GBL | 危险：0<br>警告：0<br>良好：1 |
| 同网络走线间距<br>（测量相邻两条平行走线间的间距） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 线距铜皮<br>（检测走线距周边多边形铜皮的间距） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 裸线头<br>（没有焊盘连接的独立走线头） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 线宽<br>（走线宽度信息） | 0.25mm<br>良好 |  | Gerber_BottomLayer.GBL<br>Gerber_TopLayer.GTL | 危险：0<br>警告：0<br>良好：47 |
| mark点<br>（检测板子上的定位标记点） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 焊盘距外型线<br>（测量距焊盘距外型线的距离） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 盘到线<br>（测量焊盘到线的间距） | 0.21mm<br>良好 |  | Gerber_BottomLayer.GBL<br>Gerber_TopLayer.GTL | 危险：0<br>警告：0<br>良好：61 |
| 焊盘距焊盘<br>（测量焊盘到焊盘的距离） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 盘到铜皮<br>（测量焊盘到多边形铜皮的距离） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| PTH孔到线<br>（测量PTH孔到走线的距离） | 0.38mm<br>良好 |  | Gerber_BottomLayer.GBL<br>Gerber_TopLayer.GTL | 危险：0<br>警告：0<br>良好：11 |
| 焊盘孔环<br>（焊盘与孔的关系，焊盘比孔多出来的部分的环宽度） | 0mm<br>危险 |  | Gerber_BottomLayer.GBL<br>Gerber_TopLayer.GTL | 危险：8<br>警告：0<br>良好：16 |
| 插件焊盘距贴片焊盘<br>（检测插件焊盘到贴片焊盘的距离） | 2.32mm<br>警告 |  | Gerber_TopLayer.GTL | 危险：0<br>警告：8<br>良好：28 |
| VIA孔到焊盘<br>（检测VIA孔到焊盘的距离） | 0.18mm<br>良好 |  | Gerber_TopLayer.GTL | 危险：0<br>警告：0<br>良好：2 |

## PCB DFM>阻焊层分析

| 分析项目 | 分析结果 | PCB截图 | 图层分布 | 数据统计 |
|---|---|---|---|---|
| 阻焊桥<br>（检测相邻两阻焊开窗平行边缘间距） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 开窗露线<br>（检测阻焊开窗距周边走线的安全间距） | 0.15mm<br>良好 |  | Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS | 危险：0<br>警告：0<br>良好：12 |
| 碎线填充<br>（检测阻焊开窗是不是由多个几何图元填充后形成的开窗） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 焊盘负开窗<br>（检测比焊盘小的阻焊开窗） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |

## PCB DFM>丝印层分析

| 分析项目 | 分析结果 | PCB截图 | 图层分布 | 数据统计 |
|---|---|---|---|---|
| 丝印距焊盘<br>（检测距焊盘的安全间距） | 0.1mm<br>危险 |  | Gerber_TopSilkscreenLayer.GTO | 危险：50<br>警告：0<br>良好：0 |
| 丝印距孔<br>（检测丝印到孔的距离） | 0mm<br>危险 |  | Gerber_TopSilkscreenLayer.GTO | 危险：16<br>警告：4<br>良好：2 |
| 丝印线条宽度<br>（检测丝印的线条宽度） | 0.15mm<br>警告 |  | Gerber_TopSilkscreenLayer.GTO | 危险：0<br>警告：49<br>良好：1 |

## PCB DFM>钻孔层分析

| 分析项目 | 分析结果 | PCB截图 | 图层分布 | 数据统计 |
|---|---|---|---|---|
| 不同网络盲埋孔间距<br>（检测盲埋孔间距是否异常） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 丢失PTH孔<br>（检测顶层与底层存在同位焊盘，但是没有包含任何钻孔图元） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 不同层盲埋孔近孔<br>（检测不同层盲埋孔间距是否异常） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| PTH孔间距<br>（测量两个PTH孔的间距） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| Pth无Pad<br>（检测金属孔最外层的贯穿线路层是否有对应的PAD） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 短槽检测<br>（检测槽长小于槽宽2倍的槽孔） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 测量槽宽<br>（检测槽孔的宽度） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 过孔与插件孔的间距<br>（测量过孔与插件孔的间距） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| Via无Pad<br>（检测过孔最外层的贯穿线路层是否有对应的PAD） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |
| 无连接过孔<br>（检测过孔是否是一个无连接的过孔） | 无 | 无 | 无 | 危险：0<br>警告：0<br>良好：0 |