

样本概要特征 PCA（充放电合并）





输入为每段七变量的均值、标准差、首尾变化和极差；稳健标准化后裁剪极端值仅用于可视化。