



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED**

**MÓDULO DE FUNDAMENTOS DEL
HARDWARE**

**1C - RA05 - Tarea Individual 1: Prevención,
riesgos y normativa**



Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2020 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	5
2. RA05_a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.....	5
3. RA05_d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.....	8
4. RA05_e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.....	8
5. RA05_h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.....	10

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA05_a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

La definición de riesgo se define como la posibilidad de sufrir algún daño, debido a ello, en entornos de trabajo informáticos los riesgos más comunes suelen ser:

-Cortes:

Normalmente se producen con los cantos de las torres o con partes salientes de alguna estructura o dispositivo. Podemos encontrar las siguientes señales que alertan de posibilidad de corte:



-Quemaduras:

Al estar trabajando con equipos electrónicos hay un riesgo moderado por incendio debido a algún cortocircuito, además hay periféricos que trabajan a alta temperatura como por ejemplo los

CRT, que son los monitores que se usaban antiguamente, coloquialmente llamados “monitores de tubo”.

También hay que tener cuidado con las impresoras láser, ya que al incorporar un láser puede producir quemaduras al contacto con la retina.

Podemos encontrar las siguiente señales de aviso de quemadura:



-Descargas eléctricas:

Nuevamente, debido a que estamos trabajando con equipos electrónicos, tenemos un alto riesgo de recibir descargas eléctricas. También pueden producirse estas descargas debido a la condensación de electricidad estática o también llamada “ESD”, que es el acrónimo en inglés de “ElectroStatic Discharge”.

Podemos encontrar las siguientes señales de aviso de descarga eléctrica:

**-Lesiones oculares:**

Al estar trabajando con pantallas por largas horas, podemos sentir fatiga visual y problemas de visión derivados de esa fatiga visual.

-Lesiones musculares:

En ocasiones podemos llegar a transportar cargas pesadas al mover de lugar distintos equipos. Es importante realizar una postura correcta al coger estas cargas. De igual manera se pasan muchas horas sentado, lo cual puede causar algún tipo de lesión muscular por lo que es muy recomendado adquirir una postura cómoda y ergonómica frente a la pantalla.

3. RA05_d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

Estos elementos son:

-Muñequera antiestática.

-Calzado antiestático.

-Mascarilla.

-Cofia.

-Guantes.

4. RA05_e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

Estas herramientas son:

-Adaptador de bucle loopback:

También se le puede llamar “conexión de loopback”. Se utilizan para comprobar la funcionalidad básica de los puertos del ordenador, es decir su funcionalidad de E/S (Entrada/Salida). Cada puerto tendrá un adaptador específico para el tipo de puerto que se desea comprobar.

-Generador de tonos y sonda:

Esta herramienta se compone del generador de tonos, que se conecta al extremo de un cable al que se quiere identificar en una instalación, este generador de tonos, genera un tono que recorre la longitud del cable y por otro lado está la sonda que emite un sonido cuando se encuentra cerca el cable al cual está conectado el generador de tonos, es decir esta herramienta es un detector de cables.

-Analizador de wi-fi:

Se utilizan en auditorias y resuelven los problemas de red de las redes inalámbricas. Con este dispositivo los técnicos pueden ver todas las redes inalámbricas disponibles en un área y determinar su fortaleza de señal, así como posicionar los puntos de acceso para ajustar la cobertura inalámbrica.

-Alfombrilla antiestática:

Debe trabajarse sobre esta alfombrilla para evitar la acumulación de electricidad estática en el técnico y en los componentes.

-Destornilladores:

Debemos tener destornilladores de varias medidas y como mínimo uno de punta plana y otro de punta en estrella. Es recomendable el uso de destornilladores con la punta imantada para poder acceder a sitios demasiados estrechos para la mano.

-Alicates:

Utilizados para ejercer una presión controlada.

-Pinzas:

Existen piezas por ejemplo “jumpers” cuya manipulación manual es muy complicada por su reducido tamaño. Con las pinzas podemos manipular piezas pequeñas.

-Cortacables/tijeras.

-Linterna.

-Paño.

-Aire comprimido en bote.

-Bridas:

Se utilizan para sujetar los cables que hay dentro del ordenador y además ayudan a que haya mejor ventilación dentro de él.

-Organizador:

Cada componente tiene distintos tornillos y elementos para la sujeción, distintos tamaños de tornillos y componentes. Es bueno tenerlos ordenados y clasificados.

5. RA05_h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

1.Carcasa o chasis de un PC:

Utilizaría un paño sin pelusa humedecido con agua o con una solución suave de limpieza.

2.Pantalla LCD:

Unicamente un paño humedecido, nunca usar limpiacristales y al limpiar nunca ejercer presión sobre la superficie.

3.Zócalos de memoria RAM:

Debemos limpiarlos con alcohol isopropílico y comprobar si hemos dejado rastros de algodón al limpiarlo.

4.Teclado:

Podemos usar botes de aire comprimido o aspiradora.