

Краткое описание алгоритма

В начальном состоянии ss предикат x1 анализирует величину задержки. При истинном значении, когда она равно нулю, в цикле выполняется действие y1, которое анализирует входы датчика и отображает их состояния. В рамках действия y1 выполняется чтение входов датчика и выводится в порт состояние входов, изменивших свое значение, что и реализует функция LevelView(). Действие y2 запускает заданную задержку между опросами датчика. Это реализует библиотечная функция ядра FCreateDelay(nDelay), где nDelay- величина задержки.


AMT1001// действия

// действия y1)readAMT1001Data(T_Air, H_Air);

Краткое описание алгоритма

В цикле происходит вызов метода readAMT1001Data(T_Air, H_Air), который возвращает температуру - T_Air и влажность - H_Air. Последние являются свойствами класса AMT1001. Подробнее смотреть – заголовок и реализацию класса.

EC meter



```
x1) i<10;var < nCyclesEC ?
x2) (millis() - lastEcRead) >= nTimeEC?
x5) PHAndTemperature.FGetState() == "0"?
y1) digitalWrite(d2, HIGH);
   digitalWrite(d1, LOW);
y2) lastEcRead = millis();
y3) dDap = analogRead(a1);
   dDATap = dDap;
   ap = 0 + dDATap + ap;
   digitalWrite(d1, HIGH);
   digitalWrite(d2, LOW);
y5) dDan = analogRead(a1);
 dDATan = dDan;
 an = (0 + dDATan) + an;
 digitalWrite(d1, LOW);
 var++;
y6) digitalWrite(d1, LOW);
   digitalWrite(d2, LOW);
   float ap raw=(float)ap/var;
   float an raw=(float)an/var;
y13) pinMode(d1, OUTPUT);
    pinMode(d2, OUTPUT);
    var = 0; ap = 0, an = 0;
```


Краткое описание алгоритма

y14) pinMode(d1, OUTPUT); pinMode(d2, OUTPUT);

Алгоритм начинает работу, когда завершил свою работу алгоритм измерения РН (x5) (измерения РН и температуры). Затем выполняется заданное число циклов измерения ЕС. Каждый цикл измерения включает два измерения электропроводности в прямом и обратном направлении. В заключении в рамках действия у6 Выполняется истинное значение электропродности.

Замечание. В рамках начального запуска (см. setup()) запускается метод setup_Ec_meter, реализующий функции начальной установки для измерения EC.

LUX_meter




// действия

у1) Измерение освещенности;

Краткое описание алгоритма

В цикле в рамках метода y1(). Здесь выполняются замеры освещенности в зависимости от заданного режима измерения. Сам режим измерения задается извне и определяется методом LUXMeterControl(), который циклически запускается в рамках работы функции loop() головного модуля проекта.

PhAndTemperature



- x2) (i<8);?
- x3) (millis() lastTime30) \geq 30?
- x4) (millis() lastTime30) >= 500?
- x5) EC_Meter.FGetState() == "0"?
- y1) i=0;
- y2) i++;
- y3) buf[i] = analogRead(analogInPin);
- y5);
- y6) avgValue = 0;
- y7) for (int i = 2; i < 8; i++) avgValue += buf[i];
- у8) Расчет РН_асс;
- y10) readTemperaturePH();
- y11) lastTime30 = millis();
- y12) lastTime500 = millis();

Краткое описание алгоритма

Алгоритм начинает работу, когда завершил свою работу алгоритм измерения ЕС (измерения электропроводности). Затем выполняется заданное число циклов измерения РН. Измеренные значения помещаются в массив измерений. Далее последовательно выполняется ряд действий: массив сортируется - действие у5; Отбрасывается минимальное и максимальное значения и оставшиеся суммируются – у7; значения усредняются приводятся к заданной форме – у8. В заключение реализуется задержка между измерениями – переход 5->6->0.


RelayControl



Краткое описание алгоритма

Управление реле сводится к циклическому запуску функции RelayControl()? Которая сравнивает текущее состояние реле со значением полученным извне. Далее состояние реле приводится в соответствии с заданным значением.


SensorDS18B20



Краткое описание алгоритма

В цикле выполняются замеры температуры, реализуемые в рамках внешней библиотеки работы с датчиком DS18B20.

SensorLevel



// действия у1)Измерение значения уровня жидкости;

Краткое описание алгоритма

В рамках действия у1 происходит опрос трех цифровых входов отражающий состояния текущего уровня жидкости. Их текущая комбинация соситояния преобразуется в уровень жидкости, выраженный процентами наполнения бака.