
eCon 臂带使用说明书



开机

在非充电状态下,旋转或轻轻晃动臂带,电源指示灯亮起。

注: 如果电量不足, 可能导致无法开机。

关机

开机状态下, 静置臂带即可, 10 分钟后电源指示灯熄灭。

查看电量

电源指示灯显示蓝色, 代表电量充足; 指示灯红色, 代表电量不足。

充电

用 USB 线将臂带和电脑或其他 USB 充电器连接,进行充电,此时电源指示灯亮红色;当红色指示灯熄灭时,代表充电完成。开机状态下充电,臂带会振动提示;关机或欠电状态下,无振动提示。

佩戴

请使用酒精棉擦拭手臂佩戴位置,去除死皮,将肌电传感单元贴紧皮肤,以保证较高的信号质量。

无线连接

将蓝牙适配器插入电脑, 臂带会自动配对, 若配对成功, 臂带蓝牙指示灯常亮蓝色; 若配对

不成功或臂带未开机,适配器指示灯闪烁,臂带蓝牙指示灯熄灭。

技术参数


	电池容量	600mA
	续航时间	连续使用8小时,待机两天
	充电时长	2-3 小时
	充电接口	Micro USB
无线连接方式		蓝牙 5.0 (波特率 250000)
	采样率	500Hz


常见问题

长时间不使用设备, 电池可能处于欠电状态, 旋转或轻轻晃动臂带无法唤醒臂带, 请插上 USB 充电线充电即可。

read data.m 使用方法

将蓝牙适配器插入电脑,臂带蓝牙指示灯亮起; 查看计算机管理页面→端口的 COM 标号,如图为 COM3; 打开 read_data.m,修改第四行 COM 的标号,即可运行。





数据格式

起始码	数据	校验码	Trigger 码
0x55AA	8ch*1.5 字节	Check sum	0xFF

ADC 为 12 位,即每个通道数据占 1.5 字节。蓝牙以字节为单位发送数据,需要将 2 个 1.5 字节拼接成 3 个字节发送,示例:

检验码

数据字节累加和的低8位

Trigger 功能

无 trigger 时,Trigger 码显示 0x00;记录 trigger 一次时,Trigger 码显示一次 0xFF。 发送'T','G'+回车,即 0x54,0x47,0x0D,0x0A,触发 trigger。

